

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«19» березня 2021р.

АКТ № 11
обстеження технічного стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» березня 2021 р.

м. Херсон

Проведено обстеження технічного стану ГАЗ 2705 д.р.н ВТ9895АЕ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Тищенко Катерина Ігорівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахуно к бухгалтерс ь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатац ії	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВТ9895АЕ	ХТН270500Т 0009143	210019981000 1436	105100	1996	1996	5040,00	5040,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

пробіг з початку експлуатації- 256,2 тис.км;
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) - 3500 кг.

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу %
1	2	3	4
1	Рама	Деформація	92
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія підлоги, крил та дверей	94
3	Двигун	Корозійне руйнування площини головки блоку, граничний знос блоку циліндра	97
	Стартер	Граничний знос ротора та втулок	94
	Генератор	Граничний знос підшипників та статора	96
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Випрацювання осі заслонок в корпусі	95
4	Коробка передач	Пошкодження корпусу	98
5	Задній міст	Випрацювання шліцевої частини карданного вала та редуктора зад. моста.	97
	Диски коліс	Деформація	98
	Ресори (пружини)	Деформація	95
	Амортизатори	Знос штока	97
6	Передній міст	Відсутня	-

	Диски коліс	Деформація	92
	Ресори (пружини)	Пошкоджені , лопнуті	100
	Амортизатори	Знос штока	95
	Передня вісь	пошкодження	93
7	Механізм кермового управління	Знос черв'ячної пари	96
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозія , деформація	95
	Електропристрої	Відсутні	-
	Фари	Відсутні	-
	Головний гальмівний циліндр	Пошкодження та знос поверхні	93
	Акумуляторна батарея	Відсутня	-
9	Автошина	Відсутні	-

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 95,4%.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ВТС № 020386
2. Фото ТЗ


Заступник директора з
операційної діяльності


Начальник ЦПП
Начальник відділу ведення
обліку НА та ТМЦ
Провідний фахівець групи
поштової безпеки


Начальник ВЕФ


Інженер з транспорту ЦПП


 Морозова Т.Ю.

 Тищенко К.І.

 Шльонська Л. 

 Гаврилов О.М.

 Ляшенко С.Ю.

 Фільчакова Ю.М.

ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 2705 станом на 19.03.2021 року

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BT9895AE	XTH270500T 0009143	210019981000 1436	105100	1996	1996	5040,00	5040,00	0,00	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
450,00	125,00	150,00	725,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т)	Орієнтована вартість За 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтована сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтована сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,5	560,00	280,00	-	280,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 0,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



К.І.Тищенко

Начальник ВЕФ



С.Ю.Ляшенко

« 19 » 03 2021 р.

UKRAINE UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BT9895AE	
Рік випуску Date of the registration	B	96	
Дата реєстрації Date of registration	I	11.01.2008	
Правильна назва організації Surname of company	C.1.1	УДППЗ "УКРПОШТА"	
Ім'я по батькові Given name(s)	C.1.2	UDPPZ "UKRPOSHTA"	
Адреса Address	C.1.3		
Регіон Region			
Назва вулиці Street name			
Будівля, будинок, квартира Building, house, flat			
Власник Owner	C.4	Херсонська І ЄНІЧЕСЬКИЙ ЄНІЧЕСЬКИЙ ПЕНІНА	
Діагональ Diagonal	H	МРЕБ ДАМ ПЕНІЧЕСЬКИЙ УДА УМБС Україн в Херсонський обл.	
BTC020386			

Марка Make	D.1	GA32705
Модель Model	D.2	
Тип Type	D.3	ГРУЗОВОЙ ФУРГОН
Комплексна описка Complex description	E	ХТН270600Т00009143
Номер шасі (рама, рама) Vehicle identification number	F.1	3500
Максимальна маса Maximum mass	G	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	J	
Категорія Vehicle category	P.1	2445
Обсяг двигуна Capacity	P.3	Бензин
Тип палива Type of fuel	R	ЖЕЛТЫЙ
Колір Color of the vehicle	S.1	Особливий відмітки СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ "ПОШТА"
Кількість сидінь, місць Number of seats	S.2	
Кількість сидінь, місць Number of seats		
BTC020386		



