

Чернівецька дирекція АТ «Укрпошта»  
(назва філії)  
« 2 » 12 2020р.

**АКТ № 32**  
**обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,**  
**який не може виконувати свої функції**  
« 2 » 12 2020 р. м. Чернівці  
Проведено обстеження фізичного технічного стану  
УАЗ 3741 CE2096AP  
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Семаки В.В.  
(ПІБ матеріально-відповідальної особи)

| Держ<br>номерни<br>й знак | VIN-код<br>(номер кузова) | Інвентарний<br>номер | Субрахунок<br>бухгалтер<br>ського<br>обліку | Рік<br>випуск<br>у<br>(побуд<br>ови) | Дата<br>введення в<br>експлуатації | Первісна<br>вартість,<br>грн.. | Сума<br>зносу та<br>знецінення<br>,грн. | Залишко<br>ва<br>вартість,<br>грн. | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з<br>даними обліку,<br>міс. |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CE2096<br>AP              | ХТТ374100<br>30038094     | 250020031<br>0001454 | 105100                                      | 2003                                 | 31.03.2003                         | 37035.40                       | 37035.40                                | 0.00                               | 0                                                                          |

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 563,3 тис. км

маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 2670/1720 кг

| №<br>з\п | Найменування   | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів  | Відсоток зносу |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1        | Рама           | -                                                             | -              |
| 2        | Кузов (кабіна) | Корозія крил, арок, кузова                                    | 97%            |
| 3        | Двигун         | Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку         | 95%            |
|          | Стартер        | Знос якоря, втулок, реле зарядки, посадочних місць під втулки | 100%           |
|          | Генератор      | Знос підшипників, обмотки                                     | 100%           |
|          | Компресор      | -                                                             | -              |
|          | Турбокомпресор | -                                                             | -              |
|          | Карбюратор     | Знос голчатого клапану                                        | 100%           |

| № з\п | Найменування                  | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів                                                     | Відсоток зносу |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4     | Коробка передач               | Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників                                                               | 100%           |
| 5     | Задній міст                   | Знос головної пари, посадочних місць підшипників                                                                 | 100%           |
|       | Диски коліс                   | Тріщина диску                                                                                                    | 97%            |
|       | Ресори (пружини)              | Експлуатаційний знос                                                                                             | 99%            |
|       | Амортизатори                  | Знос втулок, знос штоку                                                                                          | 100%           |
| 6     | Передній міст                 | Знос головної пари, посадочних місць підшипників                                                                 | 100%           |
|       | Диски коліс                   | Порушені гнізда кріплення                                                                                        | 100%           |
|       | Ресори (пружини)              | Експлуатаційний знос                                                                                             | 100%           |
|       | Амортизатори                  | Знос втулок, знос штоку                                                                                          | 100%           |
|       | Передня вісь                  | -                                                                                                                | -              |
| 7     | Механізм рульового управління | Знос черв'ячної пари механізму                                                                                   | 99%            |
| 8     | Фургон                        | -                                                                                                                | -              |
|       | Радіатор                      | Корозійний знос верхньої та нижньої банки та сот                                                                 | 100%           |
|       | Електропристрої               | Заміна електропроводки                                                                                           | 100%           |
|       | Фари                          | Корозійний знос рефлектора                                                                                       | 100%           |
|       | Головний гальмовий циліндр    | Знос манжетів та робочої поверхні циліндра                                                                       | 100%           |
|       | Акумуляторна батарея          | Руйнування пластин                                                                                               | 100%           |
| 8     | Автошини                      | Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю. | 100%           |

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції :

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.


Додатки:


1. Фото ТЗ.


Начальник ЦПП  
(посада)

Провідний інженер  
ЦПП  
(посада)

Слюсар бр. ЦПП  
(посада)

  
(підпис)

  
(підпис)

  
(підпис)

Семака В.В  
(ПІБ)

Гирбу М.М  
(ПІБ)

Кушнірюк В.Ш  
(ПІБ)

**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ**  
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3741

| Держ<br>номерни<br>й знак | VIN-код<br>(номер кузова) | Інвентарний<br>номер | Субрахунок<br>бухгалтер<br>ського<br>обліку | Рік<br>випуску<br>(побудови) | Дата<br>введення в<br>експлуатації | Первісна<br>вартість,<br>грн.. | Сума зносу<br>та<br>знецінення<br>, грн. | Залишок<br>ва<br>вартість,<br>грн. | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з<br>даними обліку,<br>міс. |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| СЕ2096<br>АР              | ХТТ3741003<br>0038094     | 250020031<br>0001454 | 105100                                      | 2003                         | 31.03.2003                         | 37035.40                       | 37035.40                                 | 0.00                               | 0                                                                          |

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

| Кількість<br>металобрухту<br>(т.) | Орієнтовна<br>вартість за 1 т.<br>металобрухту<br>(грн.) | Орієнтовна сума<br>доходу від здачі<br>металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума від<br>оприбуткування вузлів<br>та деталей ТЗ (грн.) | Загальна сума<br>орієнтовного<br>доходу (грн..) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.45                              | 3500.00                                                  | 5075.00                                                    | 0,00                                                                 | 5075.00                                         |

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

| Витрати на зняття з<br>обліку в МРЕВ ДАІ<br>(грн.) | Витрати на перевірку<br>технічного стану,<br>розбирання, демонтаж ТЗ та<br>інші витрати (грн.) | Витрати на утилізацію<br>пневматичних шин,<br>олив та іншого (грн.) | Орієнтовна сума<br>витрат на<br>ліквідацію ТЗ (грн.) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0.00                                               | 720,00                                                                                         | 250.00                                                              | 970,00                                               |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 4105,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Семака В.В

Начальник відділу економіки  
та фінансів



Гавриш В.М.



УКРАЇНА  
UKRAINE  
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ  
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ  
REGISTRATION CERTIFICATE  
CERTIFICAT D'IMMATICULATION

|                                                      |       |                                      |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| Реєстраційний номер<br>Registration number           | A     | CE2096AP                             |
| Дата першої реєстрації<br>Date of first registration | B     | 03.11.2009                           |
| Дата реєстрації<br>Date of registration              | B.1   | 16.05.2017                           |
| Рік випуску<br>Year of manufacture                   | B.2   | 2003                                 |
| Прізвище або організація<br>Surname or company       | C.1.1 | ПАТ "УКРПОШТА"<br>JSC "UKRPOSHTA"    |
| Ім'я та по батькові<br>Given name(s)                 | C.1.2 |                                      |
| Адреса<br>Address                                    | C.1.3 | М. КИЇВ<br>М. КИЇВ<br>ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ |
| Область<br>Region                                    |       |                                      |
| Нас. пункт<br>Vul., буд., кв.                        |       | вул. ХРЕЩАТИК 22                     |
| Власність<br>Ownership                               | C.4   | а є власником                        |
| Діє до<br>Period of validity                         | H     |                                      |

Центр 7341  
TSC 7341

CXM 350832

|                                                                                            |     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка<br>Make                                                                              | D.1 | УАЗ                                                                                 |
| Модель<br>Type                                                                             | D.2 | 3741                                                                                |
| Тип<br>Commercial description                                                              | D.3 | ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В                                                     |
| Номер шасі (кузова, рами)<br>Vehicle identification number                                 | E   | ХТТ37410030038094                                                                   |
| Повна маса<br>Maximum mass                                                                 | F.1 | 37410030200625 37410030158922                                                       |
| Маса без навантаження<br>Mass of the vehicle in service                                    | G   | 2670                                                                                |
| Категорія<br>Vehicle category                                                              | J   | 1720                                                                                |
| Об'єм двигуна<br>Capacity                                                                  | P.1 | B                                                                                   |
| Тип палива<br>Type of fuel                                                                 | P.2 | 2445                                                                                |
| Колір<br>Color of the vehicle                                                              | R   | S                                                                                   |
| Кількість сидінь місць<br>з місцем водія<br>Number of seats<br>including the driver's seat | S.1 | Особливості<br>СТАНОВЛЕНО ГБО СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОПЕРАТОР<br>ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "ПОШТА" |
| Кількість стоячих місць<br>Number of standing places                                       | S.2 |                                                                                     |

CXM 350832

CXM № 350832 Зам. 17-3211 РС України 02.2017