У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор Херсонской верфи
_____ Федак О.П.
«___» _____ 2019 год

АКТ
технического состояния автомобиля ТАТРА 815

Комиссия в составе:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Главный инженер | Пепель В.П. | – председатель комиссии |
| 2. | Главный бухгалтер | Лобунченко О.П. | – член комиссии |
| 3. | Главный технолог | Купянский О.М. | – член комиссии |
| 4. | Главный механик | Зелинский Ю.В. | – член комиссии |
| 5. | Начальник транспортного цеха № 27 | Мищенко Д.Н.. | – член комиссии |
| 6. | Директор по безопасности | Олигорский В.Ф. | – член комиссии |

АКТ
технического состояния автомобиля ТАТРА 815

Составили настоящий акт о техническом состоянии автомобиля ТАТРА 815 гос.№ ВТ4041АЕ, инв. №9113, год выпуска 1989

Краткое техническое состояние ТАТРА:

1. Двигатель -требует ремонта
2. Сцепление - исправно
3. Система охлаждения - воздушное
4. Система смазки- удовлетворительное
5. Система питания - исправно
6. Система отопления -исправно
7. Система газовыхлопа - исправно
8. Коробка передач - исправно
10. Передний мост - исправен
11. Задний мост - исправен
12. Рессоры - исправлены
13. Трансмиссия - удовлетворительно
14. Рулевое управление - удовлетворительно
15. Тормозная система - исправно
16. Салон-удовлетворительно
17. Электрооборудование - исправно
18. Контрольный щиток - исправно
19. Колеса и шины - износ 100%
20. Аккумуляторы - отсутствуют
21. Световые приборы и стеклоочистители - исправны
22. Состояние окраски- удовлетворительно, частичная коррозия

Не задействован, в тех. процессе, не эксплуатируются с 2005г.

хранится под открытым небом. Имеется вся техническая документация.

Вывод комиссии:
Нуждается в больших капитальных вложениях для восстановления работоспособности. Техника предлагается на реализацию.

| | |
|---|---|
| Главный инженер | Пепель В.П. |
| Главный технолог | Купянский О.М. |
| Главный механик | Зелинский Ю.В. |
| Начальник транспортного цеха № 27 | Мищенко Д.Н. |
| Директор по безопасности | Олигорский В.Ф. |