

✓

Фізична особа - підприємець
Процай Світлана Олександрівна

Св. № 2 632 001 0002 000152 від 02.08.2004 р.
40009 м. Суми, вул. Робітнича, 82 кв.4 Тел. 655-197 Моб. (050) 140-94-10

Вих.№ 844 від «07» листопада 2018 р.

ДОВІДКА-ХАРАКТЕРИСТИКА
об'єкту нерухомого майна

Видана замовнику Ліквідатору ВАТ «SELMi» Чпрцн Є.В. для пред'явлення за місцем вимоги в тім, що за адресою вул.Данила Галицького (колишня Комсомольська), буд.68а, м.Суми, Сумської обл. на дату обстеження 07 листопада 2018 р. розташовані наступні будівлі та споруди:

Літера та №	Назва будівель та споруд	Рік побудови	Загальна площа, м2
A-IV	Адміністративна будівля	1959	2935,3
п/д	Підвал	1959	
A1-III	Добудова (станція очищення гальваношламів)	1980	
а	Тамбур	1959	
а1	Тамбур	1959	
	Вхід в підвал		
	Ганки (5 шт.)		9800,4
Б-III	Виробничий корпус №1	1959	
б	Добудова	1959	
б1	Добудова	1959	
б2	Добудова	1959	
б3	Добудова	1959	
б4	Добудова	1959	
б5	Добудова	1959	
цок	Цокольний поверх	1959	

Самочинно збудовані будівлі та споруди: відсутнє

Самочинна реконструкція та перепланування: відсутнє

Загальна площа адміністративної будівлі літ.А-IV(в т.ч. пд,А1-III, а,а1, кр, кр1, кр4) збільшилась на 4,3 м2, загальна площа виробничого корпусу № 1 літ. Б-III (в т.ч.б – б5, цок) збільшилась на 95,8 м2 за рахунок демонтажу та встановлення перегородок без порушення несучих конструкцій та виправлення помилок попередньої інвентаризації, що відповідно до «Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна» затвердж. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 р. за № 127, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 р. за № 582/5773 не належить до самочинного будівництва, дозволу не потребує.

Керівник

Підготував

Процай С.О.

Демченко Л.М.



Фізична особа - підприємець
Процай Світлана Олександрівна

Св. № 2 632 001 0002 000152 від 02.08.2004 р.
40009 м. Суми, вул. Робітнича, 82 кв.4 Тел. 655-197 Моб. (050) 140-94-10

Вих.№ 844 від «07» листопада 2018 р.

ДОВІДКА-ХАРАКТЕРИСТИКА
об'єкту нерухомого майна

Видана замовнику Ліквідаторц В А Т «SELMI» Чпрцн Є.В. для пред'явлення за місцем вимоги в тім, що за адресою вул.Данила Галицького (колишня Комсомольська), буд.68а, м.Суми, Сумської обл. на дату обстеження 07 листопада 2018 р. розташовані наступні будівлі та споруди:

Літера та №	Назва будівель та споруд	Рік побудови	Загальна площа, м2
В-IV	Виробничий корпус №2	1962	6700,5
в	Добудова	1962	
в1	Перехід	1962	
в2	Тамбур	1962	
в3	Тамбур	1962	

Самочинно збудовані будівлі та споруди: відсутнє

Самочинна реконструкція та перепланування: відсутнє


Загальна площа виробничого корпусу №2 літ.В-IV(в т.ч. в – в3) збільшилась на 5,3 м2 за рахунок виправлення помилок попередньої інвентаризації, що відповідно до «Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна» затвердж. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 р. за № 127, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 р. за № 582/5773 не належить до самочинного будівництва, дозволу не потребує.

Керівник

Процай С.О.

Підготував

Демченко Л.М.



Фізична особа - підприємець
Процай Світлана Олександрівна

Св. № 2 632 001 0002 000152 від 02.08.2004 р.
40009 м. Суми, вул. Робітнича, 82 кв.4 Тел. 655-197 Моб. (050) 140-94-10

Вих. № 844 від «07» листопада 2018 р.

ДОВІДКА-ХАРАКТЕРИСТИКА
об'єкту нерухомого майна

Видана замовнику Ліквідаторч ВАТ «SELM» Чирчин Є.В. для пред'явлення за місцем вимоги в тім, що за адресою вул. Данила Галицького (колишня Комсомольська), буд. 68а, м. Суми, Сумської обл. на дату обстеження 07 листопада 2018 р. розташовані наступні будівлі та споруди:

Літера та №	Назва будівель та споруд	Рік побудови	Загальна площа, м2
Г-II	Виробничий корпус №3	1960	4417,6
Г1-II	Добудова	1960	
г	Добудова	1960	
г1	Добудова	1960	
г2	Добудова	1960	
II	Відстійник	1980	37,5

Самочинно збудовані будівлі та споруди: відсутнє

Самочинна реконструкція та перепланування: відсутнє

Загальна площа виробничого корпусу №3 літ. Г-II (в т.ч. Г1-II, г – г2) зменшилась на 19,1м2 за рахунок демонтажу та встановлення перегородок без порушення несучих конструкцій, що відповідно до «Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна» затвердж. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 р. за № 127, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 р. за № 582/5773 не належить до самочинного будівництва, дозволу не потребує.

Керівник

Процай С.О.

Підготував

Демченко Л.М.

