

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Донецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«18» серпня 2020 р.

АКТ № 14
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«18» серпня 2020 р. м. Краматорськ
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ-3909
(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті механіка ГКВТ – Мазіна Сергія Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АН6388ЕТ	Y6C390900Y0043994	0400200110006775	105100	2000	01.01.2001	18 542.00	18 542.00	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів: в результаті проведення АТО у м. Слов'янськ у 2014 році автомобіль УАЗ-3909 АН6388ЕТ був розукомплектований невідомими озброєними особами. Комісією ЦПЗ №11 м. Слов'янськ був складений акт щодо розкрадання вузлів та агрегатів даного автомобіля та направлений до поліції.
пробіг з початку експлуатації 380,1 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2890/1950 кг


№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Знос, корозія та тріщини несучих частин.	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія ,тріщини лонжеронів, колісних арок, стоек та лонжеронів на підлозі.	99%
3	Двигун		
	Стартер		
	Генератор		
	Компресор		
	Турбокомпресор		
	Карбюратор		

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу	
4	Коробка передач			
5	Задній міст			
	Диски коліс			
	Ресори (пружини)			
	Амортизатори			
6	Передній міст			
	Диски коліс			
	Ресори (пружини)			
	Амортизатори			
	Передня вісь			
7	Механізм рульового управління			
8	Фургон			
	Радіатор			
	Електропристрої			
	Фари			
	Головний гальмовий циліндр			
	Акумуляторна батарея			
9	Автошини			

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: автомобіль УАЗ-3909 не відповідає технічним умовам 99% фізичний та моральний знос агрегатів, вузлів та деталей.
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: капітальний ремонт автомобіля УАЗ-3909 економічно не вигідний. Пропозиція - автомобіль підлягає списанню у зв'язку з фінансово-економічною недоцільністю його відновлення.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотографії об'єкта.
(перелік технічної документації по об'єкту)

<u>Начальник ЦПП</u> (посада)	 (підпис)	<u>Сінкевич Ю.М.</u> (ПІБ)
<u>Провідний інженер ЦПП</u> (посада)	 (підпис)	<u>Літвінова О.О.</u> (ПІБ)
<u>Механік ГК та В</u> (посада)	 (підпис)	<u>Мазін С.М.</u> (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АН6388ЕТ	Y6C390900Y0043994	0400200110006775	105100	2000	01.01.2001	18 542.00	18 542.00	0	0

Фактичний пробіг з початку експлуатації 380.1 тис. км. В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	253,89	324,00	577,89

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1950	3686,00	7187,7	-	6609,81

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 6609,81 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Сінкевич Ю.М.

Начальник БЕФ



Сінкевич Н.В..

УКРАЇНА UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AH6388ET	
Рік випуску Date of first registration	B	2000	
Дата реєстрації Date of registration	I	17.09.2009	
Приймиця або організація Surname of company	C.1.1	21560045 УДППЗ "УКРПОШТА"	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	UDPPZ "UKRPOSHTA"	
Адреса Address	C.1.3	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 2 ХРЕЩАТИК, 22	
Вулиця, будинок, квартира Ownership	C.4	Н	
Період дії Period of validity	H	ВРЕР м.Слов'янська при УДАІ ГУМВС України в Донецькій області	

CAA 101670

Марка Make	D.1	UA3
Модель Type	D.2	3909
Тип Commercial description	D.3	ВАНТАЖНИЙ ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	Y6C390900Y0043994 Y0038048 Y0043994
Повна маса Maximum mass	F.1	2890
Маса без вантажів Mass of the vehicle in service	G	1950
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445
Тип пального Type of fuel	P.3	B
Колір Colour of the vehicle	R	СІРИЙ
Кількість сидінь, включаючи водія Number of seats including the driver's seat	S.1	7
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

CAA 101670 Особливі відмітки
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТОВИЙ
ЯНВ 015161 від 12.04.2009

CAA 101670 ТОВ "Енік" Консорціуму "СДАПС" 2-й м. 01.07.2009 01





