

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Хмельницька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

«08» жовтня 2021 р.

АКТ № 34
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«08» жовтня 2020р.

м. Хмельницький

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ГАЗ 53 державний номер АА8945РМ

який знаходиться у підзвіті Кочмарського К.В.

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА8945РМ	10290290	22001978100018 57	105100	1978	05.10.1978	8 398.00	8 398.00	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації **1 457.276** тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) **3500** кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Тріщини, послаблення міст кріплення, пошкодження кронштейнів.	95%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізьна корозія кузова	95%
3	Двигун	знос поршневої групи та головки блока	100%
	Стартер	замикання обмотки	99%
	Генератор	замикання обмотки	99%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Знос голчатого клапана, зашлаковані канали	99%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний граничний знос	99%
5	Задній міст	зношення посадкових місць під підшипники піввісей	99%
	Диски коліс	Деформовані	90%
	Ресори (пружини)	Граничний експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Підтікання	99%
6	Передній міст	Граничне зношення	99%
	Диски коліс	деформовані	90%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	підтікання	99%
	Передня вісь	Гранично розроблені посадочні місця шкворнів	99%
7	Механізм рульового управління	Корозійно ушкоджений не працює	95%
8	Фургон	-	
	Радіатор	забиті магістралі, пошкоджені соти	95%
	Електропристрої	Пересихання ізоляції електропроводів	100%
	Фари	Розбите скло фари, вигорання рефлекторів	100%
	Головний гальмовий циліндр	Механічний знос циліндрів	100%
	Акумуляторна батарея	Закінчений термін експлуатації	100%
8	Автошини	автошини не відповідають вимогам про експлуатацію, норму пробігу пройдено повністю	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить **98%**

Висновок та пропозиції: - транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.


Начальник ЦПП
(посада)

Старший механік
(посада)

Технік з обліку
(посада)


(підпис)


(підпис)


(підпис)

Кочмарський К.В.
(ПБ)

Зайцев П.Я
(ПБ)

Гришок В.В.
(ПБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу автомобіля ГАЗ 53

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA8945PM	10290290	2200197810001857	105100	1978	05.10.1978	8 398.00	8 398.00	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос конструктивних елементів кузова, основних вузлів та агрегатів.

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовно вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
3.5	3500.00	12250.00	0.00	12250.00

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0.00	720.00	250.00	970.00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 11280.00 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно до фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Кочмарський К.В

Начальник відділу економіки та фінансів

Степура Н.В.

UKRAINE UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Date of first registration	A	AA8945PM	
Дата першої реєстрації Date of registration	B	26.04.2008	
Рік виготовлення Year of manufacture	B.1	05.05.2017	
Повна назва або організація Surname or company	B.2	1975	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"	
Адреса Address	C.1.2	JSC "UKRPOSHTA"	
Область Region	C.1.3	М. КИЇВ	
Вул., буль., кв. Ownership	C.4	М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ вул. ХРЕЩАТИК 22 в с вЛАСНИКОМ	
Дієвість до Period of validity	H		Центр 6841 TSC 6841

CXM 318869

Марка Make	D.1	ГАЗ	
Модель Type	D.2	53A	
Тип Commercial description	D.3	ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН	
Номер шасі (число, рама) Vehicle identification number	E	10290290	
Повна маса Maximum mass	F.1	6300	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	3500	
Категорія Vehicle category	J	C1	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	4250	
Тип палива Type of fuel	P.2	S	
Колір Color of the vehicle	R	ЗЕЛЕНИЙ	
Кількість сидінь з місцем для водія Number of seats including the driver's seat	S.1	2	ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
Кількість стоянок Number of standing places	S.2		

CXM 318869

CXM № 318869 Зам. 17-3185 PC Ukraine 01.2017

