Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Чернівецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«1» 09 2020р.

АКТ № 12
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«1» 09 **2020 р.** **м. Чернівці**

Проведено обстеження фізичного технічного стану
ГАЗ 33021 № СЕ 1513 АО
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Семаки В.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи)

Держ номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення ,грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
СЕ1513 АО	330210Т000 227 BN	2500200310001433	105100	1996	03.03.2003	2958.00	2958.00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 707,0 тис. км
маса об'єкта за паспортом(повна/без навантаження) – 3500 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Експлуатаційний знос	96%
2	Кузов (кабіна)	Корозія кабіни	96%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, посадочних місць, головки блоку	97%
	Стартер	Знос кришки, посадочних місць, бендикса, якоря	100%
	Генератор	Знос якоря, реле напруги, обмотки	100%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Експлуатаційний знос	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток з
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників	100%
5	Задній міст	Знос головної пари, знос посадочних місць підшипників	100%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	-	
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь	Знос посадочних місць під шкорень	100%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	97%
8	Фургон	Корозія	97%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:
Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Додатки:

1. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП _____ Семака В.В
(посада) (підпис) (ПІБ)

Провідний інженер ЦПП _____ Гирбу М.М
(посада) (підпис) (ПІБ)

Слюсар 6р. ЦПП _____ Кушнірюк В.Ш
(посада) (підпис) (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 33021

Держ номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення ,грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
CE1513 AO	330210T000 227 BN	2500200310 001433	105100	1996	03.03.2003	2958.00	2958.00	0.00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн..)
1.45	3500.00	5075.00	0,00	5075.00

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу


Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0.00	820,00	300.00	1120,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3955,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Семака В.В


Начальник відділу економіки та фінансів Гавриш В.М.


ПОШТА


CE 1513 AO

CE 1513 AO

ITOUTA




УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

UA

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер Registration number	A	СЕ1513АО
Рік випуску Date of first registration	B	1996
Дата реєстрації Date of registration	I	27.05.2009
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	УДППЗ "УКРПОШТА", М.КИЇВ, ВУЛ.ХРЕЩАТИК UDPPZ "UKRPOSHTA", M.KYIV VUL.KHRESHCHA
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	
Адреса Address	C.1.3	
Район Region		ЧЕРНІВЕЦЬКА
Населений пункт		ЧЕРНІВЦІ
Вулиця, будинок, квартира		СОЧИНСЬКА, 3 /А СОЧИНСЬКА, 6
Власність Ownership	C.4	
Дійсне до Period of validity	H	ВРЕР для обслуг. ім. Червівці при УДАІ УМВС України в Чернівецькій області

CEC072772



CEC072772

Кількість сидячих місць Number of seats	S.1	3
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	
Колір Colour of the vehicle	R	СИНІЙ
Тип палива Type of fuel	P.3	Б
Об'єм двигуна Cylinder capacity	P.1	2445
Категорія Vehicle category	J	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	
Повна маса Maximum mass	F.1	3500
Серійний номер Vehicle identification number	E	33021070000227 BN
Спеціальні відмітки Type	D.3	ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН
Марка Make	D.2	33021
Фірмове найменування Trade name	D.1	ГАЗ