

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Чернівецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 7 » 09 2020р.

АКТ № 1
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції
« 7 » 09 2020р. м. Чернівці

Проведено обстеження фізичного технічного стану

УАЗ 3909 CE2561AP

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Семаки В.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи)

Держ номерни й знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтер ського обліку	Рік випуск у (побуд ови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення грн.	Залишко ва вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
CE2561 AP	Y0041132	25002003100 01407	105100	2000	03.03.2003	17480.00	17480.00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 378,0 тис. км

маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 2800 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Незначна корозія, не читаємий номер рами	90%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія основних елементів	97%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ,	95%
	Стартер	Межове фізичне зношення деталей. Перегоріли обмотки ротора і статора. Граничний знос колектора якоря й щиток.	100%
	Генератор	Межовий фізичний знос деталей. Розбиті гнізда підшипників передньої та задньої кришки, граничний знос колектора якоря та щіток, замикання діодного мостика.	100%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Експлуатаційний знос	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників	100%
5	Задній міст	Знос головної пари, посадочних місць підшипників	100%
	Диски коліс	Експлуатаційний знос	97%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	Знос головної пари, посадочних місць підшипників	96%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, підтікання масла	99%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос верхньої та нижньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Експлуатаційний знос	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	100%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції :

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Провідний інженер ЦПП
(посада)

Слюсар бр. ЦПП
(посада)

(підпис)


(підпис)

(підпис)

Семака В.В
(ПІБ)

Гирбу М.М
(ПІБ)

Кушнірюк В.ІІІ
(ПІБ)





Марка	D.1	УАЗ
Model	D.2	3903
Тип	D.3	ВАНТАЖНИЙ САЖИРСЬКИЙ
Commercial description	E	Y0041132
Номер шасі (кузова, рами)	F.1	2800
Vehicle identification number	G	
Повна маса	J	
Maximum mass	P.1	2445
Маса без навантаження	P.3	В
Mass of the vehicle in service	R	БІЛИЙ
Категорія	S.1	7
Vehicle category	S.2	
Об'єм двигуна		
Capacity		
Тип палива		
Type of fuel		
Колір		
Colour of the vehicle		
Кількість сидінь, місць		
Number of seats		
including the driver's seat		
Кількість стоячих місць		
Number of standing places		

CAA221128 CAA № 221128 ТОВ "Знак" Київська обл. "СІЛА" ДНП "Укрпошта" М. Київ

Україна
UKRAINE
UKRAINE
UKRAINE

Свідоцтво про реєстрацію
TRANSPORTATION CERTIFICATE
CERTIFICATE OF REGISTRATION

CE2561AP

2000

07.11.2009

УДПЗ "УКРПОШТА", М. Київ, вул. Арсенальна
C.1.1
ДПРЗ "УКРПОШТА", М. Київ
C.1.2
Вул. Князівська
C.1.3
Чернівецька
Чернівці
C.4
г.р.о.в. Валківський, в.
Сочинська, в.

Відомості
C.4
H

Регістраційний номер
A
Регістрація
B
Дата реєстрації
I
Дата реєстрації
C.1.1
Сума організації
C.1.2
Ім'я та прізвище
C.1.3
Адреса
C.4
Відомості
H

Вулиця, будинок, квартира
Населений пункт
Регіон
Адреса
Ім'я та прізвище
Сума організації
Дата реєстрації
Дата реєстрації
Регістраційний номер

Україна
UKRAINE
UKRAINE
UKRAINE

Свідоцтво про реєстрацію
TRANSPORTATION CERTIFICATE
CERTIFICATE OF REGISTRATION

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909

Держ номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
CE2561 AP	Y0041132	2500200310 001407	105100	2000	03.03.2003	17480.00	17480.00	0.00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1.45	3500.00	5070.00	0,00	5070.00

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0.00	720,00	250.00	970,00


Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 4105,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Семака В.В

Начальник відділу економіки та фінансів



Гавриш В.М.