

Додаток 3

до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Тернопільська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

«02» 09 20 10 р.

АКТ № 21

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«02» 09 20 10 р.

м. Тернопіль

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля Марка ГАЗ, модель 5327, д.н. ВО 8310 АК

який знаходиться у підзвіті Дрюченка Ярослава Олександровича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсько- го обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВО 8310 АК	42998/3500 G0173614	190019771 0002428	105100	1990	01.10.1990	8670,00	8670,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів.

пробіг з початку експлуатації 623,0 т.км.

маса об'єкта за паспортом – 7400/4270 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
1	Рама	Корозія рами, деформація, тріщини,	100%
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин, корозія дверей, капота	100%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина блоку	100%
	Стартер	Знос якоря, знос підшипників	99%
	Генератор	Згорівша обмотка статора, знос підшипників	100%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос голчатого клапану, тріщина корпусу	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
4	Коробка передач	Знос шестерень та валів, знос посадочних місць підшипників	100%
5	Задній міст	Знос головної пари, підшипників	100%
	Диски коліс	Тріщина диску, деформація, корозія	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, тріщина листів	99%

	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, корозія	100%
	Передній міст	-	
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення, корозія, деформація	100%
6	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, тріщина листів	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, корозія	100%
	Передня вісь	Граничне зношення, тріщина, корозія	100%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, корозія, тріщина картера	98%
	Фургон	Корозія, деформація	98%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот, тріщина сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки,	100%
8	Фари	Корозійний знос рефлектора, розбите скло	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, раковини	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, тріщина корпусу	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Дрюченко Я О

Гаврилюк Г Ф

Чопик І І

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу Автомобіля марки ГАЗ 5327 Державний номер ВО 8310 АК

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВО 8310 АК	42998/350 0G017361 4	190019771000 2428	105100/	1990	1990	8670,00	8670,00	0,00	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	750,20	324,00	1074,2

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
2100,00	3600,00	7560,00	-	7560,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 6485,8 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

Дрюченко Я О

Ляховська Т В



УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер
Registration number

A

BO8310AK

Рік випуску
Date of first registration

B

1990

Дата реєстрації
Date of registration

I

09.07.2008

Прізвище або організація
Surname or company

C.1.1

ЗКПО 01192220 УДППЗ "УКРПОШТА" КИЇВ

Ім'я та по батькові
Given name(s)

C.1.2

ХРЕШАТИК 22
UDPPZ "UKRPOSHTA" KYJIV

Адреса
Address

C.1.3

ТЕРНОПІЛЬСЬКА
М.ТЕРНОПІЛЬ

Район
Region

Населений пункт

ВЕСЕЛА, 22

Вулиця, будинок, квартира



Власність
Signature

C.4

Діє до
Valid to

H

І ВРЕР УДАІ УМВСУ
в Тернопільській обл.

BOC044913

Марка
Make
Модель
Type
Тип
Commercial description
Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number
Повна маса
Maximum mass
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
Категорія
Vehicle category
Об'єм двигуна
Capacity
Тип пального
Type of fuel
Колір
Colour of the vehicle
Кількість сидінь, місць
а місць водія
Number of seats
including the driver's seat
Кількість стоячих місць
Number of standing places

D.1 ГАЗ

D.2 5327

D.3 ФУРГОН-С

E 42998/3500G
0173614

F.1 7400

G 4270

J

P.1 4250

P.3 Бензин або газ

R СИНІЙ

S.1 2

S.2

Особливі відмітки
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
Т/П ТЕА026975 14.07.99

ВСС044913

