

Додаток 3  
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Донецька дирекція АТ «Укрпошта»  
(назва філії)  
« 20 » серпня 2020 р.

АКТ № 22  
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,  
який не може виконувати свої функції

« 20 » серпня 2020 р. м. Покровськ

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Mazda E2200  
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті механіка ГКВТ Шкрябець В'ячеслав Володимирович  
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

| Державний<br>номерний знак | VIN-код<br>(номер кузова) | Інвентарний номер | Субрахунок<br>бухгалтерсь<br>кого обліку | Рік випуску<br>(побудови) | Дата<br>введення в<br>експлуатації | Первісна<br>вартість,<br>грн. | Сума зносу<br>та<br>знецінення,<br>грн. | Залишкова<br>вартість,<br>грн. | Залишков<br>ий термін<br>експлуата<br>ції згідно<br>з даними<br>обліку,<br>міс. |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| AA9856PX                   | JMSR1L3200738272          | 0400199610006885  | 105100                                   | 1996                      | 01.11.1996                         | 30010,00                      | 30010,00                                | 0                              | 0                                                                               |

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів пробіг з початку експлуатації: 533,1 тис. км  
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 3600/1870 кг

| № з\п | Найменування   | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів                           | Відсоток зносу |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Рама           | відсутня                                                                               |                |
| 2     | Кузов (кабіна) | Корозія, в тому числі наскрізна, тріщини несучих частин, кронштейнів та колісних арок. | 80%            |
| 3     | Двигун         | Знос газорозподільного механізму та КШМ.                                               | 95%            |
|       | Стартер        | Знос якоря, знос щіток, втрата пружності щіткотримачів.                                | 100%           |
|       | Генератор      | Знос щіток та струмознімальних кілець, знос якоря, знос регулятора напруги.            | 100%           |
|       | Компресор      | -                                                                                      |                |
|       | Турбокомпресор | -                                                                                      |                |
|       | Карбюратор     | Знос голчатого клапану.                                                                | 100%           |

| № з\п | Найменування                  | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів                                                           | Відсоток зносу |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4     | Коробка передач               | Вихід з ладу шестерень та підшипників коробки передач та роздаточної коробки. Знос шліцьових з'єднань карданних валів. | 95%            |
| 5     | Задній міст                   | Знос головної пари, знос шліців напівосей.                                                                             | 95%            |
|       | Диски коліс                   | Деформація та тріщини ободів дисків.                                                                                   | 100%           |
|       | Ресори (пружини)              | Втрата робочої жорсткості, тріщини листів ресори.                                                                      | 90%            |
|       | Амортизатори                  | Знос штока, знос поршня, підтікання рідини.                                                                            | 100%           |
| 6     | Передній міст                 | Знос головної пари.                                                                                                    | 90%            |
|       | Диски коліс                   | Порушені гнізда кріплення.                                                                                             | 100%           |
|       | Ресори (пружини)              | Експлуатаційний знос, втрата робочої жорсткості.                                                                       | 90%            |
|       | Амортизатори                  | Знос штока, знос поршня, підтікання рідини.                                                                            | 100%           |
|       | Передня вісь                  | Граничний знос маточин коліс.                                                                                          | 98%            |
| 7     | Механізм рульового управління | Знос черв'ячної пари механізму, знос втулок.                                                                           | 100%           |
| 8     | Фургон                        | -                                                                                                                      |                |
|       | Радіатор                      | Корозійний знос сот, підтікання рідини.                                                                                | 100%           |
|       | Електропристрої               | Чисельні пошкодження електропроводки, корозія.                                                                         | 90%            |
|       | Фари                          | Корозійний знос рефлектора.                                                                                            | 80%            |
|       | Головний гальмовий циліндр    | Знос манжетів та робочої поверхні головного циліндра. Знос ущільнень та циліндрів гальмівних супортів.                 | 100%           |
|       | Акумуляторна батарея          | Руйнування пластин.                                                                                                    | 100%           |
| 9     | Автошини                      | Спрацьований протектор.                                                                                                | 99%            |

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Кузов та всі його основні вузли та агрегати потребують капітального ремонту або заміни на нове. Несучі елементи зруйновані.  
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне старіння. До подальшої експлуатації та відновлення не придатний. Пропозиція – автомобіль Mazda E2200 списати.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотографії об'єкта.  
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП

(підпис)

Сінкевич Ю.М.  
(ПІБ)

Провідний інженер ЦПП

(підпис)

Літвінова О.О.  
(ПІБ)

Механік ГК та В

(підпис)

Шкрябець В.В.  
(ПІБ)



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ  
доцільності списання транспортного засобу Mazda E2200

| Державний<br>номерний знак | VIN-код<br>(номер кузова) | Інвентарний номер | Субрахунок<br>бухгалтерсь<br>кого обліку | Рік випуску<br>(побудови) | Дата<br>введення в<br>експлуатації | Первісна<br>вартість,<br>грн. | Сума зносу<br>та<br>знецінення,<br>грн. | Залишкова<br>вартість,<br>грн. | Залишков<br>ий термін<br>експлуата<br>ції згідно<br>з даними<br>обліку,<br>міс. |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| AA9856PX                   | JMSR1L3200738272          | 0400199610006885  | 105100                                   | 1996                      | 01.11.1996                         | 30010,00                      | 30010,00                                | 0                              | 0                                                                               |

Фактичний пробіг з початку експлуатації 533.1 тис. км. В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

| Витрати на зняття<br>з обліку в МРСВ<br>ДАІ (грн.) | Витрати на розбирання,<br>демонтаж ТЗ та інші<br>витрати (грн.) | Витрати на утилізацію<br>пневматичних шин,<br>олив та іншого (грн.) | Орієнтовна сума витрат на<br>ліквідацію ТЗ (грн.) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| -                                                  | 253,89                                                          | 324,00                                                              | 577,89                                            |

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

| Кількість<br>металобрухту<br>(т.) | Орієнтовна вартість<br>за 1т. металобрухту<br>(грн.) | Орієнтовна сума<br>доходу від здачі<br>металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума від<br>оприбуткування<br>вузлів та деталей ТЗ<br>(грн.) | Загальна сума<br>орієнтовного<br>доходу (грн.) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1870                              | 3686,00                                              | 6892,82                                                    | -                                                                       | 6314,93                                        |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 6314,93 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ



Сінкевич Ю.М.



Сінкевич Н.В..



УКРПОШТА  
ГОЛОВНА ПОШТА КРАЇНИ

Сканована копія технічного паспорту автомобіля

MAZDA E2200 держ. №AA9856PX

| UKRAINE<br>UKRAINE<br>UKRAINE                  |       | СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ<br>ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ<br>REGISTRATION CERTIFICATE<br>CERTIFICAT D'IMMATRICULATION |  |
|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Регістраційний номер<br>Registration number    | A     | AA9856PX                                                                                                     |  |
| Дата реєстрації<br>Date of first registration  | B     | 26.11.2009                                                                                                   |  |
| Дата реєстрації<br>Date of registration        | B.1   | 21.11.2017                                                                                                   |  |
| Рік випуску<br>Year of manufacture             | B.2   | 1996                                                                                                         |  |
| Претензія або організація<br>Assurance company | C.1.1 | ПАТ "УКРПОШТА"                                                                                               |  |
| Власник<br>Owner                               | C.1.2 | М. КУІВ                                                                                                      |  |
| Адреса<br>Address                              | C.1.3 | М. КУІВ                                                                                                      |  |
| Район<br>District                              |       | ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ                                                                                               |  |
| Власник<br>Owner                               | C.4   | вул. ХРЕЩАТИК 22                                                                                             |  |
| Власник<br>Owner                               |       | в с. ВЛАСНИКОМ                                                                                               |  |
| Період дії<br>Period of validity               | H     | ТСЦ 1444                                                                                                     |  |

CXK 006975

|                                              |     |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Марка<br>Make                                | D.1 | MAZDA                                                                       |
| Модель<br>Model                              | D.2 | E 2200                                                                      |
| Тип<br>Type                                  | D.3 | ЗАГАЛЬНИЙ ВАНТАЖНИЙ                                                         |
| Описовий опис<br>Description                 |     | ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ-С                                                       |
| Відомості про номер<br>Identification number | E   | JM2SHTL3200738272                                                           |
| Повна вага<br>Full weight                    | F.1 | 3600                                                                        |
| Максимальна вага<br>Maximum weight           | G   | 1870                                                                        |
| Категорія<br>Category                        | J   | C1                                                                          |
| Об'єм двигуна<br>Engine capacity             | P.1 | 2169                                                                        |
| Тип палива<br>Fuel type                      | P.2 | D                                                                           |
| Колір<br>Color                               | R   | ЖОВТИЙ                                                                      |
| Кількість осей<br>Number of axles            | S.1 | 8                                                                           |
| Кількість осей<br>Number of axles            | S.2 | ОСЬОВА ВІСЬ: СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ, СИМВОЛ-ЖОВТО-СИНІЙ СМУГ.<br>РОЗПОЗ.ЗНАК ПОШТА |

CXK 006975

CXK № 006975 34М.17-3873 PC Ukraine 04.2017

Попередній номер АН1934ІР







