

Додаток 3  
до Регламенту бізнес-процесу «Списання  
непридатних транспортних засобів  
АТ «Укрпошта»

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»  
14 серпня 2020 р.

АКТ № 39  
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,  
який не може виконувати свої функції

14 серпня 2020 р. м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3741, державний реєстраційний номер АА1503РТ

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірини Петрівни

| Державний<br>номерний<br>знак | VIN-код<br>(номер кузова) | Інвентарний<br>номер | Субрахунок<br>бухгалтерського<br>обліку | Рік<br>випуску<br>(побудови) | Дата<br>введення в<br>експлуатацію | Первісна<br>вартість,<br>грн. | Сума зносу<br>та<br>знецінення<br>, грн. | Залишкова<br>вартість,<br>грн. | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з<br>даними<br>обліку, міс. |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| АА1503РТ                      | ХТТ37410030452550         | 2300200310002891     | 105100                                  | 2003                         | 07.2003                            | 29892.75                      | 29892.75                                 | 0,00                           | 0                                                                          |

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів  
пробіг з початку експлуатації 453.6 тис. км  
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2820/1265 кг

| № з\п | Найменування   | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів   | Відсоток зносу |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Рама           | Корозія лонжеронів, тріщини кріплень кріплення ресор           | 99%            |
| 2     | Кузов (кабіна) | Наскрізна корозія днища, порогів                               | 99%            |
| 3     | Двигун         | Зтріщина рубашки охолодження, природній знос робочих поверхонь | 99%            |
|       | Стартер        | Люфт якоря, корозія контактів                                  |                |
|       | Генератор      | Замкнення проводки, пошкодження корпусу                        |                |
|       | Компресор      | -                                                              |                |
|       | Турбокомпресор | -                                                              |                |
|       | Карбюратор     | Втрата щільності робочих поверхонь, корозія                    | 99%            |

| № з\п | Найменування                  | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів      | Відсоток зносу |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4     | Коробка передач               | Знос валів, підшипників, ущільнювачів                             | 99%            |
| 5     | Задній міст                   | Втрата геометрії корпусу, тріщина картера                         | 98%            |
|       | Диски коліс                   | Тріщини, розбалансування                                          | 99%            |
|       | Ресори (пружини)              | Втрата робочих властивостей, природний знос                       | 98%            |
|       | Амортизатори                  | Знос корпусу, знос поршня                                         | 99%            |
| 6     | Передній міст                 | Корозія картера, знос посадочних місць підшипників редуктора      | 99%            |
|       | Диски коліс                   | Тріщини, розбалансування                                          | 99%            |
|       | Ресори (пружини)              | Втрата робочих властивостей, тріщина, природний знос              | 99%            |
|       | Амортизатори                  | Втрата цілісності корпусу                                         | 99%            |
|       | Передня вісь                  | -                                                                 |                |
| 7     | Механізм рульового управління | Підклинювання робочої пари                                        | 99%            |
| 8     | Фургон                        | Корозія наскрізна, природний знос                                 | 99%            |
|       | Радіатор                      | Наскрізна корозія, накип в сотах, зменшено пропускну спроможність | 99%            |
|       | Електропристрої               | Окислення контактів, пошкодження кріплень, замикання              | 99%            |
|       | Фари                          | Пошкодження, корозія                                              | 99%            |
|       | Головний гальмовий циліндр    | Корозія та граничний знос поверхні циліндра                       | 99%            |
|       | Акумуляторна батарея          | Списано                                                           |                |
| 9     | Автошини                      | Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою | 99%            |

Об’єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

- Додатки:
- 1. фото,
  - 2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП  
Провідний інженер  
Майстер з ремонту транспорту



Козоріз І.П.  
Яценко Ф.П.  
Матуся М.І.

**ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ**  
**доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3741**

| Державний<br>номерний<br>знак | VIN-код<br>(номер кузова) | Інвентарний<br>номер | Субрахунок<br>бухгалтерського<br>обліку | Рік<br>випуску<br>(побудови) | Дата<br>введення в<br>експлуатації | Первісна<br>вартість,<br>грн. | Сума<br>зносу та<br>знецінення<br>, грн. | Залишкова<br>вартість,<br>грн. | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з даними<br>обліку, міс. |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AA1503PT                      | ХТТ37410030<br>452550     | 230020031<br>0002891 | 105100                                  | 2003                         | 07.2003                            | 29892.75                      | 29892.75                                 | 0,00                           | 0                                                                       |

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

**Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу**

| Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.) | Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.) | Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.) | Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| -                                            | 390,00                                                    | -                                                              | 390,00                                         |

**Розрахунок доходів від списання транспортного засобу**



| Кількість металобрухту (т.) | Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.) | Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..) |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0,822                       | 2800,00                                        | 2301,60                                                | -                                                              | 2301,60                                     |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 1911,60 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦППІ

Начальник відділу економіки та фінансів

14 серпня 2020 р.



Козоріз І.П.

Стадник Л.В.

| UA                         |       | УКРАЇНА<br>UKRAINE<br>UKRAINE |  | СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ<br>ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ<br>REGISTRATION CERTIFICATE<br>CERTIFICAT D'IMMATRICULACIÓN |  |
|----------------------------|-------|-------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Registration number        | A     | AA1803PT                      |  |                                                                                                              |  |
| Date of first registration | B     | 03.12.2008                    |  |                                                                                                              |  |
| Date of registration       | B.1   | 13.09.2017                    |  |                                                                                                              |  |
| Year of manufacture        | B.2   | 2009                          |  |                                                                                                              |  |
| Name of manufacturer       | C.1.1 | ПАТ "УКРОПОЛТА"               |  |                                                                                                              |  |
| Trade name or company      | C.1.2 | ЛЕС "УКРОПОЛТА"               |  |                                                                                                              |  |
| Address                    | C.1.3 | М. КИЇВ                       |  |                                                                                                              |  |
| City                       |       | М. КИЇВ                       |  |                                                                                                              |  |
| Region                     |       | ЩЕПЧЕНКІВСЬКИЙ                |  |                                                                                                              |  |
| Post, apt., no.            | C.4   | вул. ХРЕЩАТИК 22              |  |                                                                                                              |  |
| Country                    |       | В Є ВЛАСНИКОМ                 |  |                                                                                                              |  |
| Period of validity         | H     |                               |  |                                                                                                              |  |

СХМ 788047

|                                |     |                               |
|--------------------------------|-----|-------------------------------|
| Make                           | D.1 | UA3                           |
| Model                          | D.2 | 3741                          |
| Type                           | D.3 | СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИК     |
| Commercial description         | E   | ФУРГОН НА ПОТОМАНІЙНИЙ-В      |
| Vehicle identification number  | F.1 | 37410030106902 37410030473375 |
| Power (kW)                     | G   | 1265                          |
| Mass (kg) (gross weight)       | J   | 8                             |
| Mass of the vehicle in service | P.1 | 2445                          |
| Category                       | P.2 | 5                             |
| Country of origin              | R   | СІРІЙ                         |
| State of the vehicle           | S.1 | 2                             |
| Vehicle category               | S.2 | СТАНОВИЩЕ ПРОВОДНИКА          |
| Number of seats                |     |                               |
| Number of doors                |     |                               |
| Number of standing places      |     |                               |

СХМ 788047

1348



2020-09-10 13:40

