




Фото 1. Загальний вигляд димової труби з встановленим обладнанням.

2.3 Оцінка технічного стану

Огляд об'єкту здійснювався 21 лютого 2020 року. Технічний стан конструкції класифікувався згідно з вимогами «Положення з питань обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та поточної експлуатації будівель і споруд у галузі зв'язку» та ДСТУ Б В.2.6-210:2016

Інв. № ориг.	Зам. інв. №					Арк. 7
	Підпис і дата					
	Зам.	Кільк.	Аркуш	№	Підп.	
UB0826-TO						