

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Донецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 18 » серпня 2020 р.

АКТ № 10
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 18 » серпня 2020 р. м. Краматорськ

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану ВАЗ-21099
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті механіка ГКВТ – Мазіна Сергія Миколайовича.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатаці і	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA3615PM	ХТА210990S1694211	0400199510006796	105100	1995	01.06.1995	26 197.00	26 197.00	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації **750,0** тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) **1395/1005** кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Відсутня	0
2	Кузов (кабіна)	Корозія дверей, підлоги, колісних арок, тріщини лонжеронів і стоек.	91%
3	Двигун	Занижена компресія у циліндрах та тиск оливи ,підтікання оливи скрізь сальники. Знос головки блока циліндрів.	95%
	Стартер	Замикання ел. обмотки якоря, знос шестерні привода та щіток.	95%
	Генератор	Знос деталей, підшипників, колектора якоря та щіток.	93%
	Компрессор	Відсутній.	0
	Турбокомпресор	Відсутній.	0
	Карбюратор	Знос деталей, підтікання палива.	90%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу	
4	Коробка передач	Знос деталей, підшипників, шестерень передач та підтікання мастила.	91%	
5	Задній міст	Знос маточин коліс, знос гальмівних колодок та барабанів.	92%	
	Диски коліс	Деформація та тріщини дисків.	90%	
	Ресори (пружини)	Знос та втрата жорсткості пружин.	91%	
	Амортизатори	Знос та підтікання мастила.	96%	
6	Передній міст	Відсутній	0	
	Диски коліс	Деформація та тріщини дисків.	90%	
	Ресори (пружини)	Знос та втрата жорсткості пружин.	91%	
	Амортизатори	Зношені, підтікання мастила.	96%	
	Передня вісь	Знос деталей ричагів рульового управління та втулок , знос маточин коліс, знос гальмівних супортів, колодок ,підтікання гальмівної рідини.	90%	
7	Механізм рульового управління	Знос рульової рейки та її корпусу.	95%	
8	Фургон	Відсутній.	0	
	Радіатор	Корозія сот, підтікання охолоджувальної рідини.	95%	
	Електропристрої	Зіпсувалися колодка запобіжників, перемикачів та ізоляція електропроводки.	90%	
	Фари	Тріщини стекол, корпусу та знос деталей.	95%	
	Головний гальмовий циліндр	Знос, підтікання гальмівної рідини.	95%	
	Акумуляторна батарея	Вийшов строк експлуатації	96%	
9	Автошини	Знос протектору, бокові порізи	96%	

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: автомобіль **ВАЗ-21099** не відповідає технічним умовам 95% фізичний та моральний знос агрегатів, вузлів та деталей.

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: капітальний ремонт автомобіля ВАЗ-21099 економічно не вигідний. Пропозиція - автомобіль підлягає списанню у зв'язку з фінансово-економічною недоцільністю його відновлення.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотографії об'єкта.

(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП

(підпис)

Сінкевич Ю.М.
(ПІБ)

Провідний інженер ЦПП

(підпис)

Літвінова О.О.
(ПІБ)

Механік ГК та В

(підпис)

Мазін С.М.
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **BA3-21099**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA3615PM	ХТА210990S1694211	0400199510006796	105100	1995	01.06.1995	26 197.00	26 197.00	0	0

Фактичний пробіг з початку експлуатації 750.0 тис. км. В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	253,89	324,00	577,89

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1005	3686,00	3704,43	-	3126,54

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3126,54 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Сінкевич Ю.М.

Начальник ВЕФ



Сінкевич Н.В.

Сканована копія технічного паспорту автомобіля
BA321099 держ. № AA3615PM

УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЕСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AA3615PM	
Дата періоду реєстрації Date of first registration	B	21.12.2007	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	20.12.2017	
Рік випуску Year of manufacture	B.2	1995	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOSHTA"	
Ім'я по батькові Given name(s)	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Вул., Спів. №. Road, Apt. No.	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22	
Власність Ownership		а є власником	
Дієзон до Period of validity	H	ТСЦ 1443 TSC 1443	

СХК 163876

Марка Make	D.1	BA3
Модель Type	D.2	21099
Тип Type	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ
Комерційний опис Commercial description	E	СЕДАН-В
Номер шасі (серія, рама) Vehicle identification number		ХТА210990S1694211
Повна вага Maximum mass	F.1	1395
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1005
Категорія Category	J	B
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1499
Тип палива Type of fuel	P.2	S
Колір Color	R	ЧЕРВОНИЙ
Кількість сидінь, не- залежних від сидіння водія Number of seats including the driver's seat	S.1	5
Кількість стоянок Number of standing places	S.2	

СХК 163876

СХК № 163876 Зам. 17-3747 PC Ukraina 04.2017





