

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«19» березня 2021р.

АКТ № 17
обстеження технічного стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» березня 2021 р. м. Херсон
Проведено обстеження технічного стану М 214120 д.р.н ВТ5285АІ

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Тищенко Катерина Ігорівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВТ5285АІ	587726	210019971000 1352	105100	1995	30.05.1997	9441,00	9441,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

пробіг з початку експлуатації- 578,8 тис.км;
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) - 1465 кг.

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу %
1	2	3	4
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія підлоги, крил та дверей	94
3	Двигун	Корозійне руйнування площини головки блоку, граничний знос блоку циліндра	97
	Стартер	Відсутній	-
	Генератор	Відсутній	-
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній	-
4	Коробка передач	Пошкодження корпусу	98
5	Задній міст	Відсутній	
	Диски коліс	Деформація	98
	Ресори (пружини)	Відсутні	-
	Амортизатори	Відсутні	-
6	Передній міст	Відсутній	-
	Диски коліс	Деформація	92

	Ресори (пружини)	Пошкоджені , лопнуті	100
	Амортизатори	Відсутні	-
	Передня вісь	Пошкодження	93
	Механізм кермового управління	Знос черв'ячної пари	96
7	Механізм кермового управління	Знос черв'ячної пари	96
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Відсутній	-
	Електрористрої	Відсутні	-
	Фари	Відсутні	-
	Головний гальмівний циліндр	Пошкодження та знос поверхні	93
	Акумуляторна батарея	Відсутній	-
9	Автошина	Деформація	100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 96,1 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, підлягає списанню.

Додатки:




1. Копія свідоцтва про реєстрацію ВТС № 019624
2. Фото ТЗ

Заступник директора з
операційної діяльності

Начальник ЦПП
Начальник відділу ведення
обліку НА та ТМЦ
Провідний фахівець групи
поштової безпеки

Начальник ВЕФ

Інженер з транспорту ЦПП

	Морозова Т.Ю.
	Тищенко К.І.
	Шльонська Л. О.
	Гаврилов О.М.
	Ляшенко С.Ю.
	Фільчакова Ю.М.

ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу М 214120 станом на 19.03.2021 року

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВТ 5285 АІ	587726	210019971000 1352	105100	1995	30.05.1997	9441,00	9441,00	0,00	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу.

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
450,00	100,00	150,00	700,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т)	Орієнтована вартість За 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтована сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтована сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,4	560,00	224,00	-	224,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 0,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

К.І.Тищенко

Начальник ВЕФ

С.Ю.Ляшенко

« 19 » 03 20 21 р.

Україна UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ TRANSPORTNOGO ZASOBU REGISTRATION CERTIFICATE	
Регістраційний номер Registration number	A	BT5285AI	
Рік реєстрації Date of first registration	B	1995	
Дата реєстрації Date of registration	I	17.01.2008	
Прізвисько або організація Surnames of company	C.1.1	УКРДЕРЖПІДПРИЕМ ПОШТ.ЗВ.ІЗКУ	
Ім'я по батькові Surname	C.1.2	"UKRPOSHTA"	
Адреса Address	C.1.3		
Місто City			
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	C.4	Харківська в. Александро-Мити	
Відомості Information	H	с/мт в. Олександрівка УДА УМБС, ділянка в Харківській обл.	
BTC 019524			

Марка Make	D.1	M
Моделі Model type	D.2	214120
Тип Type	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
Комерційний опис Commercial description	E	ПЕГКОВОЙ ХЕТЧБЕК
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	687726
Максимальна маса Maximum mass	F.1	1490
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	
Категорія Vehicle category	J	B
Об'єм двигуна Engine capacity	P.1	1490
Тип палива Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Color of the vehicle	R	СИНІЙ
Кількість сидінь (місць) Number of seats (places)	S.1	5
Кількість місць для багажу Number of cargo places	S.2	
Особливий відмітки TD X00204804 06.01.2008 внесено синьо-жовто-синьо- контрастувальна смуга		
BTC 019524		



