

Волинська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«23» липня 2020р.

АКТ № 2
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«21» липня 2020р.

м. Луцьк

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ-3909, д.н. 02152 ВК

який знаходиться у підзвіті Лещенка Ю.О.

(ПІБ матеріально-відповідальної особи)

Державний номерний знак	VIN- код (номер кузова)	Інвентар ний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
02152 ВК	ХТТ22 0606w 002586 6	0200 1999 10 002052	105100/	1998	27.04.1999	4838.00	4838.0 0	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових,
конструктивних елементів: марка УАЗ модель 3909, тип вантажно-пасажирський, державний
реєстраційний номер 02152ВК, рік випуску 1998, введення в експлуатацію 27.04.1999р.,
кузов(шасі) №ХТТ220606W0025866, свідоцтво про реєстрацію (тех. паспорт) ВНС 339963
пробіг з початку експлуатації 340,85 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2700/1920 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Прогнивання та тріщини	92%
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин, руйнування зварювальних швів та кріплень дверей	92%
3	Двигун	Знос поршневої групи, пошкодження рубашки охолодження, пошкодження валів ГРМ	91%
	Стартер	Відсутній (розкомплектування актом від 15.08.2014)	100%
	Генератор	Відсутній (розкомплектування актом від 15.08.2014)	100%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній (розкомплектування актом від 15.08.2014)	100%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Відсутній (розкомплектування актом від 15.08.2014)	100%
5	Задній міст	Відсутній (розкомплектування актом від 15.08.2014)	100%
	Диски коліс	Прогнивання стінок диску	91%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, корозійні пошкодження, тріщини листів	90%
	Амортизатори	Знос втулок, злам штоку	92%
6	Передній міст	Викришування картера, злам шестерні	95%
	Диски коліс	Пошкодження посадкових місць кріплення диска, деформація дисків	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, злам листів	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	90%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос рульової трапеції, деформація рульового валу	95%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, корозія та окиснення пластикових деталей, обгорання електросхем	90%
	Фари	Корозійний знос рефлекторів, осипання плафонів внаслідок окиснення	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, порушення різьбових з'єднань	93%
	Акумуляторна батарея	Списаний у зв'язку зі зносом	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю	100%




Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: автомобіль УАЗ-3909 державний реєстраційний номер 02152 ВК, знаходиться в неробочому стані, не використовується у виробничому процесі, має значний знос агрегатів, вузлів та деталей, не придатний до подальшої експлуатації.

Висновки та пропозиції:

Враховуючи те, що автомобіль УАЗ-3909, державний реєстраційний номер 02152 ВК не придатний до подальшої експлуатації, має залишкову вартість 0,00 грн., повний фізичний та моральний знос пропонуємо підготувати документи на його списання.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

<u>В. о. начальника ЦПП</u> (посада)	 (підпис)	<u>Лещенко Ю.О.</u> (ПІБ)
<u>Механік ЦПП</u> (посада)	 (підпис)	<u>Острий О.В.</u> (ПІБ)
<u>Технік з обліку</u> (посада)	 (підпис)	<u>Ярошик О.З.</u> (ПІБ)

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № 02152BK
Марка
Модель
Рік випуску
Колір
Об'єм двигуна (см³) 1500 E
Шасі (рама) №
Кузов (коляска) №
Тип ТЗ
Власна маса kg
Повна маса kg
Особливі відмітки
ВПС № 339963

ВПС № 339963

21742421 ВЛАСНИК
ВОЛ-ВОЛИНСЬКИМ ВУЗОЛ ЗАВ'ЯЗКУ
ВОЛ.Д.Т. УДПДЗ "УКРПО
VOL-VOLENS'KYU VUZOL
ZV YAZKU VOL-DUR UDPPZ
"UKRP


АДРЕСА:
Область ВОЛИНСЬКА VOLYN'S'KA
Район ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ
Нас. пункт
Вулиця
Будинок 1 кор. кв.



ВОА 342962 2007 р.
20

12





ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу: УАЗ-3909, д.н. 02152ВК

Державний номерний знак	VIN- код (номер кузова)	Інвентар ний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишкові термін експлуатац згідно з даними обліку, міс
02152 ВК	ХТТ22 0606w 002586 6	0200 1999 10 002052	105100/	1998	27.04.1999	4838.00	4838.0 0	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	0	0	0

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,330	3800,00	5054,00	-	5054,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 5054,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

В.о. начальника ЦПП



Лещенко Ю.О.

Начальник ВЕФ



Поручник Л.П.

23 липня 2020 р.