

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 року

АКТ № 58
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р.

м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля: марки - УАЗ -3962
який знаходиться у підзвіті Полішко Миколи Васильовича

Державний померний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуск у (побуд ови)	Період введення в експлуата ції (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30215XA	S0042732	2000200110004666	105100	1995	03.1996	3281,00	3281,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 548,631 т.км

маса об'єкта за паспортом-2690/1900 кг

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Корозійний знос	100%
2	Кабіна	<i>Корозія боковин</i>	96%
3	Двигун :	Повний знос поршневої групи та колінчатого валу	100%
	Карбюратор	Тріщина корпусу	100%
	Стартер	Знос якоря та замикання обмотки	97%
	Генератор	Замикання діодного моста та якоря	98%
	Компресор	-	-
4	Коробка передач	Знос шестерні першої та третьої передачі	96%
5	Роздавальна коробка	Знос підшипників, тріщина корпусу	100%
6	Задній міст та карданний вал	Знос головної пари	98%
	Диски коліс	Тріщина	99%
	Ресори	Експлуатаційний знос листів	100%
7	Передній міст	Знос підшипників, знос рульового управління	97%
	Диски коліс	Тріщина диску	98%
	Ресори	Експлуатаційний знос листів	99%

	Передня вісь	-	-
8	Інші прилади		
	Радіатор	Корозійний знос верхнього та нижнього бачка	100%
	Пристрої	Замикання електроприборів	100%
	Підніжки	Корозійний знос	100%
	Двері	Корозійний знос	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%
	Акумулятор	Сульфітація пластин	100%
	Амортизатори	Експлуатаційний знос	96%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,68 %

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії №1809 від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:

Заступник начальника ЦПП  Пугачов О.М.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії  Болотова Л.Г.

Бухгалтер 1 категорії відділу ведення

Бухгалтерського обліку необоротних активів

Та товарно-матеріальних цінностей  Горобцова Н.З.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3962

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30215XA	S0042732	2000200110004666	105100	1995	03.1996	3281,00	3281,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,302	3700,00	4816,00	-	4816,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3741,08 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

М.В.Полешко

А.В.Старицька

27.05.2020р.

ХАС № 640445

С ВЛАСНИК
21560045
УДПЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ "UKRPOSHTA"

АДРЕСА:

Область ХАРКІВСЬКА

Район ЛЕНІНСЬКИМ
Нас. пункт ХАРКІВ
Вулиця ПРОВ ДИНАМІЧНИЙ
1

Будинок

Видано

ДАІ ГУ-УМВС України

М.П. 28 грудня
" " ХАА 373410

Держзнак. ПК "Україна". Зам. 2-3037. 2002



З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
АТ «Укрпошта»
03 2020

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

A Реєстраційний № 30215XA
D Марка YAZ 3962
Модель
B Рік випуску 1995
Колір СІРИЙ
E Шасі (кузов, рама, коляска) №
K. 50042732 Ш. 50335657
Тип ТЗ СПЕЦІАЛЬНА
F Повна маса 2690
G Маса без навантаження 1900 kg
Об'єм двигуна V- 2445
Особливі відмітки Ст.С/Р: ХАС136972 09.04.96
ЗМ СВ-ВА ВЛАСН. ДЕРХЗНАК
МР. АДР. М КИЇВ ХРЕПАТИК 22

ХАС № 640445

