

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»
14 серпня 2020 р.

АКТ № 44
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

14 серпня 2020 р.

м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3741, державний реєстраційний номер АА1398РТ

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірини Петрівни

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА1398РТ	37410220012757	2300200210002776	105100	2002	06.2002	20719.00	20719.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 264.6 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2660/1740 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія лонжеронів, втрата геометрії в результаті ДТП	99%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія днища, порогів	99%
3	Двигун	Значний знос КШМ, природній знос робочих поверхонь, тріщина блока	99%
	Стартер	Замкнута обмотка ротора, тріщина корпусу,	
	Генератор	Замкнення статора, пошкодження корпусу,	
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Втрата щільності робочих поверхонь, корозія, тріщина	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос валів, підшипників, ущільнювачів, механічне пошкодження кріплень	99%
5	Задній міст	Тріщина картера	98%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування, пошкодження при ДТП	99%
	Ресори (пружини)	Повна втрата робочих властивостей, природній знос	98%
	Амортизатори	Тріщина корпусу, знос поршня	99%
6	Передній міст	Корозія картера, знос шестерень, тріщина	99%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування, пошкодження при ДТП	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, тріщина, природній знос	99%
	Амортизатори	Втрата цілісності корпусу	99%
	Передня вісь	-	
7	Механізм рульового управління	Знос корпусу, підклинювання робочої пари, механічне пошкодження рульового валу	99%
8	Фургон	Корозія наскрізна, природній знос, механічне пошкодження	99%
	Радіатор	Наскрізна корозія, механічне пошкодження	99%
	Електропристрої	Окислення контактів, пошкодження кріплень, наслідки замикання після ДТП	99%
	Фари	Пошкодження кріплень, корозія, розбиті розсіювачі	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозія та граничний знос поверхні циліндра , механічне пошкодження	99%
	Акумуляторна батарея	Списано	
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою	99%

Об’єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

- Додатки:
- 1. фото,
 - 2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП
Провідний інженер
Майстер з ремонту транспорту

Козоріз І.П.
Яценко Ф.П.
Матуся М.І.

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3741

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення , грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1398PT	37410220012757	2300200210002776	105100	2002	06.2002	20719.00	20719.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	390,00	-	390,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
1,044	2800,00	2923,20	-	2923,20

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 2533,20 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

14 серпня 2020 р.



Козоріз І.П.

Стадник Л.В.

UKRAINE UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AA1398PT	
Дата періоду реєстрації Date of first registration	B	17.09.2009	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	10.05.2017	
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2002	
Приймач або організація Виробник або компанія Buyer name(s)	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOшта"	
Адреса Address	C.1.2	М. КИЇВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Район District	C.1.3	вул. ХРЕЩАТИК 22	
Тип транспортного засобу Type of vehicle	C.4	з с. власником	
Період дії Period of validity	H	Замп. 7144 190-7144	
СКМ 345697			
Марка Make	D.1	UA3	
Модель Type	D.2	3741	
Комерційний опис Commercial description	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В	
Ідентифікаційний номер транспортного засобу Vehicle identification number	E	37410220012757 37410020105305	
Повна вага Maximum mass	F.1	2660	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1740	
Категорія Vehicle category	J	B	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445	
Тип палива Type of fuel	P.2	B	
Колір транспортного засобу Color of the vehicle	R	ЗЕЛЕНИЙ	
Кількість сидінь, включаючи водія Number of seats including the driver's seat	S.1	2	
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	СВ.СААНР112130.СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ	
СКМ 345697			
СКМ № 345697. Зам. 17-3211. PC. Україна 02.2017			







