Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«21»серпня 2020 р.

АКТ № 130
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«21» серпня 2020 р. м. Харків

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3741 реєстраційний номер 28937ХА

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полєшко Миколи Васильовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
28937ХА	Y0024823	2000200110004786	105100	1997	14.02.1998	14836,00	14836,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 570,506 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2720/1720 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія лівого та правого лонжеронів	98%
2	Кабіна(кузов)	Корозія полу та боковин	99%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ	99%
	Стартер	Замикання обмотки статора, знос привода, щітки	99%
	Генератор	Замикання обмотки	97%
	Компресор		
	турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос жиклерів, тріщина поплавкової камери	99%
4	Коробка передач	Знос підшипників первинного та вторинного валу, відломлено кріплення коробки	98%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
5	Задній міст	Знос панчохи, та головної пари	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	98%
	Ресори(пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	амортизатори	Знос втулок, знос штоку	98%
6	Передній міст	Знос шарнірних з'єднань рульових тяг, знос панчохи	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	98%
	Ресори(пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	амортизатори	Знос втулок, знос штоку	98%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	98%
8	фургон	Експлуатаційний знос	98%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої та нижньої банки та сот	98%
	електропристрої	Замикання електропроводки	97%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщина скла	97%
	Головний гальмовий циліндр	Виробітка робочої поверхні, знос манжетів	99%
	Акумуляторна батарея	Замикання пластин	100%
9	Шини	Повний знос протектора	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:

фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-98,0%

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції :Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП Полєшко М.В.

Старший майстер з ремонту автомобілів Левченко О.О.

Інженер 1 категорії ЦПП Болотова Л.Г.

130

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3741

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
28937ХА	Y0024823	2000200110004786	105100	1997	14.02.1998	14836,00	14836,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталів ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,128	3700,00	4173,60	-	4173,60

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3097,28 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП М.В.Полєшко

Начальник відділу економіки та фінансів А.В.Старицька

03.09.2020р.

166

130

УКРАЇНА (UA) **UKRAINE**

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

A Реєстраційний № 289З7ХА

D Марка УАЗ 3741

Модель

B Рік випуску 1997

Колір СІРИЙ

E Шасі (кузов, рама, коляска) № К.V0024823 Ш.3741V0000510

Тип ТЗ ВАНТАЖ-ФУРГОН

F Повна маса 2720 kg

G Маса без навантаження 1720

Об'єм двигуна V= 2445

Особливі відмітки Ст.С/Р:ХАС156516 11.02.98
ЗМ СВ-ВА ДЕРЖЗНАК.ПР АДРЕСА
М КИЇВ ХРЕЩАТИК 22

ХАС №640044

ХАС №640044

C ВЛАСНИК
- 21560045
УДППЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ "UKRPOSHTA"

C АДРЕСА:

Область ХАРКІВСЬКА

Район ЖОВТНЕВИЙ

Нас. пункт М. ХАРКІВ

Вулиця ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ

Будинок 1 кв.

Видано ДАІ ГУ-УМВС України в Харківській області

М.П. 31 жовтня 2002

ХАА 370791

« »

Держзнак. ПК "Україна". Зам. 2-3037. 2002

167

73-С Vaz
М Волга

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА»
ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ УКРПОШТИ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 01192220
Харківська дирекція

згідно з оригіналом

начальник [illegible] Бакшеєва М.В.

130

289-37 ХА

16/03/2020 09:41 AM

289-37 XA

16/03/2020 09:42 AM