

Інвентаризаційна справа № 289

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

на об'єкт незавершеного будівництва

Комплекс будівель та споруд котельні

№ 37 , вулиця (провулок, площі) Б. Шведа

місто (селище, село) Сарни


район Сарненський область Рівненська

Замовник технічної інвентаризації або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)	Розмір частки власності (на вигол)
Сарненська міська територіальна громада в особі Сарненської міської ради	

Паспорт виготовлено станом на

« 14 » 12 2021 р.


Директор ТОВ «БІЛД ЛАЙФ»


(підпис)

Дмитрук О.В.

(ПІБ.)


Виконав


(підпис)

Дмитрук О.В.

(ПІБ.)

Перевірив


(підпис)


Дмитрук О.В.

(ПІБ.)

серія АЕН006489

(серія - номер кваліфікаційного сертифікату)

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
 Вулиця (проулок, площа) Б. Шведа № 37
 місто (селище, село) Сарни
 район Сарненський, область Рівненська
 М 1:10000



вул. Б. Шведа

Експлікація до схеми розташування будівель та споруд
 Площа приміщення будівлі № 37

№	Назва об'єкта	Площа приміщення будівлі, кв.м	Площа приміщення споруди, кв.м	Площа приміщення будівлі та споруди, кв.м
Б.1	Котельня	100,0	100,0	200,0
Б.2	Будівля для обслуговування	100,0	100,0	200,0
Б.3	Дорожній будинок	100,0	100,0	200,0
Б.4	Будівля для обслуговування	100,0	100,0	200,0
Б.5	Будівля для обслуговування	100,0	100,0	200,0
Б.6	Трансформаторна	100,0	100,0	200,0
Б.7	Будівля для обслуговування	100,0	100,0	200,0
Б.8	Будівля для обслуговування	100,0	100,0	200,0
Б.9	Будівля для обслуговування	100,0	100,0	200,0
Б.10	Будівля для обслуговування	100,0	100,0	200,0

ОПИС ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Місцезнаходження Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Б. Шведа, 37,

Назва об'єкта Котельня

Під час обстеження об'єкта незавершеного будівництва

«14» 12 2021 року було встановлено наявність таких конструктивних елементів

Назва конструктивних елементів	Характеристика конструктивних елементів	Відсоток готовності конструктивних елементів
Фундамент	Цегла	70
Стіни	Цегла	
Перегородки		
Перекриття	Залізобетон	
Підлога		
Покрівля	Рубероїд	
Вікна		
Двері		
Інженерне обладнання		
Оздоблення зовнішнє		
Оздоблення внутрішнє		

Примітка Відсоток готовності визначають відповідно до проекту, збірника укрупнених показників відновлювальної вартості за бажанням замовника.

« 14 » 12 2021 р.

ОПИС ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Місцезнаходження Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Б. Шведа, 37,

Назва об'єкта Пожежний басейн

Під час обстеження об'єкта незавершеного будівництва

«14» 12 2021 року було встановлено наявність таких конструктивних елементів

Назва конструктивних елементів	Характеристика конструктивних елементів	Відсоток готовності конструктивних елементів
Фундамент	Залізобетон	70
Стіни	Бетон	
Перегородки		
Перекриття	Залізобетон	
Підлога		
Покрівля		
Вікна		
Двері		
Інженерне обладнання		
Оздоблення зовнішнє		
Оздоблення внутрішнє		

Примітка Відсоток готовності визначають відповідно до проекту збірника укрупнених показників відновлювальної вартості за бажанням замовника

14 » 12 2021 р.

ОПИС ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Місцезнаходження Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Б. Шведа, 37,

Назва об'єкта Пожежний басейн

Тривалість обстеження об'єкта незавершеного будівництва

14» 12 2021 року було встановлено наявність таких конструктивних елементів

Назва конструктивних елементів	Характеристика конструктивних елементів	Відсоток готовності конструктивних елементів
Фундамент	Залізобетон	70
Стіни	Бетон	
Посередки		
Посколіття	Залізобетон	
Пилога		
Покрівля		
Вікна		
Двері		
Інженерне обладнання		
Здоблення зрвнішне		70
Здоблення внутрішнє		

Примітка: Відсоток готовності визначають відповідно до проекту, збірнику укрупнених показників вимірювальної вартості за бажанням замовника.

14» 12 2021 р.

ОПИС ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Місцезнаходження Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Б. Шведа, 37,

Назва об'єкта Трансформаторна

Тод час обстеження об'єкта незавершеного будівництва

14» 12 2021 року було встановлено наявність таких конструктивних елементів

Назва конструктивних елементів	Характеристика конструктивних елементів	Відсоток готовності конструктивних елементів
Фундамент	Бетон	70
Стіни	Цегла	
Перегородки		
Перекриття	Залізобетон	
Далі		
Покривля	Рубероїд	
Вікна		
Двері		
Внутрішнє обладнання		
Відоблення зрвнішне		
Відоблення внутрішнє		

Примітка: Відсоток готовності визначають відповідно до проекту, збірника укрупнених показників матеріальної вартості за бажанням замовника.

« 12 2021 р.

ОПИС ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Місцезнаходження Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Б. Шведа, 37,

Назва об'єкта Будівля для обслуговування котельні

Під час обстеження об'єкта незавершеного будівництва

«14» 12 2021 року було встановлено наявність таких конструктивних елементів

Назва конструктивних елементів	Характеристика конструктивних елементів	Відсоток готовності конструктивних елементів
Фундамент	Цегла	70
Стіни	Цегла	
Перегородки		
Перекрыття	Залізобетон	
Підлога	Бетон	
Покрівля	Рубероїд	
Вікна		
Двері		
Інженерне обладнання		
Оздоблення зовнішнє		
Оздоблення внутрішнє		

Примітка: Відсоток готовності визначають відповідно до проекту, збірника укрупнених показників вартості будівельної вартості за бажанням замовника.

14 « 12 » 2021 р.

ХАРАКТЕРИСТИКА

виробничого об'єкту (незавершене будівництво) в господарський (допоміжний) будинок на споруду

Опис основних конструктивних елементів																			Інженерне обладнання									
Літера	Назва будівель та споруд		Рік спорудження / реконструкції	Фундамент	Стіни	Покрівля	Перекриття	Підлога	Сходи	Електрика	Водопровід	Каналізація	Газопровід	Ліфт	Сміттєпровід	Вид опалення	Висота (м)	Площа (м²)	Об'єм (м³)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19									
Б-1	Котельня	70	Бет.	Цегла Рубер.	3/б	-	-										9,00	919,1	8272									
В	Буд. для обслуг. кот.		Бет.	Цегла Рубер.	3/б	-	-										3,00	22,2	67									
В	Вх сходи		Бетонні																2,7									
Г-1	Пожежний басейн		Бет.	Бет. Рубер.	3/б	-	-										2,55	204,6	522									
Д-1	Пожежний басейн	70	Бет.	Бет. Рубер.	3/б	-	-										2,55	205,6	524									
Е-1	Трансформ.		Бет.	Цегла Рубер.	3/б	-	-										4,85	52,8	256									
Є-1	Буд. для обслуг. кот.		Бет.	Цегла Рубер.	3/б	-	-										4,85	180,7	876									

12. 2021 року

2