

Інвентаризаційна справа №

38036

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ на гараж

вулиця Дружби, № 1,
селище Диканька,
район Диканський,
область Полтавська

Замовник технічної інвентаризації або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)

Головне управління статистики у Полтавській області

Паспорт виготовлено станом на
"09" 07 2020 року

Директор

Виконав

Перевірів


Примітка. Дані технічного паспорта актуальні протягом одного року з дати проведення технічної інвентаризації



Корчака В. М.
(П. І. Б.)

Присяжнюк О.О. сертифікат АЕ № 004556
(П. І. Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)

Тобольченко Ю.Г. сертифікат АЕ № 004816
(П. І. Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)




ПЛАН
гаража

вулиця
селище
район

Дружби, № 1,
Диканька,
Диканський, область Полтавська

Масштаб 1:100



ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень гаража

вулиця

Дружби,

№

1,

селище

Диканька,

район

Диканський,

область

Полтавська

Літера	Поверх	Номери відокремлених груп приміщень	Номери приміщень	Призначення приміщень	Загальна площа приміщень, підрахована за формулами розрахунку площ (кв.м.)	Площа (кв.м.)				Примітки
						основна	допоміжна (підсобна)	літніх, неопалюваних приміщень	площа приміщень загального користування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б	1	1	1	гараж	24.3	24.3				
				Всього по гаражу	24.3	24.3				

“ 09 “ 07 2020 року

Головне управління статистики у Полтавській області
Код ЄДРПОУ 02361892

«14» 07.2020 № 6033

Замовлення № 52-382 від 24.06.2020 р.

У відповідності до матеріалів Полтавського бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» реєстрація права власності на гараж станом на 31.12.2012р. за адресою: Диканський район, селище Диканька, вул. Дружби, 1 не проводилася.

Директор

тел.вик. 600030



Корчака В.М.

ХАРАКТЕРИСТИКА

гаража

Літера	Назва будівель та споруд	Рік спорудження/ реконструкції	Опис основних конструктивних елементів							Інженерне обладнання							Висота (м)	Площа основи (забудови) (кв.м.)	Об'єм (куб.м.)
			фундамент	стіни	покрівля	перекриття	підлога	сходи	електрика	водопровід	каналізація	газопровід	ліфт	сміттєпровід	вид опалення				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Б	Гараж	1979	Цегл. шибінь	Цегла	Шифер	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.70	28.6	77	

“ 09 “ 07 2020 року

Пропнуровано, пронумеровано

та скріплено на 4 аркушах

Директор Корчака В.М.

