

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Миколаївська філія АТ «Укрпошта»

« 04 » листопада 2019 р.

АКТ № 4
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 04 » листопада 2019 р.

м. Миколаїв

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «29» жовтня 2019 р. № 1009
провела огляд автомобіля легкового ГАЗ 31029 д.р. № BE4578AB

який знаходиться у підзвіті Покладій Юрія Володимировича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BE4578AB	XTH31029 0S0299349	140019951000 1845	105100	1995	01.12.1995	2268,00	2268,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 781,000 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 1790/1400 кг
після ДТП у 2014 р.

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	деформований, вкритий слідами глибокої(наскрізної) корозії, корозія та тріщини лонжеронів, колісних арок, стоек у районі кріплення дверей, наскрізна корозія полу	98%
3	Двигун	Тріщина блоку, тріщина головки блоку	98%
	Стартер	Зломане кріплення	60%
	Генератор	Тріснутий корпус	80%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	-	-
4	Коробка передач	Тріщина корпусу.	100%

№ зп	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
5	Задній міст	Знос головної пари	100%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Спрацьовані, підтікання мастила	100%
6	Передній міст	Знос сайлентблоків	97%
	Диски коліс	Тріщина диску. Передній правий відсутній	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	злом кріплення кронштейнів амортизаторів	100%
	Передня вісь	граничний знос ступиць коліс, реактивних штанг	100%
7	Механізм рульового управління	максимальний фізичний знос деталей, ричагів рульового управління, втулок, корпусу, граничний знос рейки РК	100%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Відсутній	100%
	Електропристрої	Розірвана електропроводка, деформація панелі приладів	100%
	Фари	корозія поверхонь відбивачів світла фар, недостатня пропускна здатність світла внаслідок фізичної застарілості скла	100%
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній	100%
	Акумуляторна батарея	Сульфация та коротке замикання пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

автомобіль легковий 1995 року випуску, після ДТП, має практично 100% знос основних агрегатів, вузлів та деталей, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Голова Комісії : Заступник директора з операційної діяльності

Т.Є.Водич

Члени комісії
Старший механік ЦПП

О.О.Чайка

Начальник відділу ТП та Л

С.А.Козловський

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 31029

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BE4578AB	XTH31029 0S0299349	140019951000 1845	105100	1995	01.12.1995	2268,00	2268,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації, також в наслідок ДТП, вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	400,0	324,0	724,0

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,120	3000,00	3360,0	-	2636,0

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2636,0 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП





Покладій Ю.В.

Начальник ВЕФ



Шубіна Л.П.





Марка Make	D.1	ГАЗ
Модель Type	D.2	3102.9
Тип Commercial description	D.3	ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В
Номер шасі, кузова, рами Vehicle identification number	E	ХТН510290S0299349
Повна маса Maximum mass	F.1	1850
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1450
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445
Тип палива Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Colour of the vehicle	R	БІЛИЙ
Кількість сидінь, місць з місцем сидіння Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливий відмітки ОВІД ПРО РЕЄСТР КХС-525926 30.09.2005 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ УКРПОШТА КХС-625926 від 30.09.2005
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

ВЕС 051009

Україна UKRAINE	Україна UKRAINE
Свідоцтво про реєстрацію REGISTRATION CERTIFICATE	Свідоцтво про реєстрацію REGISTRATION CERTIFICATE
Відомості про транспортний засіб Vehicle information	Відомості про транспортний засіб Vehicle information
Відомості про власника Owner information	Відомості про власника Owner information
Відомості про реєстрацію Registration information	Відомості про реєстрацію Registration information
Відомості про експлуатацію Operation information	Відомості про експлуатацію Operation information
Відомості про технічне обслуговування Technical service information	Відомості про технічне обслуговування Technical service information
Відомості про безпеку Safety information	Відомості про безпеку Safety information
Відомості про екологію Ecology information	Відомості про екологію Ecology information
Відомості про енергозбереження Energy saving information	Відомості про енергозбереження Energy saving information
Відомості про шум Noise information	Відомості про шум Noise information
Відомості про інші характеристики Other characteristics information	Відомості про інші характеристики Other characteristics information

ВЕС 051009