Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Чернівецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«7» 09 2020р.

**АКТ № 13**
**обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції**

«7» 09 **2020 р.** **м. Чернівці**

Проведено обстеження фізичного технічного стану
CITROEN № CE 1521 AO
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Семаки В.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи)

| Держ номерний знак | VIN-код (номер кузова) | Інвентарний номер | Субрахунок бухгалтерського обліку | Рік випуску (побудови) | Дата введення в експлуатації | Первісна вартість, грн.. | Сума зносу та знецінення ,грн. | Залишкова вартість, грн. | Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE1521 AO | VF7VDPP0 010PP4560 | 25002003100 01439 | 105100 | 1994 | 03.03.2003 | 2381.00 | 2381.00 | 0.00 | 0 |

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 322,8 тис. км
маса об'єкта за паспортом(повна/без навантаження) – 1810 кг

| № з\п | Найменування | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів | Відсоток зносу |
|---|---|---|---|
| 1 | Рама | - | - |
| 2 | Кузов (кабіна) | Корозія боковин, арок | 88% |
| 3 | Двигун | Знос поршневої групи, знос КШМ, знос нвт | 95% |
| | Стартер | Знос кришки, посадочних місць, бендикса, якоря | 97% |
| | Генератор | Знос якоря, реле напруги, обмотки | 99% |
| | Компрессор | - | - |
| | Турбокомпресор | - | - |
| | Карбюратор | - | |

| № з\п | Найменування | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів | Відсоток зносу |
|---|---|---|---|
| 4 | Коробка передач | знос посадочних місць підшипників | 94% |
| 5 | Задній міст | - | |
| | Диски коліс | Експлуатаційний знос | 92% |
| | Ресори (пружини) | Експлуатаційний знос | 99% |
| | Амортизатори | Знос втулок, знос штоку | 100% |
| 6 | Передній міст | Знос с/б | |
| | Диски коліс | Експлуатаційний знос | 100% |
| | Ресори (пружини) | Експлуатаційний знос | 100% |
| | Амортизатори | Знос втулок, знос штоку | 100% |
| | Передня вісь | - | - |
| 7 | Механізм рульового управління | Знос черв'ячної пари механізму | 96% |
| 8 | Фургон | Експлуатаційний знос | 96% |
| | Радіатор | Корозійний знос верхньої банки та сот | 100% |
| | Електропристрої | Замикання електропроводки | 100% |
| | Фари | Корозійний знос рефлектора | 100% |
| | Головний гальмовий циліндр | Знос манжетів та робочої поверхні циліндра | 97% |
| | Акумуляторна батарея | Руйнування пластин | 100% |
| 8 | Автошини | Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю. | 100% |

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії:
Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Додатки:

1. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП (посада) _____ (підпис) Семака В.В (ПІБ)

Провідний інженер ЦПП (посада) _____ (підпис) Гирбу М.М (ПІБ)

Слюсар 6р. ЦПП (посада) _____ (підпис) Кушнірюк В.Ш (ПІБ)

# ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу CITROEN C15

| Держ номерний знак | VIN-код (номер кузова) | Інвентарний номер | Субрахунок бухгалтерського обліку | Рік випуску (побудови) | Дата введення в експлуатації | Первісна вартість, грн.. | Сума зносу та знецінення ,грн. | Залишкова вартість, грн. | Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE1521 AO | VF7VDPP001 0PP4560 | 2500200310 001439 | 105100 | 1994 | 03.03.2003 | 2381.00 | 2381.00 | 0.00 | 0 |

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

| Кількість металобрухту (т.) | Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.) | Загальна сума орієнтовного доходу (грн..) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 3500.00 | 3850.00 | 0,00 | 3850.00 |

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу


| Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.) | Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.) | Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.) | Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 690,00 | 250.00 | 940,00 |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2910,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.


Начальник ЦПП Семака В.В


Начальник відділу економіки та фінансів Гавриш В.М.



C 15 D
CITROEN
CE 1521 AO




CITROEN
CE 1521 AO


ПОШТА
ПОШТА


UA
УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE
СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Реєстраційний номер
Registration number
A
CE1521AO
Рік випуску
Date of first registration
B
1994
Дата реєстрації
Date of registration
I
11.12.2008
Прізвище або найменування
Surname or company
C.1.1
УДППЗ "УКРПОШТА", М.КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК
UDPPZ "UKRPOSHTA", M.KYIV,
VUL.KHRESHCHA
Ім'я та по батькові
Given name(s)
C.1.2
Адреса
Address
C.1.3
Регіон
Район
ЧЕРНІВЕЦЬКА
ЧЕРНІВЦІ
Населений пункт
Вулиця, будинок, квартира
СОЧИНСЬКА, 3 /А
СОЧИНСЬКА, 6
Власність
Ownership
C.4
Дійсне до
Period of validity
H
ВРЕР для обслуг. м. Чернівці
при УДАІ УМВС України
в Чернівецькій області
CEC062543


CEC062543
Марка
Make
D.1
CITROEN
Модель
Type
D.2
C 15
Тип
Commercial description
D.3
ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН
Номер шасі (кузова, рама)
Vehicle identification number
E
VF7VJDPP0010PP4950
Повна маса
Maximum mass
F.1
1810
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
G
Категорія
Vehicle category
J
Об'єм двигуна
Capacity
P.1
1900
Тип паливного
Type of fuel
P.3
ДИЗЕЛЬ
Колір
Colour of the vehicle
R
НЕБЕСНИЙ
Особливі відмітки
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО
ЗВ'ЯЗКУ "ПОШТА" ІСС 1803745 від 01.03.2009
Кількість сидячих місць
Number of seats
S.1
Кількість стоячих місць
Number of standing places
S.2
CEC062543