Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«_28_»_____08____ 2020 р.

АКТ № 23
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«_28_» _____08_____ 20_20 р. м. _Дніпро_

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля VW LT-35 AE 6411 CI
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті _____Черкас А.В._____
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість грн.	Сума зносу та знецінення грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AE6411CI	WV1ZZZ2DZYH037538	0300200110004917	105100	2000	03.07.2001	53491	53491	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 915,349___ тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) _3500 кг/1800_ кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама		-
2	Кузов (кабіна)	наявність деформації, механічні пошкодження, корозія арок колес (передніх та задніх), підлоги вантажного відділення	89%
3	Двигун	корозія блока циліндров та головки блока; коленвал - механічний знос перевищує гранично-допустимі норми(коренні та шатунні шийки)	96%
	Стартер	перегорання обмотки статора, якоря та втягуючого реле статора.	94%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	93%
	Компрессор		-
	Турбокомпресор	механічний знос валу, деформація корпусу	98%
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу ТНВД	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусу знос посадочних місць підшипників валов	100%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), на корпусі заднього моста розбиті посадочні місця підшипників	97%
	Диски коліс	Деформація, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	97%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	тріщини, корозія та вигин передньої балки, розбиті посадочні місця кріплення важіля (правий, лівий).	92%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		-
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму.	96%
8	Фургон	Корозійний знос	98%
	Радіатор	Корозійний знос верхнього бачка та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	96%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не пригодна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98%

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню

Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ

(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП _____ О.В.Макуха
(посада) (підпис) (ПІБ)

Провідний інженер з транспорту _____ В.Т.Мокрий
(посада) (підпис) (ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар) _____ А/В.Осадчая
(посада) (підпис) (ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту _____ Ю.О.Стеблюк
(посада) (підпис) (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
VW LT-35	AE6411CI	WV1ZZZ2DZYH037538	0300200110004917	105100	2000	03.07.2001	53491	53491	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
1,05	2500,00	2512.5	0.00	2512.5

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить2512.5грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП О.В. Макуха

Заступник
Начальник ВЕФ М.В. Блінова

№ 23



УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UA

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер / Registration number	A	AE6411CI
Рік випуску / Date of first registration	B	2000
Дата реєстрації / Date of registration	I	11.06.2008 р.
Прізвище або організація / Surname or company	C.1.1	УДППЗ УКРПОШТА UDPPZ UKRPOSHTA
Ім'я та по батькові / Given name(s)	C.1.2	
Адреса / Address Регіон Район Населений пункт Вулиця, будинок, квартира	C.1.3	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЖОВТНЕВИЙ В.ДУБИНИНА, 10 ХРЕЩАТИК ОУД 22
Власність / Ownership	C.4	
Дійсне до / Period of validity	H	

Дніпровське ВРЕР-1
ДАІ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

AEC232820

Марка / Make	D.1	VOLKSWAGEN
Модель / Type	D.2	LT35
Тип / Commercial description	D.3	ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Номер шасі (кузова, рами) / Vehicle identification number	E	VIN - WV1ZZZ2DZYH037638 WV1ZZZ2DZYH037638
Повна маса / Maximum mass	F.1	3500
Маса без навантаження / Mass of the vehicle in service	G	1800
Категорія / Vehicle category	J	
Об'єм двигуна / Capabity	P.1	2500
Тип пального / Type of fuel	P.3	
Колір / Colour of the vehicle	R	БЕЖЕВИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія / Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливі відмітки ТЕХПАСПОРТ ЗАМІНА N ЯАА891380 від 8.09.2002 р. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СИНЬО-ЖОВТА СМУГА
Кількість стоячих місць / Number of standing places	S.2	

AEC232820

