

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 року

АКТ № 60
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р.

м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля: марки - УАЗ -3962
який знаходиться у підзвіті _____ Полешко Миколи Васильовича

Державний помірний знак	VIN- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30257ХА	29384	2000200110004643	105100	1995	07.1997	3281,00	3281,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 530,356 т.км

маса об'єкта за паспортом-2690/1900 кг

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Тріщина рами	99%
2	Кабіна	<i>Корозія боковин та полу</i>	96%
3	Двигун :	Критичний знос розподільного валу, колінчатого валу	96%
	Карбюратор	Деформація корпусу	97%
	Стартер	Знос привода, щіток. Замикання якоря	98%
	Генератор	Замикання діодного моста, знос підшипників	96%
	Компресор	-	-
4	Коробка передач	Знос підшипників, знос шестерні першої та другої передачі	98%
5	Роздавальна коробка	Знос підшипників, шестерні прямої передачі та валу прямої передачі	96%
6	Задній міст та карданний вал	Знос головної пари, хрестовин карданного валу	97%
	Диски коліс	Деформація гнізд кріплення	99%
	Ресори	Тріщина листів	99%
7	Передній міст	Знос головної пари, шрусів	98%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%

	Ресори	Деформація листів	100%
	Передня вісь	-	-
8	Інші прилади		
	Радіатор	Корозійний знос верхнього бачка	98%
	Пристрої	Замикання електропроводки	98%
	Підніжки	Корозійний знос	100%
	Бокові та задні двері	Корозійний знос	96%
	Фари	Тріщина скла	96%
	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%
	Акумулятор	Замикання пластин	100%
	Амортизатори	Експлуатаційний знос	97%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97,9 %


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.


Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії №1809 від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:

Заступник начальника ЦПП  Пугачов О.М.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії  Болотова Л.Г.

Бухгалтер 1 категорії відділу ведення

Бухгалтерського обліку необоротних активів

Та товарно-матеріальних цінностей  Горобцова Н.З.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3962

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30257XA	S29384	2000200110004643	105100	1995	07.1997	3281,00	3281,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,302	3700,00	4817,40	-	4817,40

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3741,08 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

М.В.Полешко

А.В.Старицька

24.05.2020р.

ХАС № 640516

С ВЛАСНИК

21560045

УДПЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ "UKRPOшта"

С АДРЕСА

Область

Район

Нас. пункт

Вулиця

Будинок

Вида

ДА

М.П.

ХАРКІВСЬКА

ЛЕНІНСЬКИЙ

ХАРКІВ

ПРОВ ДИНАМІЧНИЙ

1

КВ.

УМНС

ХАРКІВ

ХАРКІВ

2003

ХАА 370710

Р.

Держзнак. ПЗ "Україна". Зам. 2-3037. 2002



3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

АТ «Укрпошта»

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

А. Реєстраційний № 30257ХА

В. Марка УАЗ 3962

Модель

В. Рік випуску 1995

Колір ЗЕЛЕНИЙ

Е. Шасі (кузов, рама, коляска) № 29384

Тип ТЗ СПЕЦІАЛЬНА

Г. Повна маса 2690

Маса без навантаження 1900 kg

Об'єм двигуна V- 2445

Особливі відмітки: Ст. С/Р: В4579579 17.40.795

ЗМ СВ-ВА ВЛАСН. ДЕРЖЗНАКІВ

МР. АДР. М. КИЇВ ХРЕКАТИК 22

ХАС № 640516

