

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Т.М.Колісник

21.07.2019р.

АКТ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЯ

На автомобіль марки **ИЖ 2715-01014**, тип фургон (вантажний), державний номер **63-22 ИФН**, двигун **№ Э 6862651**, шасі **М 0436626** кузов **М 0436626**, технічний паспорт **ВЧ № 499108**, пробіг з початку експлуатації **220200 км**, рік випуску **1991**, дата введення в експлуатацію **31.07.1991 р.**

ТЕХНІЧНИЙ СТАН

№ з/п	Комплектність вузлів та механізмів	Наявність вузлів та механізмів	Примітка (комплектність, технічний стан)
1.	Рама	-	-
2.	Кузов:	є	Повністю покритий корозією, іржею, переламаний, потріскані стакани
	двері передні	є	Заіржавлені, деформовані, в результаті чого не закриваються
	двері задні	є	Заржавлені, прогнилі
	крила передні	є	Гнилі, наскрізні дири
	крила задні	є	Гнилі, наскрізні дири
	кришка-капот	є	Повністю покритий іржею, скручений
3.	Двигун:	немає	Відсутній
	карбюратор	є	Неробочий
	стартер	є	Неробочий, обгоріла обмотка якоря
	генератор	є	Неробочий, згорена обмотка
	компресор	-	-
	пневмогальма	є	Неробочі
4.	Коробка передач	є	Неробочий, значна тріщина
5.	Задній міст і карданний вал:	-	-
	картер заднього мосту	є	неробочий
	диски коліс	немає	Відсутні
	амортизатори	є	Потріскані пружини
	ресори	є	Побиті листи пластин
6.	Передній міст і рульове управління:	-	-
	передня вісь	є	Тріщина, вибиті кулаки
	диски коліс	немає	Відсутні
	амортизатори	є	Потріскані пружини
	механізми рульового управління	є	Тріщина корпусу
7.	Гальма передні	є	Неробочі
8.	Гальма задні	є	Неробочі
9.	Система живлення	є	Неробоча
10.	Радіатор	немає	Відсутній

11.	Електрообладнання	є	В неробочому стані
12.	Шини	немає	Відсутні
13.	Щиток приладів	є	Неробочий
14.	Обшивка салону	є	Пошарпана
15.	Обшивка дверей	є	Пошарпана
16.	Крісла передні	немає	Непридатні для сидіння
17.	Фари	немає	Вибиті
18.	Акумулятор	немає	Відсутній
19.	Лобове скло	немає	Розбите

Голова комісії:

Члени комісії:





Крижанівський Б.М.

Ковблюк М.М.

Король О.І.