

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу
«Списання непридатних
транспортних засобів»
АТ «Укрпошта»

Житомирська дирекція АТ «Укрпошта»
14 серпня 2020 р.

АКТ № 3
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

14 серпня 2020 р.

м. Житомир

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля MAZDA E 2200,
який знаходиться у підзвіті провідного інженера ЦПП Іська А.А.

Державний Номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна Вартість, грн	Сума зносу та знецінення	Залишкова вартість	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
1570 ЮА	JMZSR1L332 00738282	05001996100 02754	105100	1996	12.1996	3279,00	3279,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових,
конструктивних елементів:

Пробіг з початку експлуатації 455,960 тис. км.

Маса об'єкта за паспортом 2230/1460 кг.

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1.	Рама	-----	
2.	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія боковин та кузова	92%
3.	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку, знос паливного насоса, форсунок	95%
	Стартер	Знос якоря, привода стартера,	93%
	Генератор	Знос якоря, щіткового механізму	97%
4.	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, шестерень	98%
5.	Задня балка	Корозія, знос посадочних місць підшипників	92%
	Диски коліс	Тріщини диску, деформація, зно посадочних місць	93%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, повний знос штоку	90%

6.	Передній міст	Знос сайлетблоків, корозія ричагів, знос напввісей	97%
	Диски коліс	Спрацьовані гнізда кріплення, деформація дисків, корозія	98%
	Ресори(пружини)	Експлуатаційний знос	97%
	Амортизатори	Знос штоку, знос втулок	
7.	Механізм рульового управління	Знос рульової рейки, рулевих наконечників	98%
8.	Фургон	Деформація, корозія, знос замків задніх дверей	97%
	Радіатор	Корозійний знос сот радіатора. не підлягає ремонту	95%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, руйнування ізоляції	96%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщини	92%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація пластин, віковий знос	100%
9.	Автошини	Протектор спрацьований повністю, не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 95,8 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. ТЕО
2. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Виконавець з БДР

Провідний інженер ЦПП

Лисак В.С.

Комісь В.В.

Ісько А.А.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу MAZDA E 2200

Державний Номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна Вартість, грн	Сума зносу та знецінення	Залишкова вартість	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
1570 ЮА	JMZSR1L332 00738282	05001996100 02754	105100	1996	12.1996	3279,00	3279,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	586,36	150,00	736,36

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1.022	2950,00	3014.9	-	2278.54

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2278.54 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

08 червня 2020 р.



Лисак В.С.

Пустовойт О.В.

105100/	01.09.2006	239	5703.00	5703.00
105100/	01.09.2006			5703.00
Міністерство № 142556 ВНАСНІК				
Ідентифікатор ЗКПО 215505 УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ				
UKRAINSKE DERZHAVNE PRIPIEMSTVO POŠTOVOGO ZV'YAZKU UKRAINI				
АДРЕСА				
Область	Житомирська	Знак		
Район	М. Житомир	Бюджет		
Нас. пункт	Богун	Трансформатор		
Будівля				
Вулиця	5	Кор.		
Відділ Житомирське ОРЕВ УДА				
Назначення РЕП				
З.М. 1993 19 Р				
№ 142556				

105100/	01.09.2006	239	5703.00	5703.00
105100/	01.09.2006			5703.00
УКРАЇНА UA UKRAINE				
СВІДОЦТВО ПРО РЕЕСТРАЦІЮ ТЗ				
Ідентифікатор JMZSR1L3200738282 Реєстраційний № 157010A Марка MAZDA Модель E 2200 Рік випуску 1996 Колір жовтий Двигун № 655225 Шасі (рама) № JMZSR1L3200738282 Кузов (коляска) № JMZSR1L3200738282				
Тип ТЗ мікроавтобус-D kg				
Повна маса ЗМІНА НАЗВИ				
Особливості відмітки ПІДПРИЄМСТВА				
ІОС № 142556				

