

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва філії)
«08» 09 2020 р.

АКТ № 22
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«08» 09 2020 р.

м. Рівне

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ВИС 2345, д.н. ВК7199АК

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК7199АК	6597250	17002001 10002260	105100/	2001	11.07.2001р.	781,00	781,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 257,042 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 1790/1040 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
	Лонжерони	Фізичний знос, невелика деформація, глибока корозія	96%
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами корозії, наскрізна корозія лонжеронів, днища і стойки в районі кріплення дверей	96%
3	Двигун	Тріщина в блоці, лопнувший распредвал, підтікання масла	98%
	Стартер	Фізичний знос деталей, тріщина передньої кришки, замикання втягуючого реле та обмотки якоря, граничний знос привода, якоря, щіток	99%
	Генератор	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників передньої і задньої стінки	97%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, зрив різьби жиклерів, розбиті гнізда осей деталей управління дросельними заслінками	98%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпусу КПП, сторонній шум при роботі, самовільне вимкнення передач	98%
5	Задній міст	Фізичний знос деталей, сайлентблоків, злом кріплення кронштейна амортизатора	98%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	Амортизатори	Фізичний знос, підтікання масла, стук при роботі	97%
6	Передній міст	Фізичний знос деталей ричагів рульового управління, сторонній шум при роботі, підтікання масла	98%
	Диски коліс	Деформація, тріщини ободів	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	96%
	Амортизатори	Фізичний знос, підтікання масла, стук при роботі	97%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос корпусу посадочних місць підшипників, роликів і червяка	98%
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	96%
	Радіатор	Тріщини корпусу бачків, корозія сот, підтікання охолоджуючої рідини	97%
	Електропристрої	Пошкодження ізоляції електропроводки, часткове замикання	98%
	Фари	Корозія поверхні відбивача скла	96%
	Головний гальмівний циліндр	Зношення корпусу головного циліндра, поршня	97%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація та замикання пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП




Деркач А.С.

Механік



Кротюк М.О.

Провідний інженер



Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВИС 2345, д.н. ВК7199АК

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК7199АК	6597250	17002001 10002260	105100/	2001	11.07.2001р.	781,00	781,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,420	3650,00	1553,00	-	1553,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1553,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

«08» 09 2020 р.



Деркач А.С.

Касьян С.А.

 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BK7199AK	
Рік випуску Date of first registration	B	2001	
Дата реєстрації Date of registration	I	27.12.2007	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	УДППЗ "УКРПОШТА"	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	М.КИЇВ	
Район Region		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Населений пункт Settlement			
Вулиця, будинок, квартира Street, building, apartment	C.4	ВОВЧКА, 19	
Власність Ownership		ХРЕЩАТИК, 22	
Дієз до Period of validity	H		
1-е МРВ ДАІ м.Рівне			
ВКС 052221			

Марка Make	D.1	ВІС
Модель Type	D.2	2345
Тип Commercial description	D.3	ВАНТАЖНИЙ МАЛОТОН-В ФУРГОН
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	ХТА21053011908681
Повна маса Maximum mass	F.1	0
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1500
Тип пального Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Colour of the vehicle	R	СИНИЙ
Кількість сидінь місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливі відмітки АВТ-ПЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ РВС 249138 бл 10.05.2002
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	
ВКС 052221		



