

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«26»серпня 2020 р.

АКТ № 118
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«26» серпня 2020 р.
м. Харків
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ЗИЛ 433362 реєстраційний номер АА6387РТ

(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху нок бухгалте рсь- кого обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатац ії	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінен ня, грн.	Зали шков а варті сть, грн.	Залишк овий термін експлуа тації згідно з даними обліку, міс.
АА6387РТ	XTZ4333606 030017706	2000200310004709	105100	2003	23.10.2003	40734,00	40734,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 681,050 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 11000/4170 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Має тріщини та корозію	99%
2	Кузов кабіна)	Кабіна - корозія полу,дверей, капота. Фургон корозія	98%
3	Двигун	Знос КШМ та поршневої групи	97%
	Карбюратор	Знос жиклерів, не працює клапан холостого ходу, тріщина корпусу	98%
	Стартер	Замикання обмотки статора, ротора, знос привода, тріщина кришки	99%
	Генератор	Замикання обмотки, знос якоря та щіток	100%
	турбокомпресор		
	Компресор	Знос штоку, тріщина корпусу	100%
4	Коробка передач	Знос підшипників вторинного валу, знос синхронів, тріщина корпусу	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
5	Задній міст	Знос посадочного місця сальників на панчохи	100%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос листів	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	Знос шарових опір, верхніх та нижніх ричагів	99%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос листів	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	Знос шарнірних з'єднань рульової трапеції, люфт наконечників, знос втулок шворнів	98%
8	фургон	Наскрізна корозія	99%
	Радіатор	Тріщина банок	99%
	електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщина скла	98%
	Акумуляторна батарея	Замикання пластин	100%
	Головний гальмовий циліндр	Виробітка робочої поверхні, знос манжетів	99%
9	Шини	Повний знос протектора	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:
фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-98,9%
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції :Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Старший майстер з ремонту автомобілів

Інженер 1 категорії ЦПП





Полешко М.В.
Левченко О.О.
Болотова Л.Г.

118

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ЗИЛ 433362

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишк ова вартіст ь, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA6387PT	XTZ43336030017706	2000200310004709	105100	2003	23.10.2003	40734,00	40734,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	1128,48	432,00	1560,48

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрух ту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
2,944	3700,00	10892,80	-	10892,80

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 9332,32 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

03.09.2020р

М.В.Полешко

А.В.Старицька

AA 6384 PV

05/01/2011 02:36 AM

118

AA 6384 P5

05/01/2011 02:26 AM

