

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 р

АКТ №48
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р.

м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля марки УАЗ-3909

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30124XA	X0035585	2000200110004639	105100	1999	12.1999	2805,00	2805,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

пробіг з початку експлуатації. 307,414 тис.км

маса об'єкта за паспортом 2760/1720 кг

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Тріщина рами	98%
2	Кабіна	<i>Корозія кабінки</i>	100%
3	Двигун:	Тріщина блоку циліндрів, повний знос поршневої групи, стук у КШМ, низький тиск масла	98%
	Карбюратор	Тріщина поплавкової камери, зрив різьби жиклерів	98%
	Стартер	Замикання втягуючого реле та обмотки якоря, знос щіток	97%
	Генератор	Знос підшипників, тріщина корпусу	98%
	Компресор	-	-
4	Коробка передач	Знос первинного та вторинного валу, знос шестерні третьої передачі	96%
5	Роздавальна коробка	Знос кришки перемикачів, вилок перемикачів, тріщина корпусу	100%

6	Задній міст та карданний вал	Знос диференціалу та сателітів, знос піввісі	99%
	Диски коліс	Деформація гнізд кріплення	100%
	Ресори	Тріщина листів	99%
7	Передній міст	Знос головної пари та підшипників диференціалу	98%
	Рульове управління	Знос підшипників	96%
	Диски коліс	Деформація	100%
	Ресори	Тріщина листів	100%
	Передня вісь	-	-
	Інші прилади	-	-
8	Радіатор	Корозійний знос сот	98%
	Пристрої	Замикання електропроводки	98%
	Підніжки	Корозійний знос	100%
	Двері	Сліди глибокої корозії	98%
	Фари	Тріщина скла	99%
	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%
	Акумулятор	Замикання пластин	100%
	Амортизатори	Експлуатаційний знос	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Загальний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,6 %

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії № 1809, від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:

Заступник начальника ЦПП



Пугачов О.М.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії ЦПП



Болотова Л.Г.

Бухгалтер 1 категорії відділу ведення бухгалтерського обліку необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей



Горобцова Н.З.

48

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30124XA	X0035585	2000200110004639	105100	1999	12.1999	2805,00	2805,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрух ту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,113	3700,00	4118,10	-	4118,10

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3041,78 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

27.05.2020р.




М.В.Полешко

А.В.Старицька

ХАС № 632641

с ВЛАСНИК

21560045

УДППЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ "UKRPOSHTA"

с-АДРЕСА:

Область

ХАРКІВСЬКА

Район

ЛЕНІНСЬКИЙ

Нас. пункт

ХАРКІВ

Вулиця

ПРОВ. ДИНАМІЧНИЙ

Будинок

1

КВ.

Видано

ДАІ ГУ-УМВС України

М.П.

19

г.

»



Держзнак. ПК "Україна". Зам. 2-3037. 2002

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

АТ «Укрпошта»

«30»

03

2020



УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

А Реєстраційний № 30124XA

В Марка УАЗ 3909

Р. Модель

В Рік випуску 1999

Колір СИНІЙ

Е Шасі (кузов, рама, коляска) №

К. Х0035585 Ш. Х0038811

Тип ТЗ СПЕЦ. ФУРГОН

Г Повна маса 2760 kg

В Маса без навантаження 1720

Об'єм двигуна V- 2445

Особливі відмітки Ст. С/Р: ХАС489079 11.08.2000

АКТ ПР. ПЕР. ЗАМ. Н/ЗН. 5069ХАХ

ЮР. АДР. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕМАТИК, 22

ХАС № 632641

