

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Чернівецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 7 » 09 2020р.

АКТ № 29
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції
« 7 » 09 2020 р. м. Чернівці

Проведено обстеження фізичного технічного стану

ГАЗ 31029 № СЕ 0755 АК

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Семаки В.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи)

Держ номерни й знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтер ського обліку	Рік випуск у (побуд ови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення ,грн.	Залишко ва вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
СЕ0755 АК	SO368569	25002003100 01441	105100	1995	03.03.2003	3503.00	3503.00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 586,7 тис. км

маса об'єкта за паспортом(повна/без навантаження) – 1680 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозія кузова, днища, арок,	96%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, знос головки блоку	98%
	Стартер	Знос кришки, посадочних місць, бендикса, якоря	97%
	Генератор	Знос якоря, реле напруги, обмотки	99%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Експлуатаційний знос	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток з
4	Коробка передач	знос посадочних місць підшипників, муфт, шестерень	100%
5	Задній міст	Знос головної пари, посадочних місць	100%
	Диски коліс	Експлуатаційний знос	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	-	97%
	Диски коліс	Експлуатаційний знос	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь	Знос ричагів, шкворнів	97%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	97%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Експлуатаційний знос	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.



Додатки:

1. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Провідний інженер ЦПП
(посада)

Слюсар бр. ЦПП
(посада)


(підпис)

(підпис)

(підпис)

Семака В.В
(ПІБ)

Гирбу М.М
(ПІБ)

Кушнірюк В.Ш
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 31029

Держ номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
CE0755 AK	SO368569	2500200310001441	105100	1995	03.03.2003	3503.00	3503.00	0.00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн..)
0.75	3500.00	2625.00	0,00	2625.00

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0.00	380,00	250.00	630,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1995,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Семака В.В

Начальник відділу економіки та фінансів

Гавриш В.М.







UKRAINE
UKRAINE
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОКУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICATE OF REGISTRATION

Регістраційний номер
Registration number
A CE0755AK
Рік випуску
Year of issue
B 1995
Дата реєстрації
Date of registration
I 05.10.2010
Підприємство або організація
Company or organization
C.1.1 УДП "З" "УКРПОШТА" М.КИЇВ
Ім'я та по батькові
Given name(s)
C.1.2 ВОЛОДИМИР
Адреса
Address
C.1.3 ЧЕРНІВЕЦЬКА
Регіон
Region
ЧЕРНІВЦІ
Район
District
Населений пункт
Settlement
Вулиця, будинок, квартира
Street, house, apartment
C.4 Є ВЛАСНИКОМ
Власник
Owner
Дієсно до
Valid until
H

CAE073478

ВРЕР для обслуговування
при УДАІ УМВС України
в Чернівецькій області

CAE073478 - DAE № 073478-ТОВ "Білк" (консольований "СІМІЛ" з 08.12.2007)

Особливий вимоги
СЛУЖБА БІЛК УДП "З" "УКРПОШТА" СГО
035540 СГО 035540 від 05.12.2007

Model
Type
Type
Common description
Power (kW) (CV, PS, BHP)
Vehicle identification number
Tons mass
Maximum mass
Mass of the vehicle in service
Category
Vehicle category
Ob'єм двигуна
Capacity
Type of fuel
Type of fuel
Colour of the vehicle
Colour of the vehicle
Kilometer reading
Number of seats
Including the driver's seat
Number of standing places
S.2
S.1
R
P.3
P.1
J
G
F.1
E
D.3
D.2
D.1
CAE073478
1680
50368569
1680
2450
B
CIPIN
S.1
S.2