Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«25»серпня 2020 р.

АКТ № 79
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«25» серпня 2020 р. м. Харків

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля DAEWOO SENS реєстраційний номер АА6559РТ

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полєшко Миколи Васильовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА6559РТ	Y6DT1311050218652	2000200410004714	105100	2004	24.10.2004	31949.78	31949.78	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 338.963 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1400/1010 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама		
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин, знос петлів дверей	98%
3	Двигун	Повний знос блоку циліндрів	100%
	Стартер	Експлуатаційний знос	99%
	Генератор	Замикання обмотки	99%
	Компресор		
	Турбокомпресор		
	Карбюратор	Витікання палива крізь прокладки	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос шестерні першої та другої передачі	100%
5	Задній міст	Знос головної пари	98%
	Диски коліс	Деформація дисків коліс	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Відірвані провушени кріплення	100%
6	Передній міст	Знос сайлентблоків, деформація рульових тяг	100%
	Диски коліс	Деформація дисків	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Тріщина корпусу	99%
	Передня вісь	Знос важелів, сайлентблоків	100%
7	Механізм рульового управління	Знос сошки , знос сайлентблоків, фізичний знос деталей важелів рульового управління та втулок, деформація рульових тяг	100%
8	Фургон		
	Радіатор	Корозійний знос сот, місць під'єднань патрубків	97%
	Електропристрої	Експлуатаційний знос	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, затемнення скла	97%
	Головний гальмовий циліндр	Знос місць під'єднання тормозних трубок	100%
	Акумуляторна батарея	Замикання пластин, замутнення електроліту	99%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:

фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-95,0%

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП Полєшко М.В.

Старший майстер з ремонту автомобілів Левченко О.О.

Інженер 1 категорії ЦПП Болотова Л.Г.

UA

УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер Registration number	**A**	AA6559PT
Дата першої реєстрації Date of first registration	**B**	27.12.2012
Дата реєстрації Date of registration	**B.1**	04.05.2017
Рік випуску Year of manufacture	**B.2**	2004
Прізвище або організація Surname or company	**C.1.1**	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOSHTA"
Ім'я та по батькові Given name(s)	**C.1.2**	
Адреса Address	**C.1.3**	M. KYIV
Область		М.КИЇВ
Район		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Нас. пункт		
Вул., буд., кв.		вул. ХРЕЩАТИК 22
Власність Ownership	**C.4**	а є власником
Дійсне до Period of validity	**H**	

Центр 6341
TSC 6341

CXM 311157

згідно з оригіналом

начальник ЦПО Толешко М.В

Акціонерне товариство «Укрпошта» Харківська дирекція
ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ
УКРПОШТА
ідентифікаційний код 01192220

Марка Make	**D.1**	DAEWOO
Модель Type	**D.2**	SENS
Тип Commercial description	**D.3**	ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	**E**	Y6DT1311050218652
Повна маса Maximum mass	**F.1**	1400
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	**G**	1010
Категорія Vehicle category	**J**	B
Об'єм двигуна Capacity	**P.1**	1299
Тип пального Type of fuel	**P.2**	S
Колір Color of the vehicle	**R**	СІРИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	**S.1**	5
Кількість стоячих місць Number of standing places	**S.2**	

Особливі відмітки: СВ-ВО САО 517860 ВРЕР 1 М.Х-В, ЗМ.НАЗВИ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ, ГБО

CXM 311157

CXM № 311157 Зам.17-3185 PC Ukraina 01.2017

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу Daewoo Sens

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА6559РТ	Y6DT1311050218652	2000200410004714	105100	2004	26.10.2004	31949,78	31949,78	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	376,16	216,00	592,16

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталів ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,684	3700,00	2530,80	-	2530,80

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1938,64 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП М.В.Полєшко

Начальник відділу економіки та фінансів А.В.Старицька

03.09.2020р.



AA6559 PT