

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта» (назва філії) « 28 » 08 2020 р.									
АКТ № 32 обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції									
« 28 » 08 20 20 р. м. Дніпро									
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля ГАЗ-330700 АЕ 5351 СК , (назва об'єкта)									
який знаходиться у підзвіті Черкас А.В. (ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))									
Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ5351СК	ХТН330700N1451097	0300199210005040	105100	1992	01.10.1992	3402	3402	0	0


Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 527,617 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 3500 кг/1850 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	деформована, наявність механічних пошкоджень, розбіті отвори для заклепок кронштейнів ресор та перемичок	100%
2	Кузов (кабіна)	корозія пелени , підлоги кабіни, правої та лівої дверей	99%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу ,знос поршневої групи	98%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	97%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	99%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	вигин та тріщини корпусу	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусу знос посадочних місць підшипників валов	99%
5	Задній міст	на корпусі редуктора заднього моста розбиті посадочні місця підшипників, повний знос цапфи заднього моста, механічний знос гальмівних барабанів	100%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	Тріщини, корозія та вигин передньої балки	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	Корозійний знос	97%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	99%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не придатна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%
(вказати, що саме не відповідає)
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)


(підпис)

В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)


(підпис)

А.В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)


(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
 (з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 16 березня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
ГАЗ-3307	АЕ5351СК	ХТН330700N1451097	0300199210005040	105100	1992	01.10.1992	3402	3402	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
 Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
 Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00


Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
1.2	2500,00	3000	0.00	3000

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2733.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

Засядимко
 Начальник ВЕФ

О.В. Макуха

М.В. Блінова

232

UKRAINE UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AE5351CK	
Рік випуску Date of first registration	B	1992	
Дата реєстрації Date of registration	I	23.07.2008 р.	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	УДП ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРПОШТА	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	UDR POSHTOVOGO ZVYAZKU	
Адреса Address	C.1.3	УКРПОШТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. КРИВИЙ РІГ САКАГАНСЬКИЙ БИКОВА, 8 ВУЛ. ХРЕЩАТИК буд. 22	
Регіон Region	C.4	Криворізьке ВРЕР ДАІ УМВС України в Дніпропетр. обл.	
Населений пункт Settlement	H		
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment			
Власність Ownership			
Діагональ Diagonal			
Регіон Region			
AEC 179200			

Марка Make	D.1	ГАЗ
Модель Model	D.2	330700
Тип Type	D.3	ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Коммерційний опис Commercial description	E	VIN - JMBXLCW6W8Z006044
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	F.1	XTH330700N1451097
Повна маса Maximum mass	G	3500
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	J	1850
Категорія Vehicle category	P.1	B
Об'єм двигуна Capacity	P.3	4250
Тип пального Type of fuel	R	B
Колір Colour of the vehicle	S.1	СВІТЛО-СИНИЙ
Кількість сидінь, місць в місцях сидіння Number of seats including the driver's seat	S.2	Особливі відмітки ЗАЯВА Н ВІД 12.07.2008 р. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТА ФУРГОН ІЗОТЕРМІЧ.
Кількість стоянок місць Number of standing places		
AEC 179200		

w 32

