

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва)
« 04 » 09 2020р.

АКТ № 50

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ИЖ-271501401 державний реєстраційний номер 4322КХВ

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху нок бухгалт ерськог о обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишкови й термін експлуатац ії згідно з даними обліку, міс
4322КХВ	ХТК27 1500Т0 597969	240019961 0002583	105100	1996	02.06.2017	9647,00	9647,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 295,0 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 1465/1015 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозія арок коліс, порогів, сквізна корозія днища, прогини лонжеронів	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, ГРМ, поломка колінчастого валу	99%
	Стартер	Експлуатаційний знос, замикання обмотки, поломка якоря	99%
	Генератор	Обрив обмотки, тріщина корпусу в місці кріплення	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос дросельних заслінок, негерметичність, тріщина корпусу первинної камери	100%
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, знос валів та шестерень	98%
5	Задній міст	Знос головної пари, півосей, негерметичність	99%
	Диски коліс	Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення, деформовані	100%
	Ресори (пружини)	Прогини, втрата пружності	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсото. зносу
6	Передній міст	Знос сайлентблоків	97%
	Диски коліс	Деформовані, тріщини	99%
	Ресори (пружини)	Втрата пружності	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, негерметичність	99%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, експлуатаційний знос	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, негерметичність	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, відсутність напруги	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Регістраційний № **ХТК271500Т0597969**
Марка **4322КХВ**
Модель **ИЖ 271501401**
Рік випуску **1996**
Колір **СІРИЙ**
Двигун №
Шасі (рама) №
Кузов (коляска) № **ХТК271500Т0597969**
ЛІКАП-В
Тип ТЗ **ОБ'ЄКТ ДВИГ. 1445 куб.см.**
Повна маса **1930** kg
Особливі відмітки **ОПЕРАТИВНА ПОШТА**

І. П. КХС0139-1 04

КХС № 145276

"Орjana" Зам № 76/1997р.

КХС № 145276

ВЛАСНИК

415942
УДПІЗ "УКРПОШТА"

Форма "Свідоцтва"

АДРЕСА:

Область **Київська**
Район **СЛАВУТИЧ**
Нас. пункт **СЛАВУТИЧ**
Вулиця **ЕНТУЗІАСТІВ**
Будинок **кор.** кв.

Видаток **СЛАВУТИЧ**

Начальник РЕІТДАІ

М.П. Дата **19.12.2000** р.

КХА 02017391

Державний архів "Орjana" Зам № 76/1997р.



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ІЖ-271501401

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарн ий номер	Субраху нок бухгалт ерськог о обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
4322КХВ	ХТК27 1500Т0 597969	2400199 6100025 83	105100	1996	02.06.2017	9647,00	9647,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	386,48	80,00	466,48

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,66	3200,00	2112,00	-	2112,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1645,52 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

О.В.Аверченко

О.М.Білюба