

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта» (назва філії) « 28 » 08 2020 р.									
АКТ № 92 обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції									
« 28 » 08 20 20 р. м. Дніпро									
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля ВАЗ-21070 АЕ 8440 СА , (назва об'єкта)									
який знаходиться у підзвіті Черкас А.В. (ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))									
Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ8440СА	ХТА210700W1138368	0300199810005003	105100	1998	01.03.1998	1285	1285	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 337.924 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1450 кг /1050 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	корозія: пороги, арки колес, лонжерони, стійки брызговики, корозія дверей	100%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу ,знос поршневої групи	98%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	99%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	100%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу, деформація	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусів, знос посадочних місць підшипників валів	100%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей	100%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%

	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст(балка)	тріщини, корозія та вигин передньої балки	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	97%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не придатна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%
(вказати, що саме не відповідає)
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП
(посада)

(підпис)

О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)

(підпис)

В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)

(підпис)

А.В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)

(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
 (з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 16 березня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
ВАЗ-21074	АЕ8440СА	ХТА210700W1138368	0300199810005003	105100	1998	01.03.1998	1285	1285	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
 Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
 Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу


Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
0,56	2500,00	1400	0.00	1400

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1133.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП
Засядунчик
 Начальник ВЕФ

О.В. Макуха

 М.В. Блінова

UA

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Результат реєстрації
Registration result

Дата реєстрації
Date of registration

Привласнює організація
Служба реєстрації
Assigning organization
Registration service

Адреса
Address

Наданий пункт
Issued point

Власник
Owner

Валидність
Validity

A
B
I
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.4
H

AE8440CA
1998
15.12.2007 р.
УДППЗ УКРПОШТА
Udppz ukrposhta
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ЖОВТНЕВИЙ
М.КИЇВ В.КРЕЩАТИК, 22
РЕВ 1-го МВ ДА
при УМВС України в
Дніпропетровській обл.

АЕС141511

Марка Make	D.1	BA3
Модель Type	D.2	21070
Тип Commercial description	D.3	ЛЕГКОВИЙ-СЕДАН-В
Номер шасі (кузов, рама) Vehicle identification number	E	VIN - ХТА210700W1138368 ХТА210700W1138368
Повна маса Maximum mass	E.1	1450
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1050
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1451
Тип пального Type of fuel	P.3	
Колір Colour of the vehicle	R	ЗЕЛЕНИЙ
Кількість сидінь, в місцях водія включно з водієм Including the driver's seat	S.1	Особливий відміток ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА N ЯАА418462 від 29.04.99 р.
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СИНЬО-ЖОВТО-СІР СІУТИ ТА НАПИСИ ПОШТА ЗГІДНО ДСТУ

AEC141511

W. L.

AE8440CA