

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Донецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 18 » серпня 2020 р.

АКТ № 11
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 18 » серпня 2020 р. м. Краматорськ

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану ГАЗ-2705-414
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті механіка ГКВТ – Мазіна Сергія Миколайовича.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатаці ї	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишков ий термін експлуата ції згідно з даними обліку, міс.
AA3626PM	X9627050080607715	0400200910006925	105100	2008	05.02.2009	51 796.00	51 796.00	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 271,4 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 3500/2035 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу	
1	Рама	Знос, корозія та тріщини несучих частин.	93%	
2	Кузов (кабіна)	Корозія ,тріщини лонжеронів, колісних арок, стойок та лонжеронів на підлозі.	92%	
3	Двигун	Підвищена димність двигуна, наявні витoki експлуатаційних рідин з систем живлення, охолодження, система випуску відпрацьованих газів не герметична.	95%	
	Стартер	Знос деталей, замикання обмотки якоря, знос щіток та шестерні привода.	93%	
	Генератор	Знос деталей, підшипників передньої та задньої кришок, знос якоря та щіток.	95%	
	Компресор	Відсутній.	0	
	Турбокомпресор	Відсутній.	0	
	Карбюратор	Відсутній.	0	

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу	
4	Коробка передач	Знос деталей, підшипників, корпусу КПП, підтікання мастила, знос шестерень передач.	90%	
5	Задній міст	Пошкодження зубів шестерні головної передачі, знос маточин коліс, знос гальмівних колодок, барабанів.	90%	
	Диски коліс	Деформація та тріщини дисків.	95%	
	Ресори (пружини)	Зломи та знос листів.	95%	
	Амортизатори	Знос та підтікання мастила.	96%	
6	Передній міст	Відсутній	0	
	Диски коліс	Деформація та тріщини дисків.	95%	
	Ресори (пружини)	Зломи та знос листів.	95%	
	Амортизатори	Зношені, підтікання мастила.	96%	
	Передня вісь	Знос деталей ричагів рульового управління та втулок, знос маточин коліс, знос гальмівних колодок, підтікання гальмівної рідини.	90%	
7	Механізм рульового управління	Знос рульового механізму та корпусу.	93%	
8	Фургон	Відсутній.	96%	
	Радіатор	Корозія сот, підтікання охолоджувальної рідини.	93%	
	Електропристрої	Пошкоджені перемикачі, ізоляція електропроводки.	93%	
	Фари	Корозія корпусу та деталей.	95%	
	Головний гальмовий циліндр	Знос, підтікання гальмівної рідини.	95%	
	Акумуляторна батарея	Вийшов строк експлуатації	95%	
9	Автошини	Знос протектору, бокові порізи	95%	

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: автомобіль ГАЗ-2705-414 не відповідає технічним умовам 95% фізичний та моральний знос агрегатів, вузлів та деталей.

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: капітальний ремонт автомобіля ГАЗ-2705-414 економічно не вигідний. Пропозиція - автомобіль підлягає списанню у зв'язку з фінансово-економічною недоцільністю його відновлення.


Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотографії об'єкта.
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП


(підпис)


Сінкевич Ю.М.
(ПІБ)

Провідний інженер ЦПП


(підпис)

Літвінова О.О.
(ПІБ)

Механік ГК та В


(підпис)

Мазін С.М.
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **ГАЗ-2705-414**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA3626PM	X9627050080607715	0400200910006925	105100	2008	05.02.2009	51 796.00	51 796.00	0	0

Фактичний пробіг з початку експлуатації 271.4 тис. км. В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	253,89	324,00	577,89

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
2035	3686,00	7501,01	-	6923,12

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 6923,12 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Сінкевич Ю.М.

Начальник ВЕФ



Сінкевич Н.В.



УКРПОШТА
ГОЛОВНА ПОШТА КРАЇНИ

Сканована копія технічного паспорту автомобіля
ГАЗ2705-414 держ.№ АА3626РМ

UA	УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Registration number	A	AA3626PM	
Date of first registration	B	05.02.2009	
Date of registration	B.1	07.07.2017	
Year of manufacture	B.2	2008	
Producer or organization Name of company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOSHTA"	
Name of the owner	C.1.2		
Address	C.1.3	М. КИЇВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Address		вул. ХРЕЩАТИК 22	
Ownership	C.4	в с. власником	
Period of validity	H		
СХМ 553253			

Make	D.1	ГАЗ	
Model	D.2	2705-414	
Type	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН НА ПОТОЖНИЙ-В	
Commercial description	E	X9627050080607715	
Vehicle identification number	F.1	27050080383331	
Weight	G	3500	
Mass of the vehicle in service	J	2000	
Category	P.1	В	
Category	P.2	2464	
Color	R	СИНИЙ	
Number of seats including the driver's seat	S.1	3	СПЕЦІАЛІЗОВАНА
Number of standing places	S.2		
СХМ 553253			

Попередній номер АН4413ІХ



UA AA 3626 PM

