

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва)

« 04 » 09 2020 р.

АКТ № 1

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ВІС-2345 державний реєстраційний номер 03970МН
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог- о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк- ова вартість , грн	Залишкові й термін експлуатаці- ї згідно з даними обліку, міс
03970МН	X6D23 450010 004698	2400200310 002478	105100	2001	30.12.2003	11946,00	11946,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 442,4 тис. км
маса об'єкта за паспортом повна/без навантаження – 1450/980 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозія фургону, крил, порогів, дверей, сквізна корозія днища, прогини лонжеронів	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина блоку циліндрів	98%
	Стартер	Тріщина корпусу в місці кріплення, знос якоря	99%
	Генератор	Експлуатаційний знос, замикання статора	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос голчатого клапану, негерметичність, тріщина корпусу	100%
4	Коробка передач	Поломка корпусу в місцях кріплення, знос посадочних місць підшипників, ізнас валів та шестерень	100%
5	Задній міст	Знос головної пари, негерметичність	99%
	Диски коліс	Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Поломка пружин	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	
6	Передній міст	Знос сайлентблоків, тріщина ричагів	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос пружин	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, негерметичність	99%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Негерметичність, пошкодження сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, негерметичність	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, відсутність напруги	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ


Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ

УКРАЇНА UKRAINE УКРАИНА		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	03970MH	
Рік реєстрації Year of registration	B	2001	
Дата реєстрації Date of registration	B	26.09.2008	
Підприємство/Організація Enterprise/Organization	C.1	ВКПО 24572300 УДПІЗ-УКРПОШТА	
Назва підприємства/Організації Name of enterprise/Organization	C.1.1	UDPRZ UKRPOSHTA	
Адреса Address	C.1.2		
Місто/Село/Селище City/Village/Settlement	C.1.3	ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ	
Район District	C.1.3	ІСЕНЯНСЬКИЙ	
Інформація про особу Information about person	C.2	ТРАВНЯ, 475	
Підпис Signature	C.4	22	
Печатка Stamp	H	Чернігівська ВРЕР	
СРС 057805			

Марка Make	D.1	ВИС
Модель Type	D.2	2345
Тип Type	D.3	ФУРГОН МАЛОТОЯКНИЙ П
Коммерційний опис Commercial description	E	X6D23450010004698
Немодифікований номер Vehicle identification number	F.1	1450
Повна маса Maximum mass	G	980
Маса без реєстраційного Mass of the vehicle in service	J	
Категорія Vehicle category	P.1	1451
Тип палива Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Color	R	ЧЕРВОНИЙ
Особливі відмітки Special remarks	S.1	2
Кількість осіб Number of persons	S.2	Особливі відмітки РМС 104309 09.11.2001 VIN ХТАС10 53011913073 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ П ОШТА
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	
СРС 057805		



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВИС 2345

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн	Залишкова вартість, грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
03970MH	X6D23450010004698	2400200310002478	105100	2001	30.12.2003	11 946,00	11 946,00	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу


Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	386,48	80,00	466,48

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,690	3200,00	2208,00	-	2208,00


Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1741,52 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ



О.М.Білюба