

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва)
« 04 » 09 2020р.

АКТ № 5

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ВАЗ-21093 державний реєстраційний номер СВ6191АІ

(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху нок бухгалт ерськог о обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишкові й термін експлуатац ії згідно з даними обліку, міс
СВ6191АІ	ХТА2109 30W2193 366	2400200310 002554	105100	1998	30.06.2003	18377,00	18377,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 373,9 тис. км
маса об'єкта за паспортом повна/без навантаження – 1370/970 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Сквізна корозія днища, розбите скло, обшивка та сидіння потребують заміни, корозія арок коліс, крил, дверей	97%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, низька компресія, негерметичність, поломка ГРМ	97%
	Стартер	Експлуатаційний знос, поломка кріплення корпусу, замикання обмотки, знос колектора, щіток	98%
	Генератор	Замикання обмотки статора, експлуатаційний знос, тріщина корпусу	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Негерметичність, тріщина первинної камери, знос перепускного клапану	98%
4	Коробка передач	Поломка кришки КПП, рычага КПП, знос валів, знос шестерень, підшипників	98%
5	Задній міст	Балка заднього мосту деформована	99%
	Диски коліс	Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Втрата пружності пружин	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, негерметичність	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток
6	Передній міст	Поломка приводу, ШРУСів, негерметичність	98%
	Диски коліс	Розбиті отвори кріплення, корозія	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос пружин, поломка	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, негерметичність	99%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Тріщина корпусу, експлуатаційний знос	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Негерметичність, пошкодження сотих	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, експлуатаційний знос	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщини скла	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, негерметичність, корозія	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, відсутність напруги	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97 %.


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ



УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер
Registration number
A CB6191AI
Рік випуску
Date of first registration
B 1998
Дата реєстрації
Date of registration
I 24.01.2008
Прізвище або організація
Surname or company
C.1.1 "УКРПОШТА" КМІВ ХРЕЩАТИК 22
Ім'я та по батькові
Given name(s)
C.1.2 KYIV KHRESHNATYK 22
Адреса
Address
C.1.3
Регіон
Region
C.1.3
Місцевий пункт
Local point
C.1.3
Вулиця, будинок, квартира
Street, house, apartment
C.4
Власність
Ownership
H
Діє до
Valid until
H

CBC 034428

Бахмацьке відділення
РЕР УДАІ УМВС України
у Чернігівській області

Марка
Make
D.1 ВАЗ
Модель
Model
D.2 21093
Тип
Type
D.3 ЛЕГКОВИЙ КОМБІ-В
Commercial description
E ХТА210930W2193366
Номер шасі (кузов, рама)
Vehicle identification number
F.1 1370
Повна маса
Maximum mass
G 970
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
J
Категорія
Category
P.1 1451
Об'єм двигуна
Capacity
P.3 Бензин
Тип пального
Type of fuel
R ЧЕРВОНИЙ
Колір
Colour of the vehicle
S.1 5
Кількість сидінь/місць
з механічним приводом
including the driver's seat
S.2
Кількість стоячих місць
Number of standing places

CBC 034428

Особливі відмітки
СПЕЦ "ОПЕРАТИВНА ПОШТА" СВІ
Д. РМС 211559 БІД 22.01.2008



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВА3-21093

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарн ий номер	Субраху нок бухгалт ерськог о обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку міс
СЗ6191AI	ХТА21 0930W 219336 6	24002003 10002554	105100	1998	30.06.2003	18 377,00	18 377,00	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	386,48	80,00	466,48

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,670	3200,00	2144,00	-	2144,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1677,52 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ



О.М.Білюба