

Додаток 2
до Порядку списання транспортних
засобів акціонерного товариства
«Укрпошта»

Львівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва)
« 15 » 11 2019 р.

АКТ № 59
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 15 » 11 2019 р.

м. Львів

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «24» жовтня 2019 р. № 645
провела огляд МА3-533660

який знаходиться у підзвіті Лелета Бориса Івановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
269-68 ТА	Y3M533660 10010661	1300200310 003894	105100/	2001	20.11.2003	3 780,00	3 780,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 755,366 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 16380/6500 кг

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Деформація і корозія поперечини, місць кріплення кузова до рами	98%
2	Кузов	Корозія кронштейнів, фіксаторів дверей, поверхні капоту. Вихід з ладу механізмів, замків дверей. Тріщини деталей несучої конструкції, крил та підніжок, значне пошкодження антикорозійного та лакофарбного покриття.	98%
3	Двигун :	Прогорання циліндрів та клапанів, знос та вихід з ладу вкладишів корінних підшипників, шатунів. Тріщини кришок картеру, корінних підшипників.	80%
	Стартер	Замикання обмоток тягового реле, руйнування зубців вінця маховика, фізичний знос деталей.	98%
	Генератор	Обрив обмотки статора, деформація валу ротора, механічна виробітка деталей	98%

	Коробка передач	Максимальний знос проміжного валу, тріщина корпусу переднього картеру, знос зубців шестерен, гольчатих підшипників, штоків переключення передач..	80%
4	Задній міст та карданний вал	Деформація шарнирів карданної передачі, шийки валу, ковзаючої вилки. Потребує заміни сателіту, хрестовин, головної пари, підшипників	80%
5	Диски коліс	Відсутність можливості центрування, корозія отворів кріплення.	98%
	Задня підвіска	Фізичний знос та тріщини листів ресор, корозія елементів кріплення.	98%
	Передня підвіска	Деформація, знос шкворнів та втулок, деформація балки та цапф ступиць. Максимальний фізичний знос та тріщини листів ресор, шкворнів.	97%
6	Диски коліс	Знос отворів кріплення, деформація ободів. Відсутність можливості центрування	98%
	Механізм рульово-го управління	Фізичний знос шестерень, підшипників та важелів рульової трапеції..	97%
	Інші прилади:		
7	Автофургон	Корозія, деформація.	99%
	Радіатор	Вихід з ладу термостата. Повна розгерметизація бачків, корозія отворів, горловини.	97%
	Панель приладів	Замикання та вихід з ладу вольтметра, тахометра, вказівника тиску олива. Вихід з ладу вентилятора та системи опалення.	97%
	Акумулятор	Закінчення строку служби	100%
	Амортизатори	Тріщини корпусу, деформація та корозія робочої поверхні штоку	98%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 94,7 %.

Висновки та пропозиції комісії:



Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.





Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Голова комісії :

Члени комісії :

Начальник ДС		Яртись Р.В.
посада	підпис	ПІБ
Пров. інженер		Чухрай Ю.З.
посада	підпис	ПІБ
Заст. начальника ЦПП		Соловій А.М.
посада	підпис	ПІБ



УКРАЇНА UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	26968TA	
Дата реєстрації Date of first registration	B	2001	
Дата реєстрації Date of registration	I	21.11.2008	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ЗКПО 21560045 "УКРПОШТА" УКРАЇНСЬКЕ	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	ДП ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ	
Адреса Address	C.1.3	ОЗУУАЗКУ	
Регіон Region	C.4	Львівська	
Населений пункт Settlement	H	М. Львів	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment		Запінинський	
Власність Ownership		Городоцька, 284	
Діє до Period of validity		Львівський відділ	
		РЕЄСТРАЦІЙНО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ	
		РОБОТИ ДАІ	

BCC091374

Марка Make	D.1	MAZ
Моделі Model	D.2	53366
Тип Type	D.3	ФУРГОН-С
Коммерційний опис Commercial description	E	УЗМ53366010010661
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	F.1	16380
Повна маса Maximum mass	J	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	P.1	14360
Категорія Vehicle category	P.3	Дизельне паливо
Об'єм палива Capacity	R	ЖОВТИЙ
Тип палива Type of fuel	S.1	2
Колір Colour of the vehicle	S.2	
Кількість сидінь Number of seats		
Кількість місць Number of standing places		

BCC091374

Особливі відмітки
ЗАМІНА ТП.ІН.А559645 260204.Львів
В=СПЕЦІАЛІЗОВАНА=УКРПОШТА

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу МАЗ-533660

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
269-68 ТА	Y3M53366010010661	1300200310003894	105100/	2001	20.11.2003	3 780,00	3 780,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	580,00	220,00	800,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
3,7	3200,00	11840,00	-	11840,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 11040,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Лелет Б.І.

Начальник ВЕФ

Кузьо І.Г.

26 листопада 2019 р.