

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва філії)
«08» 09 2020р.

АКТ № 19
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«08» 09 2020р.

м. Рівне

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ 3909, д.н. ВК4528АМ

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний померний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК4528АМ	ТО360637	17002001 10002179	105100/	1996	27.06.2001р	1134,00	1134,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 372,2 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2820/1820 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, глибока корозія, тріщини її несучих частин та кронштейнів, тріщини поздовжніх ланжеронів	99%
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої наскрізної корозії, тріщини несучих частин каркасу та кронштейнів	97%
3	Двигун	Необхідність капітального ремонту, стук в районі КШМ	98%
	Стартер	Фізичний знос втулок, обмотки якоря	97%
	Генератор	Фізичний знос щіток	97%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, підтікання мастила в місцях з'єднання верхньої і нижньої частини	98%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпусу кпп, сторонній шум при роботі, самовільне вимкнення передач	99%
5	Задній міст	Корозія корпусу картера заднього мосту, підтікання мастила	97%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	98%
	Ресори (пружини)	Втрата робочої жорсткості, злом корінного і підкорінного листа, мікротріщини	98%
	Амортизатори	Фізичний знос, підтікання масла, стук при роботі	98%
6	Передній міст	Граничне спрацювання отворів підшипників головної передачі	99%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	Амортизатори	Фізичний знос, підтікання масла, стук при роботі	97%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос посадочних місць підшипників, ролика	97%
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	97%
	Радіатор	Пошкодженні соти, водопровідні трубки, пошкоджений краник зливу охолоджуючої рідини	98%
	Електропристрої	Пошкодження ізоляції електропроводки, часткове замикання	98%
	Фари	Часткове помутніння рефлектора	98%
	Головний гальмівний циліндр	Зношення корпусу головного циліндра, поршня	99%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація та замикання пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Механік

Провідний інженер



Деркач А.С.



Кротюк М.О.



Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909, д.н. ВК4528АМ

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК4528АМ	ТО36063 7	17002001 10002179	105100/	1996	27.06.2001р	1134,00	1134,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,580	3650,00	2117,00	-	2117,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2117,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ




Деркач А.С.

Касьян С.А.

«08» 09 2020 р.

УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BK4528AM	
Рік випуску Date of first registration	B	1996	
Дата реєстрації Date of registration	I	15.04.2008	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	УДППЗ "УКРПОШТА"	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	UDPPZ "UKRPOSHTA"	
Адреса Address	C.1.3	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	C.4	ПОШТОВА, 23, смт.Володимирець ХРЕЩАТИК, 22	
Власність Ownership	H	ВРЕР ДАІ м.Кузнецовськ УДАІ УМВС України в Рівненській області	
Дійсно до Period of validity			
BKC062196			

Марка Make	D.1	УАЗ
Модель Type	D.2	3909
Тип Commercial description	D.3	ФУРГОН
Номер (реєстраційний) Vehicle identification number	E	ВАНТАЖНИЙ-МАЛОТОНАЖНИЙ- VIN-XTT220606T0017224
Повна маса Maximum mass	F.1	T0017224 T0360637
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	2820
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445
Тип палива Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Colour of the vehicle	R	ЗЕЛЕНИЙ
Кількість сидінь місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	2
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	Особливі відмітки ІНШІ ДОКУМЕНТИ РВС-183652 12.09.2001, РВС 183652 від 12.09.2001, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
BKC062196		

