

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

«19» серпня 2020р.

АКТ № 41
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану УАЗ 3909
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знісіння, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН8522СР	ХТТ390900V00 42022	15001997100006 42	105100	1997	16.03.1997	0.00	0.00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 947,177 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) –2200/1700 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Наскрізна корозія	98%
2	Кузов (кабіна)	Корозія несучих елементів, деформація	98%
3	Двигун	Відсутній	
	Стартер	Відсутній	
	Генератор	Відсутній	
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній	

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Зруйнована, відсутня	
5	Задній міст	Знос редуктора	99%
	Диски коліс	Тріщина дисків, деформація	98%
	Ресори (пружини)	відсутні	
	Амортизатори	відсутні	
6	Передній міст	Знос підшипників	98%
	Диски коліс	Тріщина дисків, деформація	98%
	Ресори (пружини)	відсутні	
	Амортизатори	відсутні	
	Передня вісь	-	
7	Механізм рульового управління	відсутній	
8	Фургон	Наскрізна корозія	99%
	Радіатор	відсутній	
	Електропристрої	відсутні	
	Фари	відсутні	
	Головний гальмовий циліндр	відсутній	
	Акумуляторна батарея	відсутня	
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)

Інженер I кат.
(посада)

(підпис)


(підпис)

(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Візнюк О.Ю.
(ПІБ)

Сініка Л.М.
(ПІБ)





УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICATE OF MATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	ВН8522СР	
Рік випуску Year of issue	B	1997	
Дата реєстрації Date of registration	I	12.08.2010	
Підприємство або організація Enterprise or organization	C.1.1	УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО П	
Міста та поштовий індекс City and postal code	C.1.2	ОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ UKRAINS'KE DERZHAVNE PIDPRYEMSTV	
Адреса Address	C.1.3	КИЇВ	
Регіон Region	C.4	ШИРЯВСЬКИЙ Р-Н ШИРЯЄВЕ	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	H	ПЕШИНА 137 ХРИЩАТИХ 22	
Власність Ownership		РЕВ. №12 при ВДАІ ГУМВС України в Одеській обл.	
CAA 942366			

Марка Make	D.1	УАЗ
Модел Type	D.2	3909
Комп'ютерна описка Computer description	D.3	ВАНТАЖНИЙ ВАНТАЖОПАСАЖИР
Номер шасі (кузов, рама) Vehicle identification number	E	ХТТ390800V0042022
Помилка Error	F.1	00042022
Максимальна маса Maximum mass	G	2200
Маса повної навантаженості Mass of the vehicle in service	J	1700
Класифікація Classification	P.1	2500
Тип палива Type of fuel	P.3	Бензин
Колір автомобіля Colour of the vehicle	R	СІРИЙ
Кількість сидінь місць з місцями для пасажира Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливий відмітки СПЕЦІАЛІЗОВАНА З БОКСИМ УГОЮ ОІС 520478 від 28.02.2003
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	
CAA 942366		

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН8522СР	ХТТ39090 0V004202 2	150019971000 0642	105100	1997	16.03.1997	0.00	0.00	0.00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,9	3800,00	3420,00	-	3420,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2920,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.



Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.