

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

<u>Дніпропетровська</u> дирекція АТ «Укрпошта» (назва філії) « <u>28</u> » <u>08</u> 2020 р.									
АКТ № <u>86</u> обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції									
« <u>28</u> » <u>08</u> 20 <u>20</u> р.						м. <u>Дніпро</u>			
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля <u>ВАЗ 21043 АЕ 7212 АХ</u> , (назва об'єкта)									
який знаходиться у підзвіті <u>Черкас А.В.</u> (ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))									
Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатаці ю	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишк ова вартіст ь, грн.	Залишков ий термін експлуатаці ї згідно з даними обліку, міс.
АЕ7212АХ	ХТК21043060072868	030020061000 5056	105100	2006	29.05.2006	28700,75	28700,75	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 373,886 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1510 кг // 1055 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	корозія: пороги, арки колес, лонжерони, стійки брызговиків, корозія дверей	97%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу ,знос поршневої групи	98%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	100%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу, деформація	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусів, знос посадочних місць підшипників валів	100%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей	100%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%

6	Передній міст(балка)	тріщини, корозія та вигин передньої балки	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не придатна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%
(вказати, що саме не відповідає)
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП
(посада)

(підпис)

О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)

(підпис)

В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)

(підпис)

А.В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)

(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишок термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
ВАЗ-21043	АЕ7212АХ	ХТК21043060072868	0300200610005056	105100	2006	29.05.2006	28700,75	28700,75	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
490	2500,00	1225	0.00	1225

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1225.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

О.В. Макуха

Заступник
Начальник БЕФ

М.В. Блінова

n 86

UKRAINE

UKRAINE

UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

TRANSPORTNOGO ZASOBY

REGISTRATION CERTIFICATE

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер

Registration number

Рік випуску

Date of first registration

Дата реєстрації

Date of registration

Прізвище або організація

Surname of company

Ім'я та по батькові

Given name(s)

Адреса

Address

Регіон

Region

Район

Region

Населений пункт

Settlement

Вулиця, будинок, квартира

Street, house, apartment

Власність

Ownership

Дієвість

Period of validity

A

B

I

C.1.1

C.1.2

C.1.3

C.4

H

AE7212AX

2006

14.12.2007 р.

УДППЗ УКРПОШТА

Udppz ukrposhta

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ЖОВТНЕВИЙ

В.ДУБІННА 10

ХРЕЩАТИК БУД.22

РЕВ 1-го МВ ДАІ

при УМВС України в

Дніпропетровській обл.

AEC141387

Марка

Make

Модель

Model

Тип

Type

Комерційний опис

Commercial description

Номер шасі/раму

Vehicle identification number

Повна маса

Maximum mass

Маса без навантаження

Mass of the vehicle in service

Категорія

Vehicle category

Об'єм палива

Capacity

Тип палива

type of fuel

Колір

Color of the vehicle

Кількість сидінь

Number of seats

including the driver's seat

Кількість стоячих місць

Number of standing places

D.1

D.2

D.3

E

F.1

G

J

P.1

P.3

R

S.1

S.2

BA3

21043

ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-B

VIN - Y6L2104306L023131

ХТК21043060072968

1510

1055

1451

СИНІЙ

Особливі відмітки

ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА N AEC018357 від

24.04.2007 р.

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СИНЬО-ЖОВТО-СИНІ

СМЯГКИЙ ТА НАЛИСИ ПОШАТ ЗГІДНО

ДСТУ,

AEC141387



w86

