

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Тернопільська дирекція АТ «Укрпошта»

«02» ^(назва філії) 09 2020р.

АКТ №
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«02» 09 2020р.

м. Тернопіль

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля Марка ВАЗ, модель 2121, д.н. ВО 8651 АІ

який знаходиться у підзвіті Дрюченка Ярослава Олександровича

Державний номерний знак	VIN- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВО 8651 АІ	ХТА212 100М086 4157	1900199 1100024 23	105100	1991	25.03.1991	2722,00	2722,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів.

пробіг з початку експлуатації 660,0 т.км.

маса об'єкта за паспортом – 1550/1150 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку, знос ГРМ	98%
	Стартер	Знос підшипників	96%
	Генератор	Знос підшипників	
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос голчатого клапану, тріщина корпусу	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників	100%
5	Задній міст	Знос головної пари	100%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	Тріщина корпусу, корозія	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення, деформація	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, корозія	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот, тріщина сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, розбите скло	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Дрюченко Я О

Гаврилюк Г Ф

Чопик І І

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу Автомобіля марки ВАЗ 2121 Державний номер ВО 8651 АІ

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВО 8651 АІ	ХТА21210 0М086415 7	190019911000 2423	105100/	1991	1991	2722,00	2722,00	0,00	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,25	280,30	780,55

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,805	3600,00	2898,00	-	2898,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2117,45 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

Дрюченко Я О

Ляховська Т В



УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер
Registration number

A

BO8651AI

Рік випуску
Date of first registration

B

1991

Дата реєстрації
Date of registration

I

04.04.2008

Прізвище або організація
Surname or company

C.1.1

УКР. ДЕРЖАВНЕ П-ВО ПОШТ. ЗВ.

Ім'я та по батькові
Given name(s)

C.1.2

"УКРПОШТА"

UKR. DERZHAVNE P-VO POSHT. ZV.

Адреса
Address

C.1.3

"UKRPOSHT"

Регіон
Region

1490

Населений пункт

Вулиця, будинок, квартира

КИЇВ
ХРЕЩАТИК, 22



Власність
Ownership

C.4

Термін дії
Period of validity

H

МРЕВ ДАІ
м. Кременець

ВОО 036671

Марка
Make
Модель
Type
Тип
Commercial description
Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number
Повна маса
Maximum mass
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
Категорія
Vehicle category
Об'єм двигуна
Capacity
Тип пального
Type of fuel
Колір
Colour of the vehicle
Кількість сидінь, місць
з місцем водія
Number of seats
including the driver's seat
Кількість стоячих місць
Number of standing places

D.1 ВАЗ

D.2 2121

D.3 ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-В

E ХТА212100М0864157

F.1 1550

G 1150

J

P.1 1568

P.3 Бензин

R ЧЕРВОНИЙ

S.1 5

S.2

Особливі відмітки
ВОС027438 17.01.08
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ З
СИНЬО-ЖОВТО-СИНЬОЮ
ПОЛОСОЮ СТОЯНКА ЦУМ
Л. УКРАЇНКИ 37

ВОС036671



