

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Івано-Франківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

«10» 09 2020 р.

АКТ № 3
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«10» вересня 2020 р.

м. Івано-Франківськ

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля марки ВАЗ-21043

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Механіка ЦПП Максиміва М.О.

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний померний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1337PO	XTA210430T0532466	0800200410002095	105100	1996	01.1996	14730,00	14730,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 411,030 тис. км

маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 1510/1060 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої (наскрізної) корозії, наскрізна корозія лонжеронів та полу	95 %
3	Двигун	Занижена компресія в циліндрах від 4,5 до 5,3 атм., стук в районі КШМ, підтікання масла скрізь сальникові ущільнення колінчатого вала.	94 %
	Стартер	Замикання втягуючого реле та обмотки якоря	96 %
	Генератор	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників передньої та задньої кришки, граничний знос колектора якоря та щіток, замикання діодного мостика.	98 %
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, підтікання палива в місцях з'єднання верхньої та середньої частин, зрив різьби жиклерів, розбиті гнізда осей деталей управління дросельними заслінками.	98 %
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпусу КПП, підтікання мастила, сторонній шум при роботі.	97 %
5	Задній міст	Знос головної пари	100 %
	Диски коліс	Деформація та тріщини ободів.	100 %
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100 %
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100 %

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	-	-
	Диски коліс	Деформація та тріщини ободів.	100 %
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100 %
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100 %
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, фізичний знос корпусу.	98 %
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозія сот, підтікання охолоджувальної рідини, зашлакованість.	100 %
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100 %
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100 %
	Головний гальмівний циліндр	Пошкоджено дзеркало робочої поверхні, підтікання гальмівної рідини	100 %
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100 %
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100 %

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, пропонується до списання.

Додатки:



1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Голова комісії: Начальник ЦПП

Члени комісії: Провідний інженер

Технік з обліку

МВО: Механік ЦПП


Мигович І.М.

Бучинська О.В.

Лісова А.М.

Максимів М.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВА3-21043

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1337PO	ХТА210430 T0532466	08002004100020 95	105100	1996	01.1996	14730,00	14730,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	390,00	-	390,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,5	3000,00	1500,00	-	1500,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1110,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

Мигович І.М.

Сікора А.С.

10 вересня 2020 р.

BA3-21043 № AA 1337 PO

Пробіг – 411,030 км.

UKRAINE UKRAINE UKRAINE		UKRAINE UKRAINE UKRAINE		UKRAINE UKRAINE UKRAINE	
Registration number	A	AA1337PO	Registration number	D.1	BA3
Date of first registration	B	07.12.2007	Date of first registration	D.2	21043
Date of registration	B.1	18.04.2017	Date of registration	D.3	ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-В
Year of manufacture	B.2	1996	Year of manufacture	E	ХТА210430T0532466
Model	C.1.1	РАТ-УКРОПОШТА	Model	F.1	1510
Variant	C.1.2	РАТ-УКАРОШТА	Variant	G	1060
Color	C.1.3	М. КУП	Color	J	8
Material	C.1.4	М. КУП	Material	P.1	1451
Engine	C.1.5	М. КУП	Engine	P.2	В
Transmission	C.1.6	М. КУП	Transmission	R	ЧЕРВОНИЙ
Drive	C.1.7	М. КУП	Drive	S.1	5
Weight	C.1.8	М. КУП	Weight	S.2	СЕРІЯ АТ0003041
Power	C.1.9	М. КУП	Power	S.3	СЕРІЯ АТ0003041
Speed	C.1.10	М. КУП	Speed	S.4	СЕРІЯ АТ0003041
Color	C.1.11	М. КУП	Color	S.5	СЕРІЯ АТ0003041
Material	C.1.12	М. КУП	Material	S.6	СЕРІЯ АТ0003041
Variant	C.1.13	М. КУП	Variant	S.7	СЕРІЯ АТ0003041
Color	C.1.14	М. КУП	Color	S.8	СЕРІЯ АТ0003041
Material	C.1.15	М. КУП	Material	S.9	СЕРІЯ АТ0003041
Variant	C.1.16	М. КУП	Variant	S.10	СЕРІЯ АТ0003041
Color	C.1.17	М. КУП	Color	S.11	СЕРІЯ АТ0003041
Material	C.1.18	М. КУП	Material	S.12	СЕРІЯ АТ0003041
Variant	C.1.19	М. КУП	Variant	S.13	СЕРІЯ АТ0003041
Color	C.1.20	М. КУП	Color	S.14	СЕРІЯ АТ0003041
Material	C.1.21	М. КУП	Material	S.15	СЕРІЯ АТ0003041
Variant	C.1.22	М. КУП	Variant	S.16	СЕРІЯ АТ0003041
Color	C.1.23	М. КУП	Color	S.17	СЕРІЯ АТ0003041
Material	C.1.24	М. КУП	Material	S.18	СЕРІЯ АТ0003041
Variant	C.1.25	М. КУП	Variant	S.19	СЕРІЯ АТ0003041
Color	C.1.26	М. КУП	Color	S.20	СЕРІЯ АТ0003041
Material	C.1.27	М. КУП	Material	S.21	СЕРІЯ АТ0003041
Variant	C.1.28	М. КУП	Variant	S.22	СЕРІЯ АТ0003041
Color	C.1.29	М. КУП	Color	S.23	СЕРІЯ АТ0003041
Material	C.1.30	М. КУП	Material	S.24	СЕРІЯ АТ0003041
Variant	C.1.31	М. КУП	Variant	S.25	СЕРІЯ АТ0003041
Color	C.1.32	М. КУП	Color	S.26	СЕРІЯ АТ0003041
Material	C.1.33	М. КУП	Material	S.27	СЕРІЯ АТ0003041
Variant	C.1.34	М. КУП	Variant	S.28	СЕРІЯ АТ0003041
Color	C.1.35	М. КУП	Color	S.29	СЕРІЯ АТ0003041
Material	C.1.36	М. КУП	Material	S.30	СЕРІЯ АТ0003041
Variant	C.1.37	М. КУП	Variant	S.31	СЕРІЯ АТ0003041
Color	C.1.38	М. КУП	Color	S.32	СЕРІЯ АТ0003041
Material	C.1.39	М. КУП	Material	S.33	СЕРІЯ АТ0003041
Variant	C.1.40	М. КУП	Variant	S.34	СЕРІЯ АТ0003041
Color	C.1.41	М. КУП	Color	S.35	СЕРІЯ АТ0003041
Material	C.1.42	М. КУП	Material	S.36	СЕРІЯ АТ0003041
Variant	C.1.43	М. КУП	Variant	S.37	СЕРІЯ АТ0003041
Color	C.1.44	М. КУП	Color	S.38	СЕРІЯ АТ0003041
Material	C.1.45	М. КУП	Material	S.39	СЕРІЯ АТ0003041
Variant	C.1.46	М. КУП	Variant	S.40	СЕРІЯ АТ0003041
Color	C.1.47	М. КУП	Color	S.41	СЕРІЯ АТ0003041
Material	C.1.48	М. КУП	Material	S.42	СЕРІЯ АТ0003041
Variant	C.1.49	М. КУП	Variant	S.43	СЕРІЯ АТ0003041
Color	C.1.50	М. КУП	Color	S.44	СЕРІЯ АТ0003041
Material	C.1.51	М. КУП	Material	S.45	СЕРІЯ АТ0003041
Variant	C.1.52	М. КУП	Variant	S.46	СЕРІЯ АТ0003041
Color	C.1.53	М. КУП	Color	S.47	СЕРІЯ АТ0003041
Material	C.1.54	М. КУП	Material	S.48	СЕРІЯ АТ0003041
Variant	C.1.55				

