

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва)

« 04 » 09 2020р.

АКТ № 38

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ГАЗ-5312 державний реєстраційний номер СВ5882АІ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- довн)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залиш- ок ова вартість , грн	Залишков ий термін експлуата- ції згідно з даними обліку, міс
СВ5882АІ	ХТН53 1200L1 249598	240020031 0002511	105100	1990	30.06.2003	15375,00	15375,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 404,6 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 7400/3200 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія, розриви в місцях з'єднань поперечин, прогини в середній частині, деформована	97%
2	Кузов (кабіна)	Сквізна корозія підлоги, підніжок, корозія дверей, деформація дверей, тріщини стійок, сидіння потребують заміни	97%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, ГРМ, низька компресія в циліндрах, корозія водяних каналів, граничний знос колінвалу	96%
	Стартер	Механічний знос, поломка якоря, знос підшипників, обрив проводки, знос щіток, колектора	97%
	Генератор	Поломка корпусу в посадочних місцях підшипників, замикання обмотки статора, ізнос колектора ротора, щіток	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Механічний знос, негерметичність поплавкової камери, окислення корпусу, жиклерів	99%
4	Коробка передач	Поломка куліси, кришки КПП, не вмикаються передачі, знос шестерень, валів, підтікання мастила	98%
5	Задній міст	Поломка диференціалу, знос ступиць, барабанів, негерметичність	96%
	Диски коліс	Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення, корозія	97%
	Ресори (пружини)	Поломка листів, прогини листів, розрив стрімянок	96%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоків, корозія, підтікання	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	Граничний знос шкворнів, поворотних цапф	99%
	Диски коліс	Деформація дисків, розбиті отвори, корозія	100%
	Ресори (пружини)	Поломка та прогини листів, втрата пружності, корозія	99%
	Амортизатори	Негерметичність, ізгиб штоків, корозія, деформація	99%
	Передня вісь	Деформована, розбиті шкворневі отвори	100%
7	Механізм рульового управління	Граничний люфт, знос черв'ячної пари, негерметичність	98%
8	Фургон	Сквізна корозія підлоги, деформовані двері, стійки фургону, корозія боковин, дверей	98%
	Радіатор	Негерметичність, корозія, відламано кріплення патрубків	97%
	Електропристрої	Замикання електроприладів, експлуатаційний знос	98%
	Фари	Корозійний знос відбиваючого елемента	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та корозія робочої поверхні циліндра, негерметичність	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, відсутність напруги	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ

1. Name of the ship	D.1 I A3
2. Date of departure	D.2 5312
3. Name of the ship	D.3 ФУРГОН 1307 ЕРМІНІИ-С
4. Name of the ship	E XTH5312001 1249598
5. Name of the ship	F 7400
6. Name of the ship	G 0
7. Name of the ship	H
8. Name of the ship	I 4250
9. Name of the ship	J БИЗНИ
10. Name of the ship	K ЖОВТИИ
11. Name of the ship	L
12. Name of the ship	M
13. Name of the ship	N
14. Name of the ship	O
15. Name of the ship	P
16. Name of the ship	Q
17. Name of the ship	R
18. Name of the ship	S
19. Name of the ship	T
20. Name of the ship	U
21. Name of the ship	V
22. Name of the ship	W
23. Name of the ship	X
24. Name of the ship	Y
25. Name of the ship	Z


 УКРАЇНА
 УКРАИНА
 UKRAINE

Паспорт громадянина
 Passport of a citizen
 Дата видачі
 Date of issuance
 Ім'я громадянина
 Surname + First name
 Ім'я громадянина
 Given name of

А CB5882AI
 В 1990
 І 23.01.2008
 КМ13 7557558 УМВМЗ "УКРОШТА"
 С.1.1 UDPRZ "UKRPOSHTA"
 С.1.2
 С.1.3


ЧЕРНІВЦЬКА
 МЕНСЬКІЙ
 МЕНА
 ЧЛЮЩА, І
 72

С.4
 Н

ВИДАНО ПЕР М МЕНА
 УДА УМВМЗ України
 в Чернівцях 06.11.2008

-CB037151





**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ-53**

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог- о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк- ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
СВ882AI	XTH53 1200L1 249588	2400200310 002511	105100	1990	30.06.2003	15 375,00	15 375,00	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	574,72	120,00	694,72

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,930	3200,00	6176,00	-	6176,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 5481,28 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ

О.М.Білюба