

ФОП СУХОРУКОВА НАДІЯ ІВАНІВНА

Україна м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, №62/2, кв. 10. р/р 26003000065470 в ПАТ
«УКРСОЦБАНК» МФО 300023 Код: 1831318949 тел. (0522) 243567 Сертифікат ФДМУ №468/18
суб'єкта оціночної діяльності від 07.06.2018р.

Звіт 20-08

про проведення незалежної оцінки

з метою продажу на аукціоні

Об'єкт оцінки: *Будівлі та споруди, рухоме майно*
- Основні засоби підприємства - банкрута
ДП СГП «Промінь»

Місцезнаходження об'єкта оцінки: *с. Красносілка,*
Олександрівський район, Кіровоградська область

Замовник: *арбітражний керуючий ДП СГП «Промінь»*
Христенко В.В.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продажу на аукціоні

Виконавець: *ФОП Сухорукова Надія Іванівна*
Сертифікат №468/18 суб'єкта оціночної
діяльності від 07.06.2017р, видано ФДМ України.



[Handwritten signature]
м.Кропивницький
2020р.

Зміст

1. Висновки про вартість об'єкта експертної оцінки.
2. Загальні положення.
4. Методика оцінки та обґрунтування застосованих методів.
5. Опис об'єкта експертної оцінки.
6. Визначення вартості об'єкта експертної оцінки:
 - підхід витратний;
 - підхід прибутковий .
7. Зведення результатів та експертний висновок.
8. Сертифікація.
9. Додатки.

ФОП СУХОРУКОВА НАДІЯ ІВАНІВНА

Україна м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, №62/2, кв. 10. р/р 26003000065470 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023 Код: 1831318949 тел. (0522) 243567 Сертифікат ФДМУ № 468/18 суб'єкта оцінювальної діяльності від 07.06.2018р.

Звіт оцінювача про вартість нерухомості

Об'єкт оцінки	Будівлі та споруди, рухоме майно - основні засоби підприємств-банкрутів ДП СГП "Промінь"
Замовник робіт	В.В.Христенко арбітражний керуючий ДП СГП «Промінь»
Власник об'єкта оцінки	ДП СГП «Промінь»
Оцінювач	Сухорукова Н.І. сертифікат 468/18 ФДМУ від 07.06.2018р.
Післямова для виконання робіт	Договір - замовлення Н20-08 від 15.04.2020року
Адреса об'єкта оцінки	с.Красносілка, Олександрійського району, Кіровоградської обл.
Форма власності	Спільна
Правоустановчі документи	Документи бухгалтерського обліку
Форма звітності	стисла
Мета оцінки	визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні
Перелік обмежень, що до застосування результатів оцінки	Використання за зазначеною метою продажу на аукціоні
Ефективна дата оцінки	30.04.2020року
Дата складення звіту	30.04.2020року
Вид вартості, що відповідається	ринкова
База оцінки	ринкова
Використані методичні підходи	витратний
Маркетинговий час	шість місяців
Функціональне призначення об'єкту оцінки	Нежитлові верховини
Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких проводиться оцінка.	Національний стандарт N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затверджено постановою від 10 вересня 2003 р. N 1440 м. Київ. Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна» затверджено постановою КМУ від 28.10.2004року N 1442 м. Київ. Методика оцінки майна затверджено постановою КМУ від 10.12.2003р. N 891

Ринкова вартість будівель та споруд приймається за Витратним підходом, та складає:

1 147 555(Один мільйон сто сорок сім тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять) грн. 00коп. без ПДВ

Ринкова вартість рухоме майно приймається за порівняльним підходом, та складає:

806 268(Вісімсот шість тисяч двісті шістдесят вісім) грн. 00коп.без ПДВ

Оцінювач

Сухорукова Н.І.
Сухорукова
Надія
Іванівна
1831318949
Україна м. Кіровоград

АКТ №2
інвентаризації майна (основних засобів)
Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство „Промінь”
на 25 липня 2019 року
с.Красносілка, Олександрівський район, Кіровоградська область

№ п/п	Найменування	Одани мір у	Кількість	Примітки
1	Польовий стан тракторна бригада №3	шт.	1	стан незадовільний
2	Пункт технічного обслуговування бригада №3	шт.	1	стан незадовільний
3	Приміщення вівчарика ферма №1	шт.	1	стан незадовільний
4	Незавершене будівництво газової котельні	шт.	1	стан незадовільний
5	Трактор Т 16	шт.	1	стан задовільний
6	Бульдозер Д-606 на тракторі ДТ-75	шт.	1	стан незадовільний
7	Бульдозер Д-606 на тракторі ДТ-75	шт.	1	стан незадовільний
8	Погрузчик ПЗА-1.0 "Карпатець"	шт.	1	стан незадовільний
9	Причеп 2 ПТС-4-45 м3	шт.	1	стан незадовільний
10	Причеп 2 ПТС-4-45 м3	шт.	1	стан незадовільний
11	Причеп 2 ПТС -4-10 м ³	шт.	1	стан незадовільний
12	Причеп 2 ПТС -4-10 м3	шт.	1	стан незадовільний
13	Плуг ПЛН-3-35	шт.	1	стан задовільний
14	Плуг ПЛН-3-35	шт.	1	стан задовільний
15	Борони БЗСС-1.0	шт.	30	стан задовільний
16	Борони БЗСС-1.1	шт.	34	стан задовільний
17	Сцепка СП-11 А	шт.	1	стан незадовільний
18	Сцепка СП-16	шт.	1	стан незадовільний
19	Сцепка СП-16	шт.	1	стан задовільний
20	Котки ЗКВГ- 1.4	шт.	1	стан задовільний
21	Котки ЗКВГ- 1.4	шт.	1	стан задовільний
22	Котки ЗКВГ- 1.4	шт.	1	стан задовільний
23	Котки ЗКВГ- 1.4	шт.	1	стан задовільний
24	Жатка ЖВП-6	шт.	1	стан незадовільний
25	Культиватор КРН-5.6	шт.	1	стан задовільний
26	Культиватор КРН-5.6	шт.	1	стан задовільний
27	Культиватор КРН-5.6	шт.	1	стан незадовільний
28	Культиватор КПС-4	шт.	1	стан задовільний
29	Культиватор КПС-4	шт.	1	стан задовільний
30	Культиватор КПС-4	шт.	1	стан незадовільний
31	Сівалка СЗ-3.6	шт.	1	стан задовільний
32	Сівалка СЗІ-3.6	шт.	1	стан задовільний
33	Сівалка СЗ-3.6	шт.	1	стан незадовільний
34	Комбайн ДОН-1500	шт.	1	стан незадовільний

35	Заправщик ЗЖВ-3.2	шт.	1	стан задовільний
36	Заправщик ЗЖВ-3.2	шт.	1	стан задовільний
37	Заправщик ЗЖВ-3.2	шт.	1	стан незадовільний
38	Розкидач І РМГ-4	шт.	1	стан незадовільний
39	Електроводонагрівач в автогаражі	шт.	1	стан задовільний
40	Автомобіль ГАЗ 2410 "Волга"	шт.	1	стан незадовільний
41	Автомобіль САЗ 3507	шт.	1	стан незадовільний
42	САЗ -3502 (держ.№8459 КДМ) Крим	шт.	1	стан незадовільний
43	Автомобіль САЗ 3502	шт.	1	стан незадовільний
44	Бензовоз ГАЗ -53-1201	шт.	1	стан незадовільний
45	Загрузчик сівалок ЗС-30	шт.	1	стан задовільний
46	Загрузчик сівалок ЗС-30	шт.	1	стан незадовільний
47	Загрузчик сівалок ЗС-30	шт.	1	стан незадовільний
48	Автопричіп ГКБ-819	шт.	1	стан задовільний
49	Автопричіп І-Р-5	шт.	1	стан незадовільний
50	Бензocolонка КЕР-40-1 на складі ЦММ	шт.	1	стан незадовільний
51	Маслоcolонка на складі ЦММ	шт.	1	стан незадовільний
52	Ємність 25куб.м.	шт.	1	стан задовільний
53	Ємність 10 куб.м.	шт.	1	стан задовільний
54	Ємність 11куб.м.	шт.	1	стан задовільний
55	Ростворомішалка (плотня с. Красносілка)	шт.	1	стан незадовільний
56	Пилорама Р-23.5 (плотня с. Красносілка)	шт.	1	стан незадовільний
57	Приміщення млина вальцового с.Красносілка	шт.	1	стан незадовільний
58	Дробілка ДБ-5 с.Красносілка	шт.	1	стан незадовільний
59	Бурова свердловина МТФ № 2	шт.	1	стан задовільний
60	Сосуд Дюара матеріальний склад	шт.	1	стан задовільний
61	Сосуд Дюара матеріальний склад	шт.	1	стан незадовільний
62	Башня Рожневського ферма №3	шт.	1	стан задовільний
63	Башня Рожневського ферма №3	шт.	1	стан задовільний
64	Башня Рожневського СТФ №1	шт.	1	стан задовільний
65	Приміщення свиноферми №1	шт.	1	стан незадовільний
66	Башня Рожневського ВТФ №4	шт.	1	стан задовільний
67	Бурова свердловина ВТФ №4	шт.	1	стан задовільний
68	Прес ЛГШ-16 матеріальний склад	шт.	1	стан незадовільний
69	Насос ЭГВ-6-4-130	шт.	1	стан незадовільний
70	Холодильник продуктовий склад	шт.	1	стан задовільний
71	Холодильник продуктовий склад	шт.	1	стан задовільний
72	Ваги автомобільні центральний тік	шт.	1	стан задовільний
73	Ворохоочистка ОВ-10 на ЗАВ-20	шт.	1	стан незадовільний
74	Ворохоочистка ОВ-10 на ЗАВ-20	шт.	1	стан незадовільний
75	Ворохоочистка ОВС-25 на ЗАВ-20	шт.	1	стан незадовільний
76	Автомобільний підйомник ГУАР-15 на ЗАВ-20	шт.	1	стан задовільний
77	Букер активного вентилявання ОБВ-40 на ЗАВ- 40	шт.	1	стан задовільний
78	Букер активного вентилявання ОБВ-40 на ЗАВ- 40	шт.	1	стан задовільний

79	Букер активного вентилявання ОБВ-40 на ЗАВ- 40	шт.	1	стан задовільний
80	Букер активного вентилявання ОБВ-40 на ЗАВ- 40	шт.	1	стан задовільний
81	Зерноавантажувач ЗМ-60	шт.	1	стан задовільний
82	Зерноавантажувач ЗМ-60	шт.	1	стан незадовільний
83	Зерноавантажувач ЗМ-60	шт.	1	стан незадовільний
84	Погрузчик ЗПС-100	шт.	1	стан незадовільний
85	Погрузчик ЗПС-100	шт.	1	стан незадовільний
86	Автопогрузчик 40912-01	шт.	1	стан задовільний
87	Зерноочисна машина К-590	шт.	1	стан задовільний
88	Водопровід 130 м	шт.	1	стан незадовільний
89	Станок токарний Д-63	шт.	1	стан незадовільний
90	Молот М-410	шт.	1	стан незадовільний
91	Станок обдирочний	шт.	1	стан незадовільний
92	Токарний станок І А-616 А	шт.	1	стан незадовільний
93	Гідропрес 40 т.	шт.	1	стан незадовільний
94	Станок холінгувальний	шт.	1	стан задовільний
95	Станок настольно-свердільний	шт.	1	стан задовільний
96	Станок настольно-свердільний	шт.	1	стан задовільний
97	Станок розточечний МОД-278	шт.	1	стан задовільний
98	Станок вертикально-свердільний	шт.	1	стан задовільний
99	Станок вертикально-свердільний	шт.	1	стан задовільний
100	Токарно-венторізний І А-616 Т	шт.	1	стан задовільний
101	Станок універсально-фрезерний	шт.	1	стан задовільний
102	Станок шліфувальний ЗА-423	шт.	1	стан задовільний
103	Станок токарний ЗК-634	шт.	1	стан задовільний
104	Заточечний станок ПА-2-12М	шт.	1	стан задовільний
105	Кран-балка	шт.	1	стан незадовільний
106	Автопогрузчик	шт.	1	стан задовільний
107	Електрозварювальний трансформатор	шт.	1	стан задовільний
108	Дизельна електростанція АДС-50	шт.	1	стан незадовільний
109	Башня Рожневського тракт.бр.№3	шт.	1	стан задовільний
110	Колодязь біля вальцевого млина	шт.	1	стан задовільний
111	Колодязь біля тр. Бригади № 4	шт.	1	стан задовільний
112	Холодильник в будинку механізаторів	шт.	1	стан незадовільний
113	Макаронний шнековий прес в їдальні	шт.	1	стан незадовільний
114	Електрокотел УПЗ-40 в їдальні	шт.	1	стан незадовільний
115	Крупорушка	шт.	1	стан незадовільний
116	Котел харчоварний КПЕ-40 на складі	шт.	1	стан задовільний

В тому числі:

Таблиця : Вартість будівель та споруд, визначена витратним підходом

№п/п	№ інвентарний	Найменування	Ринкова вартість	Примітка
1	1	Польовий стан тракторна бригада №3	25 691	
2	2	Пункт технічного обслуговування бригада №3	3 094	
3	3	Приміщення вівчарика ферма №1	30 237	
4	4	Незавершене будівництво газової котельні	60 399	
5	52	Ємність 25куб.м.	15 000	
6	53	Ємність 10 куб.м.	13500	
7	54	Ємність 11куб.м.	8400	
8	57	Приміщення млина вальцового с.Красносілка	85 602	
9	59	Бурова свердловина МТФ № 2	6 614	
10	62	Башта Рожновського ферма №3	54 000	
11	63	Башта Рожновського ферма №3	54 000	
12	64	Башта Рожновського ферма №1	42 000	
13	65	Приміщення свиноферми №1	45 817	
14	66	Башта Рожновського №4	25 200	
15	67	Бурова свердловина ВТФ №4	5 500	
16	72	Ваги автомобільні центральний тік	36 042	
17	77	Бункер активного вентилявання ОБВ-40 на ЗАВ- 40	88 000	
18	78	Бункер активного вентилявання ОБВ-40 на ЗАВ- 40	88 000	
19	79	Бункер активного вентилявання ОБВ-40 на ЗАВ- 40	88 000	
20	80	Бункер активного вентилявання ОБВ-40 на ЗАВ- 40	88 000	
21	88	Водопровід 130 м	2 809	
22	105	Кран-балка	38 500	
23	109	Башта Рожновського МТФ №3	50 400	
24	110	Колодязь біля вальцевого млина	7 786	
25	111	Колодязь біля тр. Бригади № 4	7 786	
26	117	Башта Рожновського №2	48 000	
			1 018 377	
26	0	Вартість правокористуванням землею	129 178	
РАЗОМ			1 147 555	

Таблиця . Вартість Автотранспорту та обладнання, визначена порівняльним підходом

№	Найменування	Од.в им	Кіл- ть	Стан	Рік вигот- товлен ня	Вартість всього,грн
1	Трактор Т 16	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Зношені шини. В наявності люфт рульової колонки. Потребує поточного ремонту.	1991	12495
2	Бульдозер Д-606 на тракторі ДТ-75	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Двигун потребує ремонту. Гідравлічна система	1994	23800

				має течі. Потребує капітального ремонту.		
3	Бульдозер Д-606 на тракторі ДТ-75	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Зношені шестерні коробки передач, частково відсутні траки на гусеницях. Потребує капітального ремонту.	1987	22100
4	Погрузчик ПЗА-1.0 "Карпатець"	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Гідравлічна система має течі, потребують ремонту гідро циліндри, та замін шланги високого тиску. Потребує поточного ремонту.	1988	34000
5	Причеп 2 ПТС -4-10 м³	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Корпус побитий корозією. Відсутні ступиці, колеса, гідравлічна система в неробочому стані. Потребує капітального ремонту.	1987	10200
6	Причеп 2 ПТС -4-10 м³	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Гідравлічна система має течі. Люфт рульової трапеції. Потребує поточного ремонту.	1990	10200
7	Плуг ПЛН-3-35	шт.	1	Знаходиться в робочому стані, але потребує ремонту	1992	8160
8	Плуг ПЛН-3-35	шт.	1	Знаходиться в робочому стані, але потребує ремонту	1990	8160
9	Борони БЗСС-1.0	шт.	1	Знаходиться в робочому стані, але потребує ремонту	1987	7225
10	Борони БЗСС-1.1	шт.	1	Знаходиться в робочому стані, але потребує ремонту	1988	7948
11	Культиватор КРН-5.6	шт.	1	Знаходиться в робочому стані, але потребує ремонту	1987	21420
12	Культиватор КРН-5.6	шт.	1	Знаходиться в робочому стані, але потребує ремонту	1988	21420
13	Культиватор КРН-5.6	шт.	1	Знаходиться в робочому стані, але потребує ремонту	1988	21420
14	Культиватор КПС-4	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Зношені кронштейни кріплення робочих органів. Течі гідравлічної системи. Необхідна заміна гідроциліндра. Потребує поточного ремонту.	1991	23970
15	Культиватор КПС-4	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Течі гідравлічної системи. Необхідна заміна шлангів високого тиску. Потребує поточного ремонту.	1991	23970

16	Культиватор КПС-4	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Відсутні робочі органи, потребує заміни гідроциліндр. Люфт рульової трапедії. Деформована рама. Потребус капітального ремонту.	1987	23970
17	Заправник ЗЖВ-3.2	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Корпус закритий корозією. Відсутній насос, механізм передачі. Люфт рульової трапедії. Шини зношені, потребує заміни. Потребус капітального ремонту.	1990	7650
18	Заправник ЗЖВ-3.2	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Люфт рульової трапедії. Потребус заміни робочий насос. Потребус поточного ремонту.	1990	7650
19	Заправник ЗЖВ-3.2	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Корпус закритий корозією. Потребус заміни механізм передачі. Люфт рульової трапедії. Потребус поточного ремонту.	1989	7650
20	Розкидач І РМГ-4	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Корпус закритий корозією. Відсутній гідродомкрат. Механізм передачі зношений. Розкидачі деформовані. Люфт рульової трапедії. Шини зношені, потребує заміни. Потребус капітального ремонту.	1988	8670
21	Завантажувач сівалок ЗС-30	шт.	1	Знаходиться в робочому стані.	1996	7650
22	Завантажувач сівалок ЗС-30	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Некомплектний, відсутні розподільчі рукава.	1996	7650
23	Завантажувач сівалок ЗС-30	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Некомплектний, відсутні розподільчі рукава.	1996	7650
24	Автопричіп ГКБ-819	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Зношені шини. Люфт рульової трапедії. Потребус поточного ремонту.	1984	11961
25	Автопричіп І-Р-5	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Відсутні ступиці, рама деформована. Використання за цільовим призначенням неможливе.	1985	3468
26	Сосуд Дюара матеріальний склад	шт.	1	Знаходиться в робочому стані.	1999	680
27	Ворохоочистка ОВС-25 на ЗАВ-20	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, розкомплектована. Відсутнє електричне устаткування, механізми передачі та переміщення, робочі сита.	1984	1700

				Рама деформована. Використанню за цільовим призначенням не підлягає.		
28	Зернонавантажувач ЗМ-60	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Зношені робочі органи горизонтального транспортера. Потребує поточного ремонту.	1991	7650
29	Зернонавантажувач ЗМ-60	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, некомплектний. Відсутні електроустаткування, зношені робочі органи горизонтального та підйомного транспортерів. Деформована рама та механізм переміщення. Використанню за цільовим призначенням не підлягає.	1987	1700
30	Зернонавантажувач ЗМ-60	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, некомплектний. Відсутні електроустаткування, зношені робочі органи горизонтального та підйомного транспортерів. Деформована рама та механізм переміщення. Використанню за цільовим призначенням не підлягає.	1990	850
31	Навантажувач ЗПС-100	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, некомплектний. Відсутні електроустаткування, зношені робочі органи горизонтального та підйомного транспортерів. Деформована рама та механізм переміщення. Використанню за цільовим призначенням не підлягає.	1989	1913
32	Навантажувач ЗПС-100	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, некомплектний. Відсутні електроустаткування, зношені робочі органи горизонтального та підйомного транспортерів. Деформована рама та механізм переміщення. Використанню за цільовим призначенням не підлягає.	1989	1275
33	Автонавантажувач 40912-01	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Вантажопідйомність 1т. Бензиновий двигун. Потребує технічного обслуговування.	1989	38080
34	Станок токарний Д-63	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Підвищений знос робочих механізмів коробки швидкостей, супорта та елементів гідравліки. Потребує капітального ремонту.	1978	37485
35	Станок хонінгувальний	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Підвищений знос елементів гідравліки. Потребує капітального ремонту.	1970	21675

36	Станок настільно-свердильний	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Люфт шпинделя. Потребує поточного ремонту.	1951	4590
37	Станок настільно-свердильний	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Люфт робочого стола. Потребує поточного ремонту.	1986	6885
38	Станок розточний МОД-278	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Люфт шпиндельної бабки. Потребує поточного ремонту.	1970	23800
39	Станок вертикально-свердильний	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, некомплектний. Відсутні привод, коробка швидкостей, коробка передач, механізм управління швидкостями та подачами, гідравлічне та електричне устаткування. Деформована станина. Використанню за цільовим призначенням не підлягає.	1962	5355
40	Станок вертикально-свердильний	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Люфт робочого стола. Потребує поточного ремонту.	1978	7650
41	Горно-гвинтовий 1 А-516 Т	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Знос шестерень коробки передач. Люфт робочих механізмів. Потребує капітального ремонту.	1971	7650
42	Станок універсально-фрезерний	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Течі гідравлічної системи. Люфт робочого стола. Потребує поточного ремонту.	1966	17850
43	Станок шліфувальний 3А-423	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Потребує технічного обслуговування.	1986	25500
44	Станок токарний ЗК-634	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Люфт коробки передач, задньої бабки. Потребує поточного ремонту.	1953	12240
45	Заточний станок ПА-2-12М	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Потребує технічного обслуговування.	1991	3825
46	Автопавантажувач	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Вантажопідйомність 5т. Дизельний двигун. Потребує поточного ремонту.	1989	52360
47	Електрозварювальний трансформатор	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Потребує технічного обслуговування.	1991	1700
48	Макаронний шнековий прес в їдальні	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, розуккомплектований. Використанню за цільовим призначенням не підлягає.	1998	212
49	Крупорушка	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, розуккомплектована. Відсутні електродвигун, циклон, робочі сита,	1978	1510

				механізм затарування, норії та рама деформовані. Використання за цільовим призначенням не підлягає.		
50	Прицеп 2 ПТС-4-45 м3	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Корпус побитий корозією, деформований. Відсутні ступиці, колеса, рульова трапеція, гідравлічна система. Використання за цільовим призначенням неможливе.	1991	2890
51	Прицеп 2 ПТС-4-45 м3	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Корпус побитий корозією, деформований. Відсутні ступиці, колеса, рульова трапеція, гідравлічна система. Використання за цільовим призначенням неможливе.	1991	2890
52	Зчіпка СП-11 А	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Деформація рами. Потребує капітального ремонту.	1989	850
53	Зчіпка СП-16	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Відсутні колеса. Потребує капітального ремонту.	1990	680
54	Зчіпка СП-16	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Деформація рами. Потребує капітального ремонту.	1990	680
55	Котки ЗКВГ- 1,4	шт.	1	Знаходиться в робочому стані, але потребує ремонту	1986	765
56	Котки ЗКВГ- 1,4	шт.	1	Знаходиться в робочому стані, але потребує ремонту	1989	765
57	Котки ЗКВГ- 1,4	шт.	1	Знаходиться в робочому стані, але потребує ремонту	1989	765
58	Котки ЗКВГ- 1,4	шт.	1	Знаходиться в робочому стані, але потребує ремонту	1990	765
59	Жатка ЖВП-6	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Корпус покритий корозією. Відсутні робочі ножі, редуктор. Рама мотовила деформована. Потребує капітального ремонту.	1989	2380
60	Сівалка СЗ-3,6	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Корпус покритий корозією. Потребує заміни робочих органів, шлангів високого тиску. Потребує поточного ремонту.	1984	11640
61	Сівалка СЗІ-3,6	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Корпус покритий корозією. Потребує заміни робочих органів, гідроциліндра. Люфт рульової трапеції. Потребує капітального ремонту.	1987	11640

62	Сівалка СЗ-3.6	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Корпус закритий корозією. Відсутні робочі органи, гідравлічна система, рульова трапеція, робочі органи. Використання за цільовим призначенням неможливе.	1990	11640
63	Комбайн ДОН-1500	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. В наявності остов корпусу після загоряння та жатка. Відсутні двигун, гідравлічна система та коробка передач. Жатка вкрита корозією, мотовило деформовано, корозією. Використання за цільовим призначенням неможливе.	1995	7500
64	Електроводонагрівач в автогаражі	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Згоріли елени. Потребує капітального ремонту.	1978	212
65	Автомобіль ГАЗ 2410 "Волга"	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Відсутній двигун. Вибите скло задніх та передніх дверей. Кузов вкритий корозією. Потребує капітального ремонту.	1990	6800
66	Автомобіль САЗ 3507	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Розукомплектований двигун, коробка передач, рульова колонка. Деформований кузов. Потребує капітального ремонту.	1986	8500
67	Автомобіль САЗ -3502	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Кузов вкритий корозією. Відсутні колеса, двигун, коробка передач, рама деформована. Використання за цільовим призначенням неможливе.	1988	5000
68	Автомобіль САЗ 3502	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Кузов вкритий корозією. Відсутні кабіна, двигун, коробка передач, рама деформована. Використання за цільовим призначенням неможливе.		5000
69	Бензовоз ГАЗ -53-1201	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Корпус вкритий корозією. Відсутні колеса, двигун, коробка передач, рама деформована, ємність протікає. Використання за цільовим призначенням неможливе.	1987	8000
70	Бензоколонка КЕР-40-1 на складі ПММ	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Вкрита корозією. Фізичний та моральний знос. Використання за цільовим призначенням неможливе.	1983	100
71	Маслоколонка на складі ПММ	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Вкрита корозією. Фізичний та моральний знос.	1997	100

				Використання за цільовим призначенням неможливе.		
72	Розчинозмішувач (плотня с. Красносілка)	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Некомплектна. В наявності електродвигун 10 кВт. Використання за цільовим призначенням неможливе.	1986	1190
73	Пилорама Р-23.5 (плотня с. Красносілка)	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Некомплектна. Відсутні електродвигун, робочий орган, механізм передачі. Використання за цільовим призначенням неможливе.	1979	1275
74	Дробілка ДБ-5 с.Красносілка	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Корпус покритий корозією. Потребує поточного ремонту.	1982	11475
75	Сосуд Дюара матеріальний склад	шт.	1	Знаходиться в робочому стані, але потребує ремонту.	1998	680
76	Прес ПГШ-16 матеріальний склад	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, розукомплектований. Відсутнє гідроелектричне устаткування (насос, двигун, рукава високого тиску). Використання за цільовим призначенням не підлягає.	1987	8288
77	Насос ЭГВ-6-4-130	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Корпус покритий корозією. Зношені робочі колеса. Потребує капітального ремонту.	1987	1360
78	Холодильник продуктовий склад	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Потребує технічного обслуговування.	1973	5355
79	Холодильник продуктовий склад	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані. Не працює компресор. Потребує поточного ремонту.	1973	5355
80	Ворохоочистка ОВ-10 на ЗАВ-20	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, розукомплектована. Відсутнє електричне устаткування, механізми передачі та переміщення, робочі сита. Рама деформована. Використання за цільовим призначенням не підлягає.	1989	1700
81	Ворохоочистка ОВ-10 на ЗАВ-20	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, розукомплектована. Відсутнє електричне устаткування, механізми передачі та переміщення, робочі сита. Рама деформована. Використання за цільовим призначенням не підлягає.	1988	1700
82	Автомобільний підйомник ГУАР-15 на ЗАВ-20	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, розукомплектований. Відсутнє електричне та гідравлічне устаткування. Потребує капітального ремонту.	1985	11050

83	Зерноочисна машина К-590	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, некомплектна. Відсутні електродвигун, робочі сита. Потребує капітального ремонту.	1983	11050
84	Молот М-410	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, некомплектний. Відсутні гідравлічне та електричне обладнання, робоча плита. Потребує капітального ремонту.	1967	7140
85	Станок обдирний	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, некомплектний. Відсутні електричне та гідравлічне устаткування, передня бабка, люнет, шліфувальна бабка, задня бабка, механізми поперечної подачі, ручного переміщення стола. Використанню за цільовим призначенням не підлягає.	1967	1487
86	Токарний станок І А-616 А	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, некомплектний. Відсутні передня бабка з коробкою швидкостей, коробка передач, супорт, задня бабка, гідравлічне та електричне устаткування, ходовий вал та гвинт. Деформована станина. Використанню за цільовим призначенням не підлягає.	1970	3187
87	Гідропрес 40 т.	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, некомплектний. Відсутні електричне та гідравлічне устаткування, передня бабка, люнет, шліфувальна бабка, задня бабка, механізми поперечної подачі, ручного переміщення стола. Використанню за цільовим призначенням не підлягає.	1963	3825
88	Дизельна електростанція АДС-50	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, розкомплектована. Потребує капітального ремонту.	1989	4760
89	Холодильник в будинку механізаторів	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, розкомплектований. Використанню за цільовим призначенням не підлягає.	1995	90
90	Електрокотел УПЗ-40 в ідальні	шт.	1	Знаходиться в неробочому стані, розкомплектований. Використанню за цільовим призначенням не підлягає.	1988	510
91	Котел харчоварний КПЕ-40 на складі	шт.	1	Знаходиться в робочому стані. Потребує технічного обслуговування.	1980	637
	Всього, грн.					806268,00