

Волинська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«23» липня 2020р.

АКТ № 33
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«21» липня 2020р.

м. Луцьк

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ-3909, д.н. АС1922ВА

який знаходиться у підзвіті Лещенка Ю.О.

(ПІБ матеріально-відповідальної особи)

Державний номерний знак	VIN- код (номер кузова)	Інвентар ний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АС1922 ВА	V0022 903	0200 1997 10 002060	105100/	1997	03.10.1997	1512.00	1512.0 0	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів: марка УАЗ модель 3909, тип вантажно-пасажирський, державний реєстраційний номер АС1922ВА, рік випуску 1997, введення в експлуатацію 03.10.1997р., кузов(шасі) № V0022903, свідоцтво про реєстрацію (тех. паспорт) САЕ 024867 пробіг з початку експлуатації 256,00 тис. км, маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2820/- кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Прогнивання та тріщини, порушення з'єднань кріпильних кронштейнів	100%
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин, руйнування зварювальних швів та кріплень дверей, прогнивання дна, прогнивання сидінь	91%
3	Двигун	Знос поршневої групи, пошкодження рубашки охолодження, пошкодження валів ГРМ	95%
	Стартер	Знос бендекса, замикання обмотки ротора, несправність втягуючого реле	100%
	Генератор	Знос підшипників, корозія валу, тріщина корпусу	92%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Втрата герметичності через прецизійний знос складових частин, корозія поплавкової камери	91%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, знос зубів шестерень, втрата герметичності картера внаслідок експлуатаційного зносу	100%
5	Задній міст	Знос головної пари, скол підшипників	90%
	Диски коліс	Прогнивання стінок диску	91%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, корозійні пошкодження, тріщини листів	98%
	Амортизатори	Знос втулок, злам штоку	100%
6	Передній міст	Викришування шестерень, розбиття карданного з'єднання	95%
	Диски коліс	Пошкодження посадкових місць кріплення диска, деформація дисків	95%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, злам листів	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, тріщина корпусу	95%
	Передня вісь	Зношення підшипників, розбиття кріплень ступиць,	93%
7	Механізм рульового управління	Знос рульової трапеції, деформація рульового валу	91%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот, деформація внаслідок перегрівання	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, обгорання електросхем	97%
	Фари	Корозійний знос рефлекторів, осипання плафонів внаслідок окиснення	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, порушення різьбових з'єднань	93%
	Акумуляторна батарея	Списаний у зв'язку зі зносом	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: автомобіль УАЗ-3909, державний реєстраційний номер АС 1922ВА, знаходиться в неробочому стані, не використовується у виробничому процесі, має значний знос агрегатів, вузлів та деталей, не придатний до подальшої експлуатації.

Висновки та пропозиції:

Враховуючи те, що автомобіль УАЗ-3909, державний реєстраційний номер АС1922ВА не придатний до подальшої експлуатації, має залишкову вартість 0,00 грн., повний фізичний та моральний знос, пропонуємо підготувати документи на його списання.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

В. о. начальника ЦПП
(посада)

Механік ЦПП
(посада)

Технік з обліку
(посада)


(підпис)


(підпис)


(підпис)

Лещенко Ю.О.
(ПІБ)

Острий О.В.
(ПІБ)

Ярошик О.З.
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-3909, д.н. АС1922ВА

Державний номерний знак	VIN- код (номер кузова)	Інвентар ний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АС1922 ВА	V0022 903	0200 1997 10 002060	105100/	1997	03.10.1997	1512.00	1512.0 0	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	0	0	0

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,330	3800,00	5054,00	-	5054,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 5054,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

В.о. начальника ЦПП

Начальник ВЕФ

23 липня 2020 р.



Лещенко Ю.О.

Поручник Л.П.

 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AC1922BA	
Рік випуску Date of first registration	B	1997	
Дата реєстрації Date of registration	I	03.09.2010	
Прізвище або організація Surname of company	C.1.1	УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖ.П-ВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКРПОШТА"	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	UKRAYINS'KE DERZH.P-VO POSHTOVOGO Z V'YAZKU "UKRPOSHTA"	
Адреса Address	C.1.3	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Район Region	C.4	НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 76 ХРЕЩАТИК, 22	
Вулиця, будинок, квартира Ownership	H	Камінь-Каширське ВРЕР УДАІ УМВС України у Волинській обл.	
Період дії Period of validity			

CAE 024867

Марка Make	D.1	YA3
Моделі Type	D.2	3909
Тип Commercial description	D.3	ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ ВАНТАЖНИЙ
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	V0022903 V0000286
Повна маса Maximum mass	F.1	2820
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445
Тип пального Type of fuel	P.3	B
Колір Colour of the vehicle	R	СІРИЙ
Кількість сидінь місць Number of seats including the driver's seat	S.1	5
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

Особливий відмітки
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОПЕРАТОРІВ
ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ. ВНС 159041
від 29.12.1999

CAE 024867 № 024867 10В "Знак" Консорціуму "СДАІГ" Серія 032-2009-01



