

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва)

« 04 » 09 2020р.

АКТ № 32

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ-3741 державний реєстраційний номер СВ1316АМ

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишков ий термін експлуата- ції згідно з даними обліку, міс
СВ1316АМ	V0016 679	240020031 0002589	105100	1997	30.06.2003	14784,00	14784,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 620,1 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2900/1900 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Прогини та тріщини поперечин в середній частині, корозія.	96%
2	Кузов (кабіна)	Корозія дверей, боковин, підніжок, деформація дверей, зруйновані кріплення сидінь, петлі дверей, замки кузова	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, ГРМ, низька компресія в циліндрах, тріщина головки блоку, корозія	98%
	Стартер	Механічний знос, знос колектора якоря, обрив проводки, знос щіток, діодного мосту	98%
	Генератор	Поломка корпусу в місці кріплення, замикання обмотки, ізнос колектора, щіток	97%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відламано кріплення корпусу, негерметичність поплавкової камери, знос дросельних заслінок, жиклерів	100%
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, поломка куліси, шестерень, валів, підтікання мастила	98%
5	Задній міст	Поломка диференціалу, півосей, ступиць, негерметичність	99%
	Диски коліс	Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення, деформовані	100%
	Ресори (пружини)	Поломка листів, прогини листів, розрив стрімянків	98%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоків, корозія	100%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	Знос диференціала, головної пари, розрив корпусу	99%
	Диски коліс	Деформація дисків, розбиті отвори	100%
	Ресори (пружини)	Поломка та прогини листів, втрата пружності	99%
	Амортизатори	Негерметичність, ізгиб штоків	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Граничний люфт, знос черв'ячної пари, негерметичність	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Негерметичність, корозія, відламано кріплення патрубків	99%
	Електропристрої	Замикання електроприладів, експлуатаційний знос	98%
	Фари	Корозійний знос відбиваючого елемента	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та корозія робочої поверхні циліндра, негерметичність	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, відсутність напруги	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97 %.


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ

УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	CB1316AM	
Рік випуску Date of first registration	B	1997	
Дата реєстрації Date of registration	I	28.08.2008	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ПЗ-2 м. Ніжин CHD UD PPZ "UKRPOSHTA" TSPZ-2 M. NIZNY	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	N	
Адреса Address	C.1.3	ЧЕРНІГІВСЬКА М.НІЖИН	
Регіон Region	C.1.3	ЧЕРНІГІВСЬКА М.НІЖИН	
Населений пункт Settlement	C.1.3	ЧЕРНІГІВСЬКА М.НІЖИН	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	C.1.3	ПЛ.ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 4	
Власність Ownership	C.4	Ніжинське ВРЕР УДАІ УМВС України в Чернігівській області	
Дієвий термін Period of validity	H		
CBC049610			

Марка Make	D.1	UA3
Модель Type	D.2	3741
Тип Commercial description	D.3	ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	243655/4600 V0016679
Повна маса Maximum mass	F.1	3200
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1900
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445
Тип пального Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Colour of the vehicle	R	СІРИЙ
Кількість сидінь, включаючи місце водія Number of seats including the driver's seat	S.1	2
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	
CBC049610		



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-3741

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишкові й термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
СВ1316АМ	V0016679	2400200310 002589	105100	1997	30.06.2003	14 784,00	14 784,00	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	470,60	100,00	570,60

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,930	3200,00	2976,00	-	2976,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2405,40 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ



О.М.Білюба