

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта» (назва філії) « 28 » 08 2020 р.									
АКТ № 51 обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції									
« 28 » 08 20 20 р. м. Дніпро									
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля Иж -2715 АЕ 6471 СІ , (назва об'єкта)									
який знаходиться у підзвіті Черкас А.В. (ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))									
Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахуно к бухгалтерс ь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатаці ї	Первісн а вартість , грн.	Сума зносу та знеціненн я, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишковий термін експлуатац ії згідно з даними обліку, міс.
АЕ6471СІ	ХТК271510S0067187	0300198210004890	105100	1995	01.11.1982	1361	1361	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 2308.355 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1750 кг/1050 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	корозія: пороги, арки колес, лонжерони, стійки брызговики, корозія боковин	98%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу ,знос поршневої групи	98%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	99%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	деформація та корозія корпусу	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусу знос посадочних місць підшипників валов	100%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей	100%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%

	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	Тріщини, корозія та вигин передньої балки	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	Корозійний знос	97%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не придатна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%	
(вказати, що саме не відповідає)	
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню	
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ), фото ТЗ	
(перелік технічної документації по об'єкту)	

Начальник ЦПП
(посада)

(підпис)

О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)

(підпис)

В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)

(підпис)

А.В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)

(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
 (з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 16 березня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишок вартості, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
ИЖ-2715	АЕ6471СІ	ХТК271510S0067187	0300198210004890	105100	1982	01.11.1982	1361	1361	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
 Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
 Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00


Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
0,6	2500,00	1500	0.00	1500

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1233.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

Заступник
 Начальник ВЕФ




О.В. Макуха

М.В. Блінова

W 57

УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер
Registration number
Рік випуску
Date of first registration
Дата реєстрації
Date of registration
Прізвище або організація
Surname or company
Ім'я та по батьку
Given names
Адреса
Address
Регіон
Region
Населений пункт
Settlement
Вулиця, будинок, квартира
Street, house, apartment
Власник
Owner
Співвласник
Co-owner
Датка до
Period of validity

A AE6471CI
B 1995
I 11.06.2008 р.
C.1.1 УДПЗ УКРПОШТА
C.1.2 UDPPZ UKRPOSHTA
C.1.3 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ЖОВТНЕВИЙ
В.ДУБІНА 10
ХРЕЩАТИК БУД.22
C.4
H

Діагност. ВРЕР-1
ДА/УМВС України в
Дніпропетровській обл.

AEC232794

Марка
Make
Модель
Type
Тип
Commercial description
Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number
Повна маса
Maximum mass
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
Категорія
Vehicle category
Об'єм двигуна
Capacity
Тип пального
Type of fuel
Колір
Colour of the vehicle
Кількість сидінь в кабіні
з місцем водія
Number of seats
including the driver's seat
Кількість стоячих місць
Number of standing places

D.1 ИЖ
D.2 2715
D.3 Фургон малотонажний-В
E VIN - ХТК271510S0067187
F.1 УТК271510S0067187
G 1050
J
P.1 1480
P.3
R СИНІЙ
S.1 Особливі відмітки
ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА N ЯАА415778 від
16.04.99 р. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
СИНЬ-ОЖОВТО-СИНЯ СМУГА
ЗАМІНА КУЗОВА в 1997р
S.2

AEC232794

W51

