

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»
Дирекція експлуатації та розвитку мережі
Північне територіальне управління
обслуговування мережі
Департамент експлуатації мережі
Відділ діагностики
вул. Пирогова, 131 В, м. Вінниця, 21010.
тел. (0432) 63-43-95

ПРОТОКОЛ №292
від 21.10.2021

аналізу якості трансформаторного масла

Підприємство: Північне територіальне управління

ПС 330 кВ "Вінницька"

Обладнання	Фаза	Причина відбору	Дата відбору	Пробивна напруга, кВ	Волого-вміст, г/т	tg δ масла при 90°С, %	Кислотне число, мгКОН/г	Вміст водо-розч. кислот, мгКОН/г	Вміст мех. домішок, г/т	Температ. спалаху, °С	Примітка
Ємність з маслом 840 л б/в		позапланові	21.10.2021	18	41	13,8	0,26	0,017	69	134	

Висновок: Показники якості трансформаторного масла не відповідають вимогам СОУ-Н ЕЕ 43.101/2009.

Відповідальний виконавець — провідний інженер

Н.В.Метельова

Начальник відділу діагностики

М.П.Лабзун

МП

