

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Донецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 20 » серпня 2020 р.

АКТ № 21
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 20 » серпня 2020 р. м. Покровськ

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ГАЗ 32213
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті механіка ГКВТ Шкрябець В'ячеслав Володимирович
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA3590PM	X9632213080667877	0400201010006802	105100	2008	25.01.2010	44757,48	44757,48	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації: 203.5 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 3500/2170 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія та тріщини лонжеронів.	80%
2	Кузов (кабіна)	Корозія, в тому числі наскрізна, тріщини несучих частин, кронштейнів та колісних арок.	80%
3	Двигун	Знос газорозподільного механізму та КШМ.	95%
	Стартер	Знос якоря, знос щіток, втрата пружності щіткотримачів.	100%
	Генератор	Знос щіток та струмознімальних кілець, знос якоря, знос регулятора напруги.	100%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Знос голчатого клапану.	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Вихід з ладу шестерень та підшипників коробки передач та роздаточної коробки. Знос шліцьових з'єднань карданных валів.	95%
5	Задній міст	Знос головної пари, знос шліців напівосей.	95%
	Диски коліс	Деформація та тріщини ободів дисків.	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, втрата робочої жорсткості.	90%
	Амортизатори	Спрацьовані, підтікання мастила, стук при роботі, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора.	100%
6	Передній міст	Знос головної пари.	90%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення.	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, втрата робочої жорсткості.	90%
	Амортизатори	Спрацьовані, підтікання мастила, стук при роботі, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора.	100%
	Передня вісь	Граничний знос маточин коліс.	98%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, знос втулок.	100%
8	Фургон	-	
	Радіатор	Корозійний знос сот, підтікання рідини.	100%
	Електропристрої	Чисельні пошкодження електропроводки, корозія.	90%
	Фари	Корозійний знос рефлектора.	80%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні головного циліндра. Знос ущільнень та циліндрів гальмівних супортів.	100%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин.	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор.	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Кузов та всі його основні вузли та агрегати потребують капітального ремонту або заміни на нове. Несучі елементи зруйновані.
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне старіння. До подальшої експлуатації та відновлення не придатний. Пропозиція – автомобіль ГАЗ 32213 списати.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотографії об'єкта.
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП

(підпис)

Сінкевич Ю.М.
(ПІБ)

Провідний інженер ЦПП

(підпис)

Літвінова О.О.
(ПІБ)

Механік ГК та В

(підпис)

Шкрябець В.В.
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 32213

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишков ий термін експлуата ції згідно з даними обліку, міс.
AA3590PM	X9632213080667877	0400201010006802	105100	2008	25.01.2010	44757,48	44757,48	0	0

Фактичний пробіг з початку експлуатації 203,5 тис. км. В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	253,89	324,00	577,89

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
2170	3686,00	7998,62	-	7420,73

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 7420,73 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Сінкевич Ю.М.

Начальник ВЕФ



Сінкевич Н.В..



УКРПОШТА
ГОЛОВНА ПОШТА КРАЇНИ

Сканована копія технічного паспорту автомобіля

ГАЗ32213 держ. №АА3590РМ

UKRAINE UKRAINE		СВИДЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ TRANSPORTNOGO ZACHOVY REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AA3590PM	
Дата реєстрації Date of registration	B	08.06.2013	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	20.06.2017	
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2009	
Привласнює або організаційний Supplier or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOSHTA"	
№ та прізвище Given name(s)	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Над. терміт Буд., дріл., ок. Ownership	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22 в с ВЛАСНИКОМ	
Діагональ Period of validity	H	Центр 1444 TSC 1444	

CXM 450668

Марка Make	D.1	ГАЗ
Модель Type	D.2	32213
Тип Type	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ АВТОБУС
Коммерційна описування Commercial description	E	МИКРОАВТОБУС-В
Номер шасі (українська, російська) Vehicle identification number	F.1	X9632213090657877
Номер шасі (українська, російська) Vehicle identification number	F.2	32210090434061
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	3500
Категорія Vehicle category	J	2170
Об'єм двигуна Capacity	P.1	D1
Тип палива Type of fuel	P.2	2890
Колір Color of the vehicle	R	S
Кількість сидінь Number of seats	S.1	БІЛИЙ
Кількість сидінь Number of seats	S.2	13

CXM 450668

С.Х.І. № 450668-32213-0315 PC Ukraine 02.2017

Попередній номер АН0938НА



